

Nr zlecenia: 09/10/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/10

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



# WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Rodzaj pojazdu:	<b>Samochód osobowy</b>	VIN:	<b>WBA48FU0308D44351</b>
Marka:	<b>BMW</b>	Nr rejestracyjny:	<b>DW8WH57</b>
Model pojazdu:	<b>320 Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G20</b>	Nr Info-Expert:	<b>003-06446</b>
Wersja:	<b>xDrive M Sport Steptronic</b>	Rok produkcji:	<b>2023</b>

Wskazanie drogomierza	34416 km
Data pierwszej rejestracji	2023/09/18
Data wykonania badania technicznego	2026/09/18
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkowita	2200 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	42	Podłokietnik siedzenia tylnych
2	Asystent uwagi	43	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
3	Autoalarm	44	Poduszka powietrzna kierowcy
4	BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji	45	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odciążenia
5	ConnectedDrive Services	46	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Czujnik deszczu	47	Przycisk Start/Stop
7	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	48	Rama i rozpórki z kolorz Pearl Chrome

8	Dywaniki welurowe	49	Reflektory LED
9	Emergency call	50	Schówek na r kawiczki
10	Fotele przednie sportowe	51	Sterowanie skrzyni biegów przy kierownicy
11	Funkcja Follow-Me-Home	52	System Active Guard Plus
12	Głośniki 6 szt.	53	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
13	Gniazdo 12V w przednim schowku	54	System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego
14	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	55	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
15	Immobilizer	56	System przeładunkowy
16	Kierownica wielofunkcyjna	57	System stabilizacji toru jazdy DSC
17	Klamki pod wietlane	58	Szyby atermiczne
18	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	59	wiatła tylne LED
19	Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M	60	wiatło powitalne
20	Kolumna kierownicy regulowana	61	Tapicerka połówczenie alkantary i sensatec w kolorze czarnymz kontrastowym przeszyciem
21	Kontroler iDrive	62	Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanyymi rozmiarami opon
22	Koścówki układu wydechowego podwójne	63	Technologia SCR
23	Kurtyny powietrzne boczne	64	Telefonia ulepszona z rozszerzoną funkcją
24	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	65	Teleservices
25	Lampy tylne LED	66	Tempomat z funkcją hamowania
26	Listwy dachowe w kolorze nadwozia	67	Trójkąt ostrzegawczy
27	Listwy ozdobne aluminium Rhombicle	68	Tuner radiowy cyfrowy DAB
28	Listwy progowe czarne z napisem "BMW"	69	Uchwyty na kubki z przodu
29	Listwy progowe M z przodu	70	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
30	Lusterko wewn trznie ciemniane automatycznie	71	Wykośczenie wewnątrz trza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
31	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach Ilrzdu	72	Wyświetlacz panoramiczny
32	Obramowania Shadow Line BMW Individual	73	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
33	Ochrona pieszych - symulowany odgłos silnika na napędzie elektrycznym	74	Zagłówki siedzeń tylnych składane
34	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	75	Zamek centralny zdalnie sterowany
35	Ośłony przeciwsłoneczne	76	Zawieszenie sportowe M
36	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED	77	Zbiornik paliwa 59l
37	Oświetlenie wewn trznie	78	Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB
38	Pakiet aerodynamiczny typu "M"	79	Zestaw naprawczy opon
39	Pakiet schowków dodatkowych	80	Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
40	Pedały i podnóśki M	81	Złącza USB w podłokietniku typu A i C
41	Podłokietnik centralny przedni regulowany		

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 2 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
  - Kierownica sportowa typu M
  - Kierownica pokryta skórą
- 3 Lusterka zewn trznie podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewn trznie regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewn trznie podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
  - Serwis Real Time Traffic Information
  - Usługi Concierge Services
  - Usługi Connected Drive
  - Przygotowanie do Apple CarPlay
  - Usługi zdalne
  - System In-Car Experiences
- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
  - Lusterka zewn trznie składane elektrycznie
  - Lusterko wewn trznie ciemniane automatycznie
  - Lusterko zewn trznie pasażera z funkcją parkingów
  - Lusterko zewn trznie kierowcy ciemniane automatycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie

Szyby tylne regulowane elektrycznie

**WYPOSA ENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Asystent parkowania
- 2 Fotele przednie podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Hak holowniczy
- 4 Kierownica podgrzewana
- 5 Lakier metalizowany (dopłata)
- 6 Obramowania Shadow Line BMW Individual o rozszerzonym zakresie
- 7 Oświetlenie Ambiente
- 8 Rezygnacja z emblematu modelu
- 9 Szyby tylne przyciemniane
- 10 Taca doładowania bezprzewodowego
- 11 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)
  - Tempomat aktywny
  - System Stop & Go

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 225/45 R18 95Y XL TURANZA T005	6,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 225/45 R18 95Y XL TURANZA T005	6,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 255/40 R18 99Y XL TURANZA T005	6,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 255/40 R18 99Y XL TURANZA T005	6,0

**KOREKTY WARTO CI POJAZDU**

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	( + )
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	( + )
KOREKTA ZA PRZEBIEG	( + )
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbała o pojazd	( - )
KOREKTY RÓ NE RAZEM	( - )
KOREKTA ZA OGUMIENIE	( - )

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogl dziny wykonywał: Janusz Chomicz


Wycena wykonana: Hubert Izdebski

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		70	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	80	
6	Błotnik tylny	L	80	
7	Błotnik przedni	P	60	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	150	
10	Błotnik tylny	P	160-180	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, ubytek materiału		
2	Szyba przednia		Odpyski warstwy zewn trznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposa enie wewn trzne**

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania kraw dzi bocznej		

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Gło no pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego               | BEZ UWAG |
| 3 | Gło no (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprz gła        | BEZ UWAG |
| 5 | Gło no skrzyni biegów / bloku nap dowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczno hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z drogomierza

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*