

Nr zlecenia: 17/29/05/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/05/29

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo



**Rzeczoznawca:**

Mariusz Zaj c/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy

## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2026	
Rodzaj pojazdu:	<b>Samochód osobowy</b>	VIN:	<b>U 5 Y H 1 5 1 1 A L L 1 0 6 7 9 3</b>
Marka:	<b>KIA</b>	Nr rejestracyjny:	<b>WE1J773</b>
Model pojazdu:	<b>Ceed 1.0 MR`18 E6</b>	Nr Info-Ekspert:	<b>052-01395</b>
Wersja:	<b>S</b>	Rok produkcji:	<b>2020</b>
Wskazanie drogomierza	172314 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/08/05		
Data wykonania badania technicznego	2026/07/23		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkowita	1840 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	998 ccm / 74kW (101KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	30	Poduszki powietrzne boczne przednie

3	Autoalarm obwodowy	31	Radioodtworacz MP3
4	Czujnik obecności pasa bezpieczeństwa przód/tył	32	Schówek na okulary
5	Czujnik zmierzchu	33	Sortownik pod podłogą bagażnika
6	Czujniki ciśnienia w oponach	34	Spoiler tylny
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	35	Sterowanie radiem w kierownicy
8	Głośniki 6 szt.	36	System Auto Start/Stop
9	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	37	System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
10	Immobilizer	38	System stabilizacji toru jazdy ESC
11	Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim	39	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
12	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	40	System wykrywania zmniejszenia kierowcy DAA
13	Klimatyzacja	41	Szyby barwione
14	Kluczyk składany	42	Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu
15	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	43	Światła mijania projekcyjne
16	Koło zapasowe dojazdowe	44	Światła mijania włączone automatycznie
17	Komputer pokładowy	45	Światło dodatkowe STOP LED
18	Konsola centralna	46	Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym
19	Kurtyny powietrzne boczne	47	Tarcze kół stalowe 15"
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	48	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	49	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
22	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
23	Mata wygłuszająca pod pokryw silnika	51	Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny
24	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	53	Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu
26	Oświetlenie do czytania	54	Zderzaki w kolorze nadwozia
27	Podłokietnik centralny przedni	55	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
28	Poduszka powietrzna kierowcy		

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane  
Siedzenia tylne składane  
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 2 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 3 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - tył

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4	5,9
Przednie prawe:	FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4	5,0
Tylne lewe:	FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4	5,0
Tylne prawe:	FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4	5,1

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	( + )
KOREKTA ZA PRZEBIEG	( - )

## KOREKTY RÓ NE:

Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan Utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

<b>UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY</b>
--

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl - bez uwag

Oglądający przeprowadził rzeczoznawca: Sebastian Konopik

<b>OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU</b>
---




**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy		
3	Drzwi boczne	L	Wgniecione + odpryski z korozj		
4	Drzwi boczne	P	Zarysowania, odpryski i wgniecenie		
5	Słupki rodki	L	Wgnieciony		
6	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania i odpryski		
8	Drzwi boczne tylne	L	Wgnieciony		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		130	
3	Błotnik przedni	L	130	
4	Drzwi przednie	L	130	
5	Błotnik tylny	L	130	
6	Błotnik przedni	P	120	
7	Drzwi przednie	P	120	
8	Błotnik tylny	P	120	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120	
10	Drzwi tylne	L	140	
11	Drzwi tylne	P	130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski		
2	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski		
3	Szyba przednia		Uszkodzona uszczelka lewa		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	zarysowane i zabrudzone		
2	Podnośnik szyby drzwi bocznych przednich	P	zarysowane i zabrudzone		
3	Wykładzina pokryw bagażnika		Zarysowana		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 1  | Główny przebieg pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2  | Przyspieszenia pojazdu                            | BEZ UWAG |
| 3  | Stożeczność ruchu pojazdu                         | BEZ UWAG |
| 4  | Główny przebieg (stuk) zawieszenia                | BEZ UWAG |
| 5  | Zmiana biegów, działanie sprzęgła                 | BEZ UWAG |
| 6  | Główny przebieg skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7  | Skuteczność hamulca zasadniczego                  | BEZ UWAG |
| 8  | Działanie drogomierza i szybkoobrotowca           | BEZ UWAG |
| 9  | Wskaźnik temperatury silnika                      | BEZ UWAG |
| 10 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania           | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z bazą CEPiK
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

---

## Zastrzeżenia ograniczające.

- ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego użytkowania.
- ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.
- ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczne wyposażenia należy się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

Ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

Ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60




Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

owi podstawę do uzyskania świadczeń  
w samochodzie. Prosimy także pamiętać  
o komplecie dokumentów samochodu i po-  
właścicielowi w przypadku odsprzedaży

ane przedstawicielstwa.

bez wyjątku: Kia Motors Europe GmbH  
Kia Motors Slovakia s.r.o (KMS).

Warsztat autoryzowany przez firmę Kia  
do obsługi oraz napraw gwarancyjnych ob-  
sług warsztat dysponujący pracownikami o wy-  
szarym z aktualnym oprogramowaniem,  
zwanym jest Warsztatem uprawnionym.

pe N.V. Wilhelm-Fay-Strabe 51,65936  
łączona do zaopatrzenia w części i ak-

Kia, który podlega gwarancji, zgodnie

**Plus Flota Sp. z o.o.**

Imię i nazwisko właściciela

**Warszawa 02-673, ul. KONSTRUKTORSKA 4**

Adres

**CEED III 1.0 T-GDI**

Model KIA

**U5YH1511ALL106793**

**Samochód BEZ pakietu serwisowego**

Numer identyfikacyjny (VIN)

U	5	Y	H	1	5	1	1	A	L	L	1	0	6	7	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Zgodna z datą z wklejki ze str. nr 2**

Data rozpoczęcia gwarancji (dd-mm-rr)

**CARSERWIS Sp. z o.o.**

Nazwa Dealera KIA

**01-377 WARSZAWA; Połczyńska 33**

Adres Dealera KIA / nr telefonu

/

Nazwa Importera / nr telefonu

Rejestracja wymiany prędkościomierza

Prędkościomierz w tym aucie został wymieniony przy stanie \_\_\_\_\_ km

Fot. nr 67

*Dokument wystawiony elektronicznie, wariant bez podpisu*