

## Raport z oględzin pojazdu

|               |  |               |                                  |
|---------------|--|---------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 08236/11/25-15201  | Data raportu  | 07-11-2025                       |
| Rzeczoznawcy  | mgr inż. Piotr Mirkowski<br>mgr inż. Paweł Barszcz (NEW) | Data oględzin | 06-11-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/81915/25/10/23                              |               | Miejsce oględzin                 |
|               |  |               | MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ... |

### Dane pojazdu

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>U5YH5815APL141504</b>            |
| Marka, model                | KIA Ceed Kombi 21-                  |
| Typ, wersja                 | Ceed 1.5 T-GDI M                    |
| Numer rejestracyjny         | GD4E982                             |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1482 ccm/118 kW               |
| Stan licznika               | 156 199 km                          |
| Data 1. rej./rok prod.      | 26-10-2022/2022                     |
| Data nast. bad. techn.      | 26-10-2025                          |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                             |
| Lakier                      | srebrny/2-warstwowy<br>metalizowany |
| Skrzynia biegów             | manualna                            |



### Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa typu „płatwa rekina” w kolorze nadwozia, Automatyczne wycieraczkę z czujnikiem deszczu, Bluetooth, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Ekran kolorowy 8" dotykowy, Apple CarPlay, Android Auto, DAB, Elektroniczne podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół, Elektroniczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazda USB, przód, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gwarancja, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania pieszych, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości, Kierownica i drążek biegów w skórze ekologicznej, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsuficie oraz schowek na okulary, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Sortownik pod podłogą w bagażniku, System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy oraz informujący o ruszeniu poprzedzającego pojazdu DAW, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylne kanapa składana, dzielona 60:40, Tylne podłokietnik, Tylne spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ        | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | HANKOOK, KINERGY ECO2 | 205/55 R16 91H | 5,0 mm           |
|          | lewe  | HANKOOK, KINERGY ECO2 | 205/55 R16 91H | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | KLEBER, DYNAXER HP4   | 205/55 R16 91H | 7,0 mm           |
|          | lewe  | KLEBER, DYNAXER HP4   | 205/55 R16 91H | 7,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---|--|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 16   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

W zakresie do 200  $\mu\text{m}$ 

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ] |
|------|-------------------|---|
| 1    | Drzwi tylne prawe | 150 - 200   |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                   | Opis uszkodzeń                           | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------|--|-----------|---------------|
| 1    | Błotnik przedni L               | wgniecenie                               | NA        | 2.5           |
| 2    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L    | wgniecenie                               | NA        | 1.5           |
| 3    | Tapicerka oparcia 1.rząd L      | zabrudzenie                              | NA        |               |
| 4    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | odpryski lakieru, wgniecenie, wgniecenie |           |               |
| 5    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R    | odpryski lakieru, wgniecenie             |           |               |
| 6    | Okładzina zderzaka tylnego      | odpryski lakieru                         |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe




**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**  
Książka serwisowa – dane



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 34**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 36**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 38**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 40**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42**

Łótnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Fotel prz. lew. - Inne 1