

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Eurocash ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
Numer zlecenia:	86/11/06/2026/EUROCASH
Numer wewnętrzny:	-
Wykonawca:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Agregat prądowórczy KIPOR KDE60SS3 zainstalowany na przyczepie lekkiej Wiola
Nr fabryczny:	34510100118 - agregat SUCU2030F02002396 - podwozie
Data sporządzenia:	21-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb indywidualnych, na rzecz Eurocash

Przedmiot wyceny

W dniu 15.06.2026 r. przeprowadzono oględziny przy ul. Kolejowej 15, 08-220 Sarnaki, przez rzeczoznawcę Janusz Sadowski.

Przedmiotem wyceny jest agregat prądowórczy KIPOR KDE60SS3 zainstalowany na przyczepie lekkiej Wiola.

Dane identyfikacyjne i techniczne solarium

Producent:	KIPOR
Typ/model:	KDE60SS3
Numer fabryczny:	34510100118 - agregat SUCU2030F02002396 - podwozie
Rok produkcji:	2011
Czas pracy:	Brak danych
Moc znamionowa:	40kW
Prąd znamionowy:	72,2 A
Liczba faz:	3
Zasilanie:	ON
Waga urządzenia:	1310 kg
Wymiary:	2250 × 950 × 1300 mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w wiacie magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin ze względu na brak przeszkolonego operatora, urządzenia nie uruchomiono, nie odczytano czasu pracy oraz nie wykonano próby ruchowej. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas pracy. Wizualnie przedmiot w stanie dobrym, na obudowie widoczne ślady korozji oraz zarysowania. Komora silnika jak i silnik czyste, bez widocznych zabrudzeń olejowych.. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny przedmiotu na dzień oględzin ocenia się jako dobry.

Na tabliczce identyfikacyjnej znajduje się oznakowanie CE.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.













