

Nr zlecenia: 84/27/05/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/05/27

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **WF04XXGCC4HK08632**

Marka: **FORD**

Nr rejestracyjny: **EL8E129**

Model pojazdu: **Focus 1.6 MR`15 E6**

Nr Info-Expert: **011-08246**

Wersja: **Trend**

Rok produkcji: **2017**

Wskazanie drogomierza	163513 km
Data pierwszej rejestracji	2017/11/24
Data wykonania badania technicznego	2026/08/05
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkowita	1825 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1596 ccm / 92kW (125KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dywaniki welurowe przednie	19	Oświetlenie przestrzeni bagażowej
2	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	20	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	21	Poduszka powietrzna pasażera
4	Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach	22	Poduszki powietrzne boczne
5	Fotele przednie komfortowe	23	System bezpieczeństwa inteligentny IPS
6	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	24	System Ford Easy Fuel
7	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	25	System Ford MyKey
8	Klimatyzacja	26	System informacyjny o ekonomice jazdy "Ford Eco Mode"
9	Kolumna kierownicy regulowana w 2	27	System monitorowania ciśnienia powietrza w

10	płaszczkach Komputer pokładowy	28	oponach TPMS System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
11	Konsola centralna	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Krata wlotu powietrza dolna czarna	30	wiatła do jazdy dziennej
13	Krata wlotu powietrza górna czarna, w stylizację plastra miodu, z chromowanym obramowaniem	31	Tapicerka tekstylna Twist ciemna
14	Kurtyny powietrzne boczne	32	Tarcze kół stalowe 16" z kołpakami 14-ramiennymi
15	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	33	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
16	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	35	Zestaw naprawczy opon
18	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Radioodtwarzacz CD/MP3 (ICFAB)
Sterowanie radiem w kierownicy
Głośniki 6 szt.
Złącze "USB"
Radioodtwarzacz CD/MP3
- 3 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- 4 System kontroli trakcji ESC
System poprawiający stabilność na zakretach TVC
System kontroli trakcji TA
System wspomagania nagłego hamowania EBA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - tył
- 2 +Instalacja gazowa
- 3 Koło zapasowe dojazdowe
- 4 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	SAVA 205/55 R16 91T ESKIMO S3+ TL	5,1
Przednie prawe:	SAVA 205/55 R16 91T ESKIMO S3+ TL	4,8
Tylne lewe:	SAVA 205/55 R16 91T ESKIMO S3+ TL	4,9
Tylne prawe:	SAVA 205/55 R16 91T ESKIMO S3+ TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĄ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Ogl dziny wykonywał: Kamil Parzonka
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		190-230	
2	Dach		160-180	
3	Błotnik przedni	L	120-150	
4	Próg	L	90-150	
5	Drzwi przednie	L	140-160	
6	Drzwi tylne	L	140-160	

7	Błotnik tylny	L	170-200	
8	Błotnik przedni	P	120-160	
9	Próg	P	80-120	
10	Drzwi przednie	P	130-160	
11	Drzwi tylne	P	130-160	
12	Błotnik tylny	P	140-180	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		160-220	

Podane przedziały grubo ci powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdotykowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty, zarysowania, deformacja		
2	Reflektor	L	Urwane zaczepy mocowania		
3	Zderzak tylny		Zarysowania, wgniecenia		
4	Szyba przednia		Odpryski, pęknięcia		
5	Antena		Brak		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, odkształcenia		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowania		

Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej: Awaria układu hamowania.

Wyczuwalny zapach gazu wewnątrz pojazdu.

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Poziom płyn chłodzący poniżej minimum.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośnieść pracy silnika	Podwyższona głośnieść, nierówna praca na paliwie alternatywnym (silnik przestaje pracować)
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośnieść (stuknięcia) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośnieść skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, w pełni bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86

Dokument wystawiony elektronicznie, waży bez podpisu