

Nr zlecenia: 103/10/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/19

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy | VIN: WBA31AX080FS59979 |
| Marka: BMW | Nr rejestracyjny: PZ4E149 |
| Model pojazdu: 420 Gran Coupe Diesel MR`21 E6d/e G26 | Nr Info-Ekspert: 003-06069 |
| Wersja: xDrive M Sport Steptronic | Rok produkcji: 2024 |

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wskazanie drogomierza | 55100 km |
| Data pierwszej rejestracji | 2024/03/22 |
| Data wykonania badania technicznego | 2027/03/22 |
| Rodzaj nadwozia | coupe 4 drzwiowy |
| Dop. masa całkowita | 2315 kg |
| Jednostka napędowa | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.) |
| Pojemność / Moc silnika | 1995 ccm / 140kW (190KM) |
| Doładowanie | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rz. dowy / 16 |
| Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna |
| Rodzaj napędu | 4WD (4x4) |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 33 | Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym |
| 2 | Asystent uwagi | 34 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 3 | Autoalarm | 35 | Poduszki powietrzne boczne przednie |
| 4 | Czujnik deszczu | 36 | Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie |
| 5 | Czujniki ciśnienia w oponach | 37 | Przełącznik włączający tryb jazdy z trybem ECO PRO, Comfort, Sport |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Dywaniki welurowe | 38 | Przycisk Start/Stop |
| 7 | Emergency call | 39 | Przyciski ulubionych funkcji |
| 8 | Funkcja Follow-Me-Home | 40 | Radio |
| 9 | Głośniki 6 szt. | 41 | Skrzynia Steptronic z łopatkami zmiany biegów |
| 10 | Gniazdo 12V w konsoli centralnej | 42 | System dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 11 | Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold | 43 | System dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 12 | Immobilizer | 44 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach |
| 13 | Klamki zewnętrzne podświetlane | 45 | System odzyskiwania energii w trakcie hamowania |
| 14 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 46 | Szyby atermiczne |
| 15 | Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa | 47 | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 16 | Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M | 48 | Wiatła tylne LED |
| 17 | Kolumna kierownicy regulowana | 49 | Tapicerka tekstylno-skórzana Alcantara /Sensatec czarna z kontrastowymi szwami niebieskimi |
| 18 | Kurtyny powietrzne boczne | 50 | Tarcze kół aluminiowe 18" M "Aerodynamiczne 858" Bicolor |
| 19 | Lakier niemetalizowany Biel alpejska | 51 | Tempomat z funkcją hamowania |
| 20 | Listwa aluminiowa ozdobna w kolorze antracytowego M | 52 | Trójkąt ostrzegawczy |
| 21 | Listwy ozdobne czarne błyszczące | 53 | Tuner radiowy cyfrowy DAB |
| 22 | Listwy progowe z emblematem "BMW" | 54 | Usługi Connected Drive Services |
| 23 | Lusterko wewnętrzne ciemniane automatycznie | 55 | Usługi TeleServices |
| 24 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach | 56 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic |
| 25 | Napis M na przednim panelu bocznym, lewym i prawym | 57 | Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk) |
| 26 | Obramowania szyb czarne matowe | 58 | Wykończenie zewnętrzne Shadow Line BMW Individual |
| 27 | Oparcie siedzenia tylnych dzielone na 3 części i składane | 59 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą |
| 28 | Oświetlenie powitalne | 60 | Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 29 | Pakiet aerodynamiczny typu "M" | 61 | Zawieszenie sportowe M |
| 30 | Pakiet schowków dodatkowych | 62 | Zbiornik paliwa 59l |
| 31 | Podłokietnik centralny przedni | 63 | Zestaw naprawczy opon |
| 32 | Podłokietnik siedzenia tylnych | | |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 BMW Live Cockpit Plus
 - System nawigacji satelitarnej
 - System Bluetooth
 - System WiFi
 - Kontroler iDrive Touch
 - Złącze USB-C, 2 szt
 - Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza centralnego
 - Łączność 4G LTE
 - System operacyjny BMW 8.0
 - Tuner z odbiorem różnorodności i RDS
- 3 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - Usługi Concierge Services
 - Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
 - Usługi Connected Drive

- Usługi Zdalne (dla smartfonu)
- System In-Car Experiences
- 6 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
 - Lusterka zewn trzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie
 - Lusterko zewn trzne pasa era z funkcj parkingow
 - Lusterko zewn trzne kierowcy ciemniane automatycznie
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasa era
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasa era
- 8 System Active Guard Plus
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizj z pojazdem poprzedzaj cym i pieszymi z funkcj hamowania miejskiego
 - System ostrzegaj cy przed niezamierzon zmian pasa ruchu zaktywn interwencji ukł. kier. przy pr dko ci powy ej 70
- 9 Zestaw gło nomówi cy "Bluetooth" z interfejsem USB
 - Zestaw gło nomówi cy "Bluetooth"
 - Zł cze "USB"

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania plus (dopłata)
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - Kamera Surround View
 - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji (dopłata)
 - System nawigacji satelitarnej
 - System Bluetooth
 - System WiFi
 - Kontroler iDrive Touch
 - Wyświetlacz wskaźników 12,3"
 - System operacyjny BMW 7.0
 - Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
 - Zł cze USB-C, 2 szt
 - Tuner z odbiorem różnorodno ci i RDS
- 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasa era podgrzewany
- 4 Galwanizowane wykończenie elementów obsługi
- 5 Głośniki HiFi zestaw (dopłata)
 - Głośniki 10 szt.
 - Wzmacniacz audio 205W
- 6 Kierownica podgrzewana
- 7 Nakładki na lusterka zewn trzne czarne
- 8 Osobista karta eSIM
- 9 Oświetlenie Ambiente
- 10 System Dostępnego komfortowy
- 11 Systemy asystujące kierowcy Professional (dopłata)
 - Tempomat aktywny
 - System Stop & Go
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizj z tyłu
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - Asystent martwego pola lusterek
 - Asystent kierowania i pasa ruchu
 - Asystent unikania kolizji
 - System ostrzegania przed kolizj z pojazdem poprzedzaj cym i pieszymi z funkcj hamowania miejskiego
 - System ochrony przed kolizj boczno aktywny
 - System ostrzegaj cy przed niezamierzon zmian pasa ruchu zaktywn interwencji ukł. kier. przy pr dko ci powy ej 70
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu
 - Asystent zatrzymania awaryjnego

- 12 Szyby tylne przyciemniane
- 13 Taca doładowania bezprzewodowego
- 14 Tarcze kół aluminiowe 19" M "Y- Spoke 859 m" Bicolor, oponymieszane (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe: | *MICHELIN 245/40 R19 98Y XL PILOT SPORT 4 | 5,0 |
| Przednie prawe: | *MICHELIN 245/40 R19 98Y XL PILOT SPORT 4 | 5,0 |
| Tylne lewe: | MICHELIN 255/40 R19 100Y XL PILOT SPORT 4 TL | 5,0 |
| Tylne prawe: | MICHELIN 255/40 R19 100Y XL PILOT SPORT 4 TL | 5,0 |

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

| | |
|----------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ | (-) |
| KOREKTA ZA WYPOSA ENIE | (+) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | (-) |
| KOREKTY RÓ NE: | |
| Stan utrzymania i dbała o pojazd | (-) |
| Regionalna sytuacja rynkowa | (-) |
| KOREKTY RÓ NE RAZEM | (-) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | (-) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogl dziny wykonał: Janusz Chomicz


Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1 | Pokrywa przednia | | 40 | |
| 2 | Dach | | 90 | |
| 3 | Błotnik przedni | L | 70 | |
| 4 | Drzwi przednie | L | 90 | |
| 5 | Drzwi tylne | L | 90 | |
| 6 | Błotnik tylny | L | 90 | |
| 7 | Błotnik przedni | P | 60 | |
| 8 | Drzwi przednie | P | 100 | |
| 9 | Drzwi tylne | P | 100 | |
| 10 | Błotnik tylny | P | 100 | |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia | | 90 | |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1 | Zderzak przedni | | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 2 | Reflektor | P | Odprysk | | |
| 3 | Szyba przednia | | Odpryski warstwy zewn trznej | | |

**KABINA KIEROWCY – Wyposa enie wewn trzne**

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1 | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L | Zarysowana | | |
| 2 | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P | Zarysowana | | |

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | Głó no pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głó no (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczno hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczno hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja prawdziwo ci danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z baz CEPiK
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pod kątem czerpienia korzyści z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego użytkowania.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest wa ny na dzie ogl dzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za zmiany stanu pojazdu wynikaj ce z dalszej eksploatacji lub postoj u (np. uszkodzenie akumulatora, powi kszenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca si sprawdzenie daty wyceny

ü Je eli elementy jednostki nap dowej, układu przeniesienia nap du itp., s rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletno ci poszczególnych układów. Mo liwo wyst pienia braków w kompletacji (np. ze wzgl du na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy cz ci”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urz dzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczno ci przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikowa wskazania, np. za po rednictwem dost pnych ródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podł czenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawno ci technicznej pojazdu. W zwi zku z tym przyjmuje si i stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodze .

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletno ci w zakresie osprz tu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

