

Nr zlecenia: 23/15/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/15

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Piotr Bałazi ski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena Warto ci

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VI-2026
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN: S A L K A B B W 6 P A 0 7 4 3 2 8
Marka:	LAND ROVER	Nr rejestracyjny: PZ4S288
Model pojazdu:	Range Rover V 3.0 Diesel MHEV MR`22 E6d	Nr Info-Ekspert: 072-01221
Wersja:	SV LWB	Rok produkcji: 2023
Wskazanie drogomierza	47193 km	
Data pierwszej rejestracji	2023/12/08	
Data wa no ci badania technicznego	2026/12/08	
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całk.	3350 kg	
Jednostka nap dowia	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)	
Pojemno / Moc silnika	2997 ccm / 258kW (351KM)	
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rz dowy / 24	
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna	
Rodzaj nap du	AWD (4x4)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSA ENIE STANDARDOWE	
L.p. Nazwa elementu wyposa enia	L.p. Nazwa elementu wyposa enia
1 ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	47 Poziomowanie reflektorów automatyczne
2 Air Purification Pro - system oczyszczania powietrza w kabinie	48 Program jazdy konfigurowalny
3 Asystent hamowania awaryjnego	49 Przygotowanie do monta u haka holowniczego
4 Asystent martwego pola lusterek	50 Radio cyfrowe DAB, DMB, DAB+
5 Asystent przygotowania kabiny do potencjalnej kolizji - Occupant Protection Assist	51 Reflektory przednie Digital LED z projekcj obrazu
6 Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch	52 Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych

7	Assist) Asystent wspomagający utrzymanie prawidłowego pasa jazdy	53	regulowane elektrycznie Spryskiwacze reflektorów
8	Audio System Meridian Signature Sound 1700W	54	System Adaptive Dynamics
9	Autoalarm perymetryczny i volumetryczny	55	System all Terrain Info Centre
10	Blokady dzieci ce sterowane elektrycznie	56	System Apple Carplay/Android Auto
11	Brak pakietu dla pał cych	57	System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
12	Czujnik jakości powietrza	58	System Bluetooth
13	Dach panoramiczny elektrycznie regulowany z elektrycznie sterowanymi roletami	59	System Brake Hold
14	Dach w kolorze nadwozia	60	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
15	Dyferencjał elektroniczny aktywny z Torque Vectoring by Braking	61	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
16	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	62	System elektronicznej kontroli trakcji ETC
17	Dywaniki Ebony	63	System hamowania awaryjnego
18	Dywaniki wełniane ze skórzanym obiciem	64	System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
19	Ekran dotykowy 13.1" dla pasażerów przednich foteli	65	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
20	Hamulec postojowy elektryczny EPB	66	System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania Rear Collision Monitor
21	Kamery 3D Surround	67	System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania Rear Traffic Monitor
22	Kierownica podgrzewana	68	System monitorujący zmęczenie kierowcy
23	Kierownica pokryta skórą liców	69	System Park Assist
24	Kierownica wielofunkcyjna	70	System Pivi Pro
25	Kierunkowskazy animowane	71	System Remote (subskrypcja na czas gwarancji podstawowej)
26	Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi	72	System ruszania z miejsca w warunkach niskiej przyczepności
27	Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa	73	System stabilizacji przechyłu RSC
28	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	74	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
29	Lodówka w przedniej konsoli centralnej	75	System sterowania głosem
30	Lusterko wewnętrzne trzecie ClearSight	76	System Terrain Response 2
31	Ładowarka bezprzewodowa do telefonu ze wzmacniaczem sygnału	77	System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC
32	Nakładki progów aluminiowe, podświetlane z napisem SVAutobiography	78	Szyba przednia obojczykowa przepuszczalna światła
33	Ogrzewanie postojowe z programatorem i zdalnym sterowaniem	79	Szyba przednia ogrzewana
34	Ochrona przestrzeni bagażowej sterowana elektrycznie	80	Szyba tylna podgrzewana z czujnikiem czasowym
35	Ochrony przeciwsłoneczne dwucyfrowe z lusterkami podświetlanymi	81	Światła mijania włączane automatycznie
36	Oświetlenie wnętrza	82	Światła przeciwmgielne przednie
37	Pakiet entertainment z ekranami 13.1" dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń	83	Tapicerka ze skóry SV Interpid Semi-Aniline, wnętrza Ebony
38	Pakiet skórzany rozszerzony SV Bespoke	84	Tarcze kół aluminiowe 22", 7-ramienne, (wzór 7023) DiamondTurned/Gloss Dark Grey
39	Pedały z metalowym wykończeniem	85	Tempomat adaptacyjny z asystentem kierowania
40	Pilot drzwi garażowych	86	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
41	Podłoga bagażnika praktyczna	87	Wstawka wykończeniowa Natural Cream Walnut Burr
42	Podłokietnik siedzeń tylnych	88	Zaciski hamulcowe lakierowane czarne
43	Podsufitka skórzana SV Bespoke Ebony	89	Zamykanie elektryczne drzwi
44	Podświetlane zapinacze pasów bezpieczeństwa	90	Zawieszenie pneumatyczne z aktywną kontrolą nachylenia pojazdu (Dynamic Response)
45	Poduszki powietrzne boczne	91	Zestaw naprawczy opon
46	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie i bezdotykowo	92	Zewnętrzne akcenty stylistyczne SV

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujniki parkowania - przód/tył

- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele 401AQ
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Siedzenia tylne podgrzewane
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Fotel kierowcy wentylowany
 - Fotel pasażera wentylowany
 - Fotele tylne wentylowane
 - Siedzenia tylne z regulacją elektryczną pochylenia
 - Fotele przednie regulowane elektrycznie w 24 kierunkach
 - Siedzenia tylne Executive Class Comfort Plus
 - Fotele przednie z funkcją masażu górnych kamieniami
- 3 Gniazdo 230V w II rzędzie siedzeń oraz w bagażniku
 - Gniazdo 12V w bagażniku
 - Gniazdo 230V w II rzędzie siedzeń
- 4 Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie składane elektrycznie z oświetleniem podłogowym
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłogowym
- 5 Podłokietniki foteli kierowcy i pasażera
 - Podłokietnik fotela pasażera
 - Podłokietnik fotela kierowcy
- 6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 7 System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości
 - System rozpoznawania znaków drogowych
 - Ogranicznik prędkości inteligentny
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 9 Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
 - Spryskiwacz szyby tylnej
 - Wycieraczka szyby tylnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach panoramiczny stały z elektrycznie zamykanymi roletami
 - Dach panoramiczny
 - Roleta dachowa sterowana elektrycznie
- 2 Kierownica SV Bespoke obszyta skórą, z drewnianymi wstawkami Open Pore (dopłata)
- 3 Koło zapasowe dojazdowe
- 4 Lakier metalizowany Premium Constellation Blue z wykończeniem Gloss
- 5 Pakiet SV Signature Suite ze skórzanym stolikiem (dopłata)
 - Konsola środkowa tylna
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Fotel kierowcy wentylowany
 - Fotel pasażera wentylowany
 - Lodówka w tylnej konsoli centralnej
 - Fotele przednie regulowane elektrycznie w 24 kierunkach
 - Siedzenia tylne Executive Class Comfort Plus
 - Fotele przednie z funkcją masażu górnych kamieniami
 - Stolik sterowany elektronicznie z obiciem skórzanym
- 6 Podsufitka skórzana Liberty Blue (dopłata)
- 7 System Secure Tracker Pro (subskrypcja na czas gwarancji podstawowej)
- 8 Szyby tylne (od słupka B) przyciemniane
- 9 Tapicerka ze skóry SV Serenity Near-Aniline Liberty Blue / Semi-Aniline Perlino, wntylacja Liberty Blue (dopłata)
- 10 Tarcze kół aluminiowe 23", 10-ramienne, (wzór 1077), Dark Grey/Corinthian Bronze (dopłata)
- 11 Wstawka wykończeniowa Natural Dark Linear z tłoczonym metalicznym mozaiką (dopłata)
- 12 Wykończenie podłogi Liberty Blue
- 13 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
- 14 Zewnętrzne akcenty stylistyczne SV Serenity

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 285/40 R23	111Y	XL SCORPION ZERO ALL SEASON LR N		5,0
Przednie prawe:	PIRELLI 285/40 R23	111Y	XL SCORPION ZERO ALL SEASON LR N		5,0
Tylne lewe:	PIRELLI 285/40 R23	111Y	XL SCORPION ZERO ALL SEASON LR N		6,0
Tylne prawe:	PIRELLI 285/40 R23	111Y	XL SCORPION ZERO ALL SEASON LR N		6,0

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbała o pojazd	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogl dziny wykonywał: Jacek Ducki

Wycena wykonana: Piotr Bałazi ski

Pojazd w cało ci pokryty foli bezbarwn


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania		
2	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecenie		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdj ciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		314-361	
2	Dach		325-368	
3	Błotnik przedni	L	313-325	
4	Drzwi przednie	L	304-330	
5	Drzwi tylne	L	298-337	
6	Błotnik tylny	L	338-362	
7	Błotnik przedni	P	313-330	
8	Drzwi przednie	P	309-329	
9	Drzwi tylne	P	302-331	
10	Błotnik tylny	P	341-364	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		335-342	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposa enie zewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposa enie wewn trzne**

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | Gło no pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Gło no (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczno hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczno hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwo ci danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrze enia ograniczaj ce opini .

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotycz ce wyposa enia) słu jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie mo e by zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporz dzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodze nieakceptowalnych pozako czeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczno ci uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodze wynikaj cych z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zu ycia.

ü Je li chcesz traktowa ten dokument jako ródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialno . eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialno ci za takie u ycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena słu y wyłącznie do oszacowania warto ci rynkowej przedmiotu wyceny i nie mo e by wykorzystywana do adnego innego celu, ni wymieniony powy ej. W szczególno ci wycena nie mo e stanowi podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialno ci za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikaj ce z dalszego u ytkowania przedmiotu wyceny, a tak e za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powy sza wycena nie jest ekspertyz stanu technicznego przedmiotu wyceny i za tak nie mo e by uznawana, w szczególno ci nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto .

ü Wycen przeprowadzono w oparciu o dostarczon dokumentacj oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono bada diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wycenami w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczne wyposażenia należy się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny.
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie sprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu