

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00373/6/26-14221	Data raportu	08-06-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn Jakub Błaszak (WSP)	Data oględzin	18-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/39808/26/05/07Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...	

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA21BY0407K69905
Marka, model	BMW Seria 2 Active Tourer [U...
Typ, wersja	218d aut
Numer rejestracyjny	PO2XV76
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/110 kW
Stan licznika	194 140 km
Data 1. rej./rok prod.	28-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	13-06-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Active Guard (ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent uwagi), Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu, BMW ID, BMW Live Cockpit Plus z nawigacją, ekran dotykowy, RDS, LTE, Bluetooth, Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie, Blokada rodzicielska tylnych drzwi, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujnik zajętości foteli, połączony z sygnalizacją zapnij pasy, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 16", Double-Spoke 186, z ogumieniem 205/65, Gniazdo 12V z przodu konsoli centralnej, Hamulec elektromechaniczny parkingowy, Immobilizer elektroniczny, In-Car Experiences, Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto), Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana, Lakier niemetalizowany, Listwy ozdobne - srebrny kwarc, matowe, Listwy progowe z przodu z napisem BMW, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Mocowanie fotelika dziecięcego i-Size na fotelu pasażera, Obramowania szyb - czarne matowe, Oczka do mocowania ładunku w bagażniku, Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Oznaczenia modelu, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne z funkcją Follow-Me-Home, Performance Control, Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi, Przycisk Start/Stop, Real Time Traffic Information, Reflektory LED, Regulacja nachylenia oparcia tylnej kanapy, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Speed Limit Info, System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód i tył, Tapicerka materiałowa Arktur, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Usługi Concierge, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Wskaźnik zmiany biegów, Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, Wyświetlacz panoramiczny 10.25", Zawieszenie standardowe, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła do jazdy diennej LED, Światła hamowania dynamiczne, Asystent świateł drogowych, Fotel kierowcy aktywny (elektrycznie regulowane podparcie lędźwiowe z funkcją masażu), Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie sportowe, Kierownica ogrzewana, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Siatka oddzielająca bagażnik od przestrzeni pasażerskiej, Szyby przyciemniane, boczne tylne i tylna

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/60 16 92V	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/60 16 92V	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/60 16 92V	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/60 16 92V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dach	łagodne, zarysowanie	NA	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	łagodne, zarysowanie	NA	
3	Błotnik tylny R	łagodne, zarysowanie	NA	
4	Pokrywa tylna	łagodne, zarysowanie	NA	
5	Tarcza koła aluminiowa przód L	łagodne, zarysowanie	NA	1,5
6	Tarcza koła aluminiowa tył L	łagodne, zarysowanie	NA	1
7	Pokrywa przednia	łagodne, , zarysowanie		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	łagodne, , zarysowanie		
9	Okładzina zderzaka tylnego	łagodne, , zarysowanie		
10	Tarcza koła aluminiowa przód R	łagodne, , zarysowanie		
11	Tarcza koła aluminiowa tył R	łagodne, , zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1