

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] VI-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy  
 Marka: RENAULT  
 Model pojazdu: Megane IV Grandtour dCi MR`20 E6d  
 Wersja: Techno Blue 115  
 VIN: V F 1 R F B 0 0 6 7 0 2 3 3 8 7 5  
 Nr rejestracyjny: WW 387TH  
 Nr IE / ID: 031-10953 / 215987  
 Rok produkcji: 2022



Data pierwszej rejestracji	2023/02/08
Data ważności badania technicznego	2028/02/01
Wskazanie drogomierza	149031 km
Okres eksploatacji pojazdu (23/02/08-26/06/03)	40 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary
Dop. masa całkow.	1954 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	26	Renault Multi-Sense
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	27	Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane Easy Break
3	Fotel pasażera z regulacją wysokości	28	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
4	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	29	System automatycznej zmiany świateł z drogowych na mijania AHL
5	Hamulec postojowy automatyczny	30	System kontroli bezpiecznej odległości
6	Immobilizer	31	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Kamera cofania	32	System kontroli pasa ruchu LDW
8	Karta Renault Hands Free	33	System stabilizacji toru jazdy ESC
9	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	34	System sygnalizacji zmęczenia kierowcy
10	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	35	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
11	Kolumna kierownicy pokryta skórą	36	System wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych (AEBS Piesi)
12	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	37	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Komputer pokładowy	38	Szyby tylne przyciemniane
14	Kurtyny powietrzne boczne	39	Szyby tylne regulowane elektrycznie
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	40	Światła do jazdy dziennej LED
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	41	Światła hamowania awaryjnego
17	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	42	Światła tylne LED 3D
18	Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne	43	Tapicerka łączona skóra ekologiczna/materiał

19	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	44	Tarcze kół aluminiowe 17"
20	Ogranicznik prędkości	45	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
21	Poduszka powietrzna kierowcy	46	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	47	Wyświetlacz wskaźników kierowcy 7"
23	Poduszki powietrzne boczne	48	Zamek centralny
24	Reflektory Full LED "Pure Vision"	49	Zestaw naprawczy opon
25	Relingi dachowe aluminiowe		

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 3 Konsola centralna z podłokietnikiem  
Podłokietnik centralny przedni  
Konsola centralna
- 4 System multimedialny EASY LINK 9,3" z nawigacją  
System nawigacji satelitarnej  
Głośniki 6 szt.  
Mapa Europy  
Gniazda USB -2 szt.  
Funkcja Android Auto / Apple CarPlay  
Radioodtwarzacz cyfrowy DAB  
Złącze Jack  
Wyświetlacz 9,3"
- 5 System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP / TSR)  
System rozpoznawania znaków drogowych TSR  
System ostrzegania o nadmiernej prędkości OSP
- 6 Światła p/mgienne przednie LED z doświetlaniem łuków  
System doświetlania zakrętów  
Światła p/mgienne przednie LED
- 7 Zagłówki przednie i tylne 5 szt.  
Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.  
Zagłówki foteli przednich

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****Nazwa elementu wyposażenia**

- | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia   |
|------|--|
| 1    | Koło zapasowe dojazdowe  |
| 2    | Lakier metalizowany  |
| 3    | Pakiet Easy 2<br>System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA<br>System kontroli martwego pola BSW<br>System parkowania Easy Park Assist |
| 4    | Pakiet Zimowy<br>Kierownica podgrzewana<br>Fotel kierowcy podgrzewany<br>Kierownica pokryta skórą<br>Fotel pasażera podgrzewany                        |

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FIRESTONE 205/50 R17 93V XL WINTERHAWK 4	7,0	24
Przednie prawe:	FIRESTONE 205/50 R17 93V XL WINTERHAWK 4	7,0	24
Tylne lewe:	FIRESTONE 205/50 R17 93V XL WINTERHAWK 4	5,0	52
Tylne prawe:	FIRESTONE 205/50 R17 93V XL WINTERHAWK 4	5,0	52

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

Na podstawie oględzin stwierdzono:

## Nadwozie:

- lampa tylna lewa pęknięta,
- błotnik tylny lewy zarysowany w środkowej części,
- drzwi tylne lewe zarysowanie z lewej strony,
- drzwi przednie lewe obtarcia w okolicach klamki,
- błotnik przedni lewy zarysowany z lewej strony,
- reflektor przedni lewy przetarty,
- szyba czołowa odprysk,
- zderzak przedni obtarcia i zarysowania z lewej i prawej strony,
- pokrywa silnika odpryski od kamieni w przedniej części oraz głęboka rysa w środkowej części,
- błotnik przedni prawy zarysowany z prawej strony,
- drzwi tylne prawe zarysowanie z prawej strony,
- błotnik tylny prawy zarysowany z lewej i prawej strony,

## Wyposażenie:

- fotel kierowcy - zagniecenia poszycia tapicerki materiałowej.
- wnętrze wymagające czyszczenia i konserwacji,

## Silnik z osprzętem:

- silnik sprawny technicznie, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycie proporcjonalne do przebiegu pojazdu, przeprowadzono próbę rozruchową i jezdną z wynikiem pozytywnym.
- podczas serwisu pojazdu stwierdzono do wymiany chłodnicę oleju oraz czujnik zapłonu.
- zapalona kontrolka - skontroluj układ wtrysku paliwa.

## Układ napędowy:

- układ sprawny technicznie, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycie proporcjonalne do przebiegu pojazdu.

## Zawieszenie przednie i tylne:

- brak uwag.

## Reszta:

- brak korka wlewu AdBlue.

**KOMENTARZ**

Przy przebiegu 124 952 km wykonano przegląd z wymianą oleju, filtra, filtra kabiny.

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**  
**do wyceny nr: L/1621/481/26 - WW 387TH**

z dnia: 2026/06/03

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] VI-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2022

Model: Megane IV Grandtour dCi MR`20 E6d

Wersja: Techno Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 387TH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



20260603\_095228



20260603\_095231



20260603\_095236



20260603\_095240



20260603\_095243



20260603\_095252



20260603\_095258



20260603\_095303



20260603\_095401



20260603\_095406



20260603\_095409



20260603\_095418



20260603\_095432



20260603\_095444



20260603\_095451



20260603\_095510



20260603\_095514



20260603\_095518



20260603\_095532



20260603\_095545



20260603\_095551



20260603\_095557



20260603\_095559



20260603\_095602



20260603\_095611



20260603\_095615



20260603\_095618



20260603\_095636



20260603\_095642



20260603\_095647



20260603\_095651



20260603\_095725



20260603\_095728



20260603\_095734



20260603\_095738



20260603\_095808



20260603\_095816




20260603\_095819



20260603\_095825



20260603\_095828



20260603\_095835



20260603\_095844



20260603\_095853



20260603\_095858



20260603\_095900



20260603\_095929



20260603\_095957



20260603\_100005



20260603\_100011



20260603\_100013



20260603\_100017



20260603\_100022



20260603\_100052



20260603\_100104



20260603\_100106



20260603\_100108



20260603\_100112



20260603\_100129



20260603\_100141



20260603\_100146



20260603\_100152



20260603\_100158



20260603\_100204



20260603\_100209



20260603\_100722

## ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: L/1621/481/26 - WW 387TH

z dnia: 2026/06/03

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2022


Model: Megane IV Grandtour dCi MR`20 E6d

Wersja: Techno Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 387TH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

### OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



### INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie odczytu miernika grubości lakieru stwierdzono wcześniejsze naprawy blacharsko lakiernicze błotnika tylnego lewego oraz drzwi przednich i tylnych lewych.

Na podstawie informacji uzyskanych od zleceniodawcy we wrześniu 2023r pojazd posiadał naprawiany lewy tył pojazdu oraz w lutym 2026r tył pojazdu.