

Nr zlecenia: 62/24/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 24.06.2026

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Mariusz Zając/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VI-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	K M H L C 4 1 A A J U 1 0 1 7 1 5
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	LU229NP
Model pojazdu:	i40 1.6 MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	016-01115
Wersja:	Comfort	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	175360 km		
Data pierwszej rejestracji	28.08.2017		
Data ważności badania technicznego	11.08.2026		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1980 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1591 ccm / 99kW (135KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Autoalarm
- 3 Czujnik deszczu
- 4 Czujniki ciśnienia w oponach

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 29 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 30 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 31 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 32 Radiodtwarzacz CD + MP3

5	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	33	Schowek chłodzony
6	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach	34	Siatka mocująca bagaż
7	Fotel pasażera z regulacją wysokości	35	Sterowanie radiem w kierownicy
8	Głośniki 6 szt.	36	System Bluetooth
9	Gniazdo 12V	37	System kontroli podjazdu HAC
10	Hamulec postojowy elektryczny	38	System kontroli trakcji VSM
11	Immobilizer	39	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
12	Kierownica podgrzewana	40	System stabilizacji toru jazdy ESC
13	Kierownica pokryta skórą	41	System statycznych świateł doświetlających zakręty
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	42	System wspomagania nagłego hamowania
15	Kolumna kierownicy regulowana	43	Szyba przednia ogrzewana częściowo
16	Koło zapasowe dojazdowe	44	Szyby atermiczne
17	Komputer pokładowy	45	Szyby przyciemniane
18	Kurtyny powietrzne boczne	46	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
19	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	47	Światła do jazdy dziennej
20	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	48	Światła p/mgielne LED
21	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	49	Tapicerka tekstylna
22	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	50	Tarcze kół aluminiowe 16"
23	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	51	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
24	Nakładki ozdobne progów	52	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
25	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	53	Zaglówki aktywne
26	Podłokietnik centralny przedni	54	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Podłokietnik siedzeń tylnych	55	Złącze "AUX"
28	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 205/60 R16 92V TURANZA T005	5,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 205/60 R16 92V TURANZA T005	5,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 205/60 R16 92V TURANZA T005	5,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 205/60 R16 92V TURANZA T005	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)

KOREKTY RÓŻNE:

Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan Utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Łukasz Wróbel


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Wgniecenia		
2	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Wnęka koła	P	Zarysowania		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	180	
4	Drzwi przednie	L	120	
5	Błotnik tylny	L	150	
6	Błotnik przedni	P	110	
7	Drzwi przednie	P	100	
8	Błotnik tylny	P	110	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	
10	Drzwi tylne	L	140	
11	Drzwi tylne	P	110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
2	Kanapa tylna		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.
Tapicerki zarysowane i zabrudzone

JAZDA KONTROLNA

- Głośność pracy silnika wg. oświadczenia - silnik pracuje nierówno
- Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego wg. oświadczenia sprzęgło uszkodzone, nie można wybrać biegu

Akumulator uszkodzony - brak możliwości przeprowadzenia jazdy próbnej i weryfikacji działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z bazą CEPiK
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w

szczegółności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86

REJESTRACJA SPRZEDAŻY

Model: 1.40 Sedan

Nr nadwozia (VIN): WMHHLCC4AAJ4U101715

Data sprzedaży: 21-08-2014

PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻNY (POD)

Model: 1.40 Sedan

Nr nadwozia (VIN): WMHHLCC4AAJ4U101715

Data przeglądu: 21-08-2014

Stan licznika (km): 10km

Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (POD) zgodnie z instrukcją Hyundai.

WARUNKI OGÓLNE GWARANCJI

Ochrona danych osobowych

W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych, informujemy, że dane osobowe Klienta podane przy zakupie Hyundai, do którego wydania została niniejsza Książka gwarancji, przetwarzane przez Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 24, 02-675 Warszawa, jako Administratora Danych, będą przekazywane Autoryzowanym Dealerom Hyundai. Możliwa jest również ich w szczególności pod następującym adresem: www.hyundai.pl/Znajdz_Dealera.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w określony powyżej sposób realizacji obowiązków wynikających z umowy sprzedaży i gwarancji Producenta. Podanie danych osobowych jest warunkiem dostarczenia do nabywcy pojazdu, w tym także szkolenia, niezbędne do należytego wypełnienia obowiązków z umowy sprzedaży oraz gwarancji Producenta. Klientowi przysługuje prawo do danych oraz prawo do ich poprawiania.

Definicja gwarancji

Samochody Hyundai są produkowane przy użyciu najnowszych technologii. W razie konieczności skorzystania z oferowanych usług, należy pamiętać o uważnym zapoznaniu się z poniższymi informacjami. Po maksymalnym wykorzystaniu w całym okresie eksploatacji samochodu, należy pamiętać o zmianie ustawowych praw konsumenta, lecz użytkownik nie jest odpowiedzialny za zmiany. Dla wykorzystania gwarancji i Hyundai Assistance, bardzo ważne jest proste i szybkie zgłoszenie wad, które opłaca się naprawiać.

Gwarancja Producenta

Gwarantujemy UŻYTKOWNIKOWI dobrą jakość i trwałość, pod warunkiem wykonywania czynności obsługi zgodnie z harmonogramem przeglądów podanym przez przedstawicieli na kolejnych stronach. W razie konieczności wyjaśnień prosimy o kontakt z najbliższym Dealerem lub Autoryzowanym Dealerem Hyundai Motor Poland.

Podpis Sprzedawcy i Autoryzowanego Dealera (ASO) Hyundai: GRUPA PCD
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.
/dawniej Polska Grupa Dealerów Spółka z o.o./
30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26
NIP 679-25-75 669 REGON 357048037

Podpis Producenta (ASO) Hyundai: GRUPA PCD
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.
/dawniej Polska Grupa Dealerów Spółka z o.o./
30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26
NIP 679-25-75 669 REGON 357048037

Fot. nr 87

OKRESOWYCH

wysokopiętny ☐

PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km): 15380

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
ODDZIAŁ
20-718 Lublin, Al. Krasnicka 16
tel. 81 458 30 10

Data: 21.08.2014 Podpis: [Signature]

Wynik kontroli pojazdu testerem GDS-M oraz uwagi serwisu

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
ODDZIAŁ
20-718 Lublin, Al. Krasnicka 16
tel. 81 458 30 10

NASTĘPNY PRZEGLĄD

15380 KM LUB 21-08-2014

Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km): 29810

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
ODDZIAŁ
20-718 Lublin, Al. Krasnicka 16
tel. 81 458 30 10

Data: 25.01.2015 Podpis: [Signature]

Wynik kontroli pojazdu testerem GDS-M oraz uwagi serwisu

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
ODDZIAŁ
20-718 Lublin, Al. Krasnicka 16
tel. 81 458 30 10

NASTĘPNY PRZEGLĄD

29810 KM LUB 25-01-2015

Przebieg Data

Fot. nr 88

PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 41744

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
ODDZIAŁ
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 83 458 30 10

Data: 20.01.2021 Podpis: [Signature]

Wynik kontroli pojazdu testerem GDS-M oraz uwagi serwisu
OK

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
ODDZIAŁ
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 83 458 30 10

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 41744 KM LUB 30-01-2021 Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 45871

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
ODDZIAŁ
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 83 458 30 10

Data: 01-02-2021 Podpis: [Signature]

Wynik kontroli pojazdu testerem GDS-M oraz uwagi serwisu
OK

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
ODDZIAŁ
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 83 458 30 10

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 45871 KM LUB 01-02-2021 Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 89

PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 54572

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
ODDZIAŁ
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 83 458 30 10

Data: 08.02.22 Podpis: [Signature]

Wynik kontroli pojazdu testerem GDS-M oraz uwagi serwisu
OK

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
ODDZIAŁ
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 83 458 30 10

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 54572 KM LUB 08-02-2022 Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 76380

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Pieczęć ASO Hyundai

Data: 20.01.23 Podpis: [Signature]

Wynik kontroli pojazdu testerem GDS-M oraz uwagi serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 76380 KM LUB 20-01-2024 Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 90

MIESIĘCY

PRZEGLĄD NADWOZIA - OCENA STANU

Po 12 miesiącach od daty zakupu

Data wykonania 27-08-2018

Przebieg (km) 18330

Wykonano ☒

Ocena stanu nadwozia

1. ☒	2. ☒	3. ☒	4. ☒	5. ☒
6. ☒	7. ☒	8. ☒	9. ☒	10. ☒
11. ☒	12. ☒	13. ☒	14. ☒	15. ☒
16. ☒	17. ☒	18. ☒	19. ☒	

Inne uszkodzenia (opis)

Następna ocena stanu nadwozia, zgodnie z harmonogramem:

Data 22-08-2019

1. Maski silnika
2. Zderzak przedni
3. Błotnik przedni lewy
4. Drzwi przednie lewe
5. Drzwi tylne lewe
6. Próg lewy
7. Błotnik tylny lewy
8. Słupki „B” lewy
9. Słupki „A” lewy
10. Pokrywa bagażnika
11. Zderzak tylny
12. Dach
13. Drzwi tylne prawe
14. Drzwi przednie prawe
15. Próg prawy
16. Błotnik przedni prawy
17. Słupki „B” prawy
18. Słupki „A” prawy
19. Błotnik tylny prawy

V Bez uwag
O Odpryski lakieru
P Uszkodzenie pokładowe
A Perforacja korozyjna blach
R Zarysowania
W Wgniecenia
X Inne

Fot. nr 91

PRZEGLĄD NADWOZIA - OCENA STANU

Po 24 miesiącach od daty zakupu

Data wykonania 22-08-2019

Przebieg (km) 35463

Wykonano ☒

Ocena stanu nadwozia

1. ☒	2. ☒	3. ☒	4. ☒	5. ☒
6. ☒	7. ☒	8. ☒	9. ☒	10. ☒
11. ☒	12. ☒	13. ☒	14. ☒	15. ☒
16. ☒	17. ☒	18. ☒	19. ☒	

Inne uszkodzenia (opis)

Następna ocena stanu nadwozia, zgodnie z harmonogramem:

Data 22-08-2020

1. Maski silnika
2. Zderzak przedni
3. Błotnik przedni lewy
4. Drzwi przednie lewe
5. Drzwi tylne lewe
6. Próg lewy
7. Błotnik tylny lewy
8. Słupki „B” lewy
9. Słupki „A” lewy
10. Pokrywa bagażnika
11. Zderzak tylny
12. Dach
13. Drzwi tylne prawe
14. Drzwi przednie prawe
15. Próg prawy
16. Błotnik przedni prawy
17. Słupki „B” prawy
18. Słupki „A” prawy
19. Błotnik tylny prawy

V Bez uwag
O Odpryski lakieru
P Uszkodzenie pokładowe
A Perforacja korozyjna blach
R Zarysowania
W Wgniecenia
X Inne

Fot. nr 92

OCENA STANU

PRZEGŁĄD NADWOZIA - OCENA STANU

Po 48 miesiącach od daty zakupu

Data wykonania 23-08-2021

Przebieg (km) 48 122 km

Wykonano ☒

Ocena stanu nadwozia

1. ☒	2. ☒	3. ☒	4. ☒	5. ☒
6. ☒	7. ☒	8. ☒	9. ☒	10. ☒
11. ☒	12. ☒	13. ☒	14. ☒	15. ☒
16. ☒	17. ☒	18. ☒	19. ☒	

Inne uszkodzenia (opis)

Następna ocena stanu nadwozia, zgodnie z harmonogramem:

Data 22-08-2023

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Polska
20-469 Lublin, ul. Budowlana 2
20-718 Lublin, Al. Wolności 102
tel. 81 458 30 10

41

1. Maskę silnika
2. Zderzak przedni
3. Błotnik przedni lewy
4. Drzwi przednie lewe
5. Drzwi tylne lewe
6. Próg lewy
7. Błotnik tylny lewy
8. Słupki „B” lewy
9. Słupki „A” lewy
10. Pokrywa bagażnika
11. Zderzak tylny
12. Dach
13. Drzwi tylne prawe
14. Drzwi przednie prawe
15. Próg prawy
16. Błotnik przedni prawy
17. Słupki „B” prawy
18. Słupki „A” prawy
19. Błotnik tylny prawy

V Bez uwag
O Odpryski lakieru
P Uszkodzenie pokładowe
A Perforacja korozyjna blach
R Zarysowania
W Wgniecenia
X Inne

Fot. nr 93

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu