

Nr zlecenia: 02/29/05/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/01

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VI-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	U 5 Y H M 8 1 B A J L 2 6 6 0 4 6
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WL2653L
Model pojazdu:	Cee'd 1.4 MR`16 E6	Nr Info-Ekspert:	052-00956
Wersja:	M	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	157357 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/05/25		
Data ważności badania technicznego	2026/05/08		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	1820 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1368 ccm / 73kW (99KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm obwodowy	34	Sortownik pod podłogą bagażnika
2	Czujnik obecności pasażera przód/tył	35	Spoiler tylny
3	Czujnik zmierzchu	36	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	37	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
5	Głośniki 6 szt.	38	Sygnalizacja otwartych drzwi
6	Gniazdo 12V w bagażniku	39	System automatycznego ryglowania zamków
7	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	40	System kontroli trakcji TCS
8	Immobilizer	41	System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM
9	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	42	System rozpoznawania głosu
10	Klimatyzacja	43	System stabilizacji toru jazdy ESC

11	Kluczyk składany	44	System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
12	Kolorystyka wnętrza czarna	45	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	46	System wspomagania nagłego hamowania BAS
14	Koło zapasowe dojazdowe	47	Szyby barwione
15	Komputer pokładowy	48	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Kurtyny powietrzne boczne	49	Światła do jazdy dziennej LED
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	50	Światła mijania projekcyjne
18	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	51	Światła mijania włączane automatycznie
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Światła p/mgielne przednie
20	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	53	Światła z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
21	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	54	Światło dodatkowe STOP LED
22	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	55	Tapicerka w kolorze czarnym
23	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	56	Tarcze kół stalowe 15"
24	Podłokietnik centralny przedni	57	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
25	Poduszka powietrzna kierowcy	58	Wskaźnik wyboru optymalnego biegu
26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	59	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
27	Poduszki powietrzne boczne przednie	60	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
28	Radioodtwarzacz CD + MP3	61	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Relingi dachowe	62	Zderzaki w kolorze nadwozia
30	Schówek chłodzony	63	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
31	Schówek na okulary	64	Złącze "AUX"
32	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	65	Złącze "iPod"
33	Siedzenia tylne składane	66	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KLEBER 195/65 R15 91H KRISALP HP3 TL	6,7
Przednie prawe:	KLEBER 195/65 R15 91H KRISALP HP3 TL	6,7
Tylne lewe:	KLEBER 195/65 R15 91H KRISALP HP3 TL	6,9
Tylne prawe:	KLEBER 195/65 R15 91H KRISALP HP3 TL	7,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

12.01.2026

Powstanie szkody istotnej

Nazwa ubezpieczyciela: ERGO HESTIA

Kategorie: uszkodzenie elementów układu kierowniczego

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
4	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione		
7	Wnęka drzwi przednia	L	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Wnęka drzwi tylna	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-120	
2	Dach		110-130	
3	Błotnik przedni	L	110-130	
4	Drzwi przednie	L	130-140	
5	Drzwi tylne	L	110-130	
6	Błotnik tylny	L	110-140	
7	Błotnik przedni	P	110-130	
8	Drzwi przednie	P	90-130	
9	Drzwi tylne	P	170-300	
10	Błotnik tylny	P	150-970	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Pojazd uruchomiono po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania. Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76

warancja stanowi podstawę do uzyskania świadczeń
winy trzymać ją w samochodzie. Prosimy także pamiętać
całą część kompletną dokumentów samochodu i po-
kolejnego właścicieli w przypadku odsprzedaży

je autoryzowane przedstawicielstwa.

zaliczają się bez wyjątku. Kia Motors Europe GmbH
ration (KMC) i Kia Motors Slovakia s.r.o (KMS).

Kia oznacza warsztat autoryzowany przez firmę Kia
w zakresie obsługi oraz napraw gwarancyjnych ob-
warancja. Warsztat dysponujący pracownikami o wy-
niem diagnostycznym z aktualnym oprogramowaniem,
techniczną nazywany jest Warsztatem uprawnionym.

ES Paris Europe N.V. Wilhelm-Fay-Strabe 51,65936
została wyznaczona do zaopatrzenia w części i ak-

popod marki Kia, który podlega gwarancji zgodnie
z gwarancją.

Wersje lub eksploata, które są dostarczane przez Kia
w samochodach Kia.

zawiera całą wytworę z przodu silnika i układu
wsp. (np. sprzęt do demontażu, felny itp.)

Imię i nazwisko właściciela
Warszawa 00-963, ul. Ks. J. Skorupki 5
Adres
CEED II 1.4 G
Model KIA
U5YHM81BAJL266046 Samochód BEZ pakietu serwisowego
Numer identyfikacyjny (VIN)
U 5 Y H M 8 1 B A J L 2 6 6 0 4 6
Zgodna z datą z wklejki ze str. nr 2
Data rozpoczęcia gwarancji (dd-mm-rr)
Jacek Ballaun
Nazwa Dealera KIA
04-063 Warszawa; Białowieska 6
Adres Dealera KIA / nr telefonu
1
Nazwa Importera / nr telefonu

Rejestracja wymiany prędkościomierza
Prędkościomierz w tym aucie został wymieniony przy stanie _____ km
Data _____
Nazwa Osoba _____

Fot. nr 77

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD III _____ km

Data przeglądu: **12.11.2024**

Rozliczeniowy przebieg pojazdu (km): **116 379**

Wynik badania testem GDS: **OK**

Termin następnego przeglądu - data / przebieg: **12.11.2025**

Czytelne imię i nazwisko technika wykonującego OT: **Grigor Chiriac**

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: **Daniel Ciolek**

Wskazującą załączonych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

Wymiana oleju: ☒

Marka / typ: **8100 ECO**

Klasa jakości: **5W30**

Klasa lepkości: **5W30**

Wymiana płynu hamulcowego: ☒

Wymiana filtru paliwa: ☒

Wymiana filtru powietrza: ☒


Czynności dodatkowe:

karmot
AUTORYZOWANY SERWIS
KARMOT KIER 85088 Jelenia
32-100 Tarnów, ul. Tułowieńska 20A
tel. 14 626 86 860; 14 626 86 861

Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu