

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                  |                  |                                           |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Numer raportu | 07648/10/25-15201                                | Data raportu     | 14-10-2025                                |
| Rzeczoznawcy  | Paweł Szwabowicz<br>mgr inż. Paweł Barszcz (NEW) | Data oględzin    | 08-10-2025                                |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/72943/25/09/26                      | Miejsce oględzin | Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, 63-70... |

### Dane pojazdu

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | NLHBM51HAPZ308217                     |
| Marka, model                | HYUNDAI i20 20-24                     |
| Typ, wersja                 | i20 1.2 Pure                          |
| Numer rejestracyjny         | WJ2595M                               |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1197 ccm/62 kW                  |
| Stan licznika               | 82 378 km                             |
| Data 1. rej./rok prod.      | 19-05-2023/2023                       |
| Data nast. bad. techn.      | 19-05-2026                            |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5                         |
| Lakier                      | grafitowy/2-warstwowy<br>metalizowany |
| Skrzynia biegów             | manualna                              |



### Wposażenie pojazdu

ABS, Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości, inteligentny (ISLA), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi stalowe 15", z ogumieniem 185/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Gniazdo USB w konsoli centralnej, Grill przedni w kolorze czarnym, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki wysokotonowe, HAC - system kontroli podjazdu, Haczyki do mocowania bagażu, Hamulec pokolizyjny (MCB), Immobilizer, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3.5 calowym wyświetlaczem, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metaliczny, Elemental Brass, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami do makijażu, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Radio DAB+RDS, Reflektory halogenowe (mijania i drogowe), System Bluetooth, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), System monitorowania tylnej kanapy (RSA), System ostrzegania o ruszeniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), System ratunkowy E-CALL, Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Uchwyty na napoje, Zagiłki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, tylne, Światła włączane automatycznie, Lakier metalik

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ      | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | MICHELIN, PRIMACY 4 | 185/65 R15 88H | 5,0 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, PRIMACY 4 | 185/65 R15 88H | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | MICHELIN, PRIMACY 4 | 185/65 R15 88H | 5,0 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, PRIMACY 4 | 185/65 R15 88H | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 2    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 3    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 4    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 5    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 6    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 7    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 8    | Dach                                    | do 150                                     |
| 9    | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 13   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 15   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | 150 - 200                                  |
| 2    | Błotnik przedni prawy  | 150 - 200                                  |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**


Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**


Spód pojazdu tył



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa




**Fot. 30**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**


Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 32**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 34**

Instrukcje