

Nr zlecenia: 96/17/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/17

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

mgr in . Adam Jabło ski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTO CI

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WAUZZZF28RN029432
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	WE6AM27
Model pojazdu:	A6 Avant Quattro 40 TDi MR`23 E6d C8	Nr Info-Ekspert:	002-04017
Wersja:	advanced S tronic	Rok produkcji:	2023

Wskazanie drogomierza	89826 km
Data pierwszej rejestracji	2023/12/29
Data wa no ci badania technicznego	2026/12/28
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2425 kg*
Jednostka nap dowia	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemno / Moc silnika	1968 ccm / 150kW (204KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	Audi connect telefon alarmowy i serwis (z mo liwo ci kontroli samochodu)	34	Rozszerzony zakres ochrony pieszych
2	Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem	35	Spoiler tylny
3	Czujnik kontroli zapi cia pasów bezpiecze stwa	36	System "Audi pre sense basic"
4	Deska rozdzielcza i wyłó enie drzwi jednobarwne	37	System "Audi pre sense front"
5	Dywaniki przód/tył	38	System Audi Drive Select

6	Elektroniczna blokada pr dko ci maksymalnej	39	System Audi pre sense basic
7	Filtr p/pyłkowy	40	System automatycznej recyrkulacji powietrza
8	Fotele sportowe	41	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Gło niki 8 szt.	42	System kontroli trakcji ESC
10	Gniazdo 12V z tyłu	43	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation
11	Kamera z czujnikiem odległo ci (w systemie wspomagaj cym kierowc)	44	System p/po lizgowy przy przyspieszaniu ASR
12	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45	System Start/Stop
13	Kolumna kierownicy regulowana	46	Szyba przednia laminowana
14	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedze tylnych	47	Szyby termoizolacyjne
15	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	48	wiatła do jazdy dziennej LED
16	Listwy progowe aluminiowe	49	wiatła tylne LED
17	Lusterka zewn trzne w kolorze nadwozia	50	Tapicerka tkaninowa "Rhythmus"
18	Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie	51	Tarcze kół aluminiowe 18" (40R)
19	Lusterko zewn trzne kierowcy asferyczne	52	Tempomat z regulacj pr dko ci i limiterem pr dko ci
20	Lusterko zewn trzne po prawej stronie (z wi kszym polem obserwacji), convex	53	Układ kierowniczy progresywny
21	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach tylnych	54	Wska nik ci nienia ogumienia
22	Oparcie siedze tylnych dzielone i składane	55	Wspomaganie otwarcia i zamkni cia baga nika elektryczne
23	Ostony p/słoneczne z lusterkiem do makija u, pod wietlanym,po stronie kierowcy i pasa era	56	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
24	Ostrze enie o zjechaniu z pasa ruchu	57	Wykładzina baga nika
25	Podłokietnik przedni komfortowy	58	Wyłó enie podłogi baga nika
26	Podsufitka tkaninowa	59	Zagłówki foteli przednich regulowane
27	Poduszka powietrzna kierowcy	60	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszka powietrzna pasa era z mo liwo ci odł czenia	61	Zawieszenie dynamiczne
29	Poduszki powietrzne boczne	62	Zbiornik AdBlue 12l
30	Pokrywa baga nika, automatyczne otwieranie / zamykanie manualne	63	Zderzaki wzmocone
31	Radio MMI plus	64	Zestaw naprawczy opon
32	Reflektory przednie LED	65	Zestaw narz dzi
33	Relingi dachowe	66	Zł cze Bluetooth

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Fotele przednie regulowane elektrycznie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pami ci poło enia
Fotel pasa era regulowany elektrycznie
- 3 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skór
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skór
- 4 Komputer pokładowy 7" z kolorowym wy wietlaczem
Komputer pokładowy
Wy wietlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
- 5 Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
Lusterka zewn trzne składane elektrycznie
Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewn trzne z pami ci poło enia
Lusterko zewn trzne prawe z funkcj automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania
- 6 System Audi Music Interface
System Audi Music Interface
Zł cze USB 2 szt.

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Hak holowniczy
 - Hak holowniczy
 - System stabilizacji toru jazdy przyczepy ESC

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 225/55 R18 102Y XL TURANZA T005 AO	6,0
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 225/55 R18 102Y XL TURANZA T005 AO	6,0
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 225/55 R18 102Y XL TURANZA T005 AO	6,0
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 225/55 R18 102Y XL TURANZA T005 AO	6,0

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓ NE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd wyposażony w hak.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Oględziny wykonywał: Mateusz Wasilewski

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecenia		
3	Dach		Wgniecenia		
4	Błotnik tylny	L	Wgniecenia		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		109	
2	Dach		123	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	84	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	119	
7	Błotnik przedni	P	113	
8	Drzwi przednie	P	108	
9	Drzwi tylne	P	119	
10	Błotnik tylny	P	132	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		129	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposa enie zewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposa enie wewn trzne**

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zu ycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Gło no pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Gło no (stuk) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprz gła	BEZ UWAG
5	Gło no skrzyni biegów / bloku nap dowego	BEZ UWAG
6	Skuteczno hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczno hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrze enia ograniczaj ce opini .

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotycz ce wyposa enia) słu jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie mo e by zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporz dzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodze nieakceptowalnych pozako czeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczno ci uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodze wynikaj cych z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zu ycia.

ü Je li chcesz traktowa ten dokument jako ródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własn odpowiedzialno . eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialno ci za takie u ycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena słu y wyłącznie do oszacowania warto ci rynkowej przedmiotu wyceny i nie mo e by wykorzystywana do adnego innego celu, ni wymieniony powy ej. W szczególno ci wycena nie mo e stanowi podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialno ci za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikaj cez dalszego u ytkowania przedmiotu wyceny, a tak e za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powy sza wycena nie jest ekspertyz stanu technicznego przedmiotu wyceny i za tak nie mo e by uznawana, w szczególno ci nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto .

ü Wycen przeprowadzono w oparciu o dostarczon dokumentacj oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono bada diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wycenami w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczne wyposażenia należy się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny.
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie sprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

