

Nr zlecenia: 56/19/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/19

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Żądło/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	6 F P P X X M J 2 P L S 5 0 7 9 2
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	TK099AK
Model pojazdu:	Ranger 2.0 TDCi MR`19 E6.2 3.3t	Nr Info-Ekspert:	011-11090
Wersja:	Wildtrak	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	119785 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/09/17		
Data ważności badania technicznego	2026/09/16		
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy		
Rodzaj kabiny	podwójna		
Dop. masa całk. / Ładowność	3270 kg / 986 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna		
Rozstaw osi	3220 mm		
Oznaczenie silnika	2.0 EcoBlue		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 157kW (213KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6.2		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	29	Schówek w konsoli centralnej chłodzony
2	Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna	30	Stopnie boczne – z tworzywa ze wstawkami ze szcztokowanej stali
3	Czujniki parkowania - przód	31	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
4	Czujniki parkowania - tył	32	System centralnego zamka z kluczem elektrycznym KeyFree

5	Dywaniki premium przód/tył	33	System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
6	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	34	System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu
7	Fartuchy p/błotne przednie	35	System Pre-Collision Assist
8	Fartuchy p/błotne tylne	36	System rozpoznawania znaków drogowych
9	Gniazdo 12V w II rzędzie siedzeń	37	System szyn do mocowania ładunku
10	Kamera cofania	38	Szyba przednia ogrzewana
11	Kierownica pokryta skórą ze szwami, sportowa	39	Szyba tylna ogrzewana
12	Klamki drzwi w kolorze Boulder Grey, klamka tylnej klapy w kolorze tworzywa	40	Szyby boczne tylne przyciemniane
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	41	Światła do jazdy dziennej
14	Koło zapasowe z tarczą aluminiową	42	Światła mijania włączane automatycznie
15	Konsola centralna Premium	43	Światła p/mgienne przednie LED
16	Kurtyny powietrzne boczne	44	Światło dodatkowe STOP
17	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	45	Tapicerka półskórzana Mettle/Journey w tonacji Ebony z logiem Wildtrak
18	Mechanizm ułatwiający podnoszenie/opuszczanie tylnej burty	46	Tarcze kół aluminiowe 18"
19	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach	47	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
20	Ogranicznik prędkości inteligentny	48	Wspomaganie układu kierowniczego EPAS
21	Ośłona chłodnicy w kolorze Boulder Grey	49	Wykładzina podłogowa dywanowa
22	Oświetlenie wnętrza nastrojowe	50	Wyłożenie skrzyni ładunkowej z tworzywa sztucznego
23	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	51	Zabudowa przestrzeni ładunkowej sportowa aerodynamiczna z oświetleniem skrzyni ładunkowej i światłem STOP + relingi
24	Podłokietnik siedzeń tylnych	52	Zaczepy wewnętrzne mocowania ładunku w skrzyni ładunkowej
25	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	53	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Poduszki powietrzne boczne	54	Zderzak przedni w kolorze nadwozia
27	Przetwornica napięcia 230V	55	Zderzak tylny ze stopniem wykończenie Boulder Grey
28	Relingi dachowe		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie z kierunk. i oświetleniem podłoża - Boulder Grey
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- Pakiet Off-Road
 - Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna
 - Ośłona silnika stalowa
 - Ośłona skrzyni rozdzielczej stalowa
- Pakiet siedzeń przednich regulowanych elektrycznie i podgrzewanych
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- Radioodtwarzacz AM/FM z DAB+, 6 głośników, SYNC 3, wyświetlacz 8" +system nawigacji
 - System nawigacji satelitarnej
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Głośniki 6 szt.
 - Sterowanie głosem systemu audio
 - Radioodtwarzacz CD + MP3
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Złącze "iPod"
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Złącze "AUX"
 - Złącze kart SD
 - Funkcja wzywania pomocy
 - Wyświetlacz 8" dotykowy
 - Złącze USB 2 szt.
 - System sterowania głosem

- 6 Reflektory LED
 - Reflektory przednie LED
 - Światła do jazdy dziennej LED
- 7 Reflektory przednie ksenonowe + światła do jazdy dziennej LED
 - Reflektory ksenonowe
 - Światła do jazdy dziennej LED
- 8 Systemy bezpieczeństwa ABS ,ESC, EBL ,EBA, LAC ,HDC ,HSA, TSC, ROM
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System kontroli obciążenia pojazdu LAC
 - System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ROM
 - System wspomagania nagłego hamowania EBA
 - System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
 - System kontroli trakcji ESC
 - System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
 - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
 - System kontroli zjazdu HDC
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 10 Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości z systemem zapobiegającym kolizjom Pre-Collision Assist 1 (tylko kamera)
 - System rozpoznawania znaków drogowych
 - Ogranicznik prędkości inteligentny
 - System hamowania awaryjnego
 - System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu
- 11 Wycieraczki z czujnikiem deszczu - pakiet
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Światła mijania włączane automatycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 265/60 R18 110H 4X4 CONTACT	5,3
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 265/60 R18 110H 4X4 CONTACT	5,3
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 265/60 R18 110H 4X4 CONTACT	4,8
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 265/60 R18 110H 4X4 CONTACT	4,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Oględziny wykonał: Ireneusz Ramiączek

Wycena wykonana: Adam Żądło

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, Wgniecione		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		85-100µm	
2	Dach		80-95µm	
3	Błotnik przedni	L	95-115µm	

4	Drzwi przednie	L	95-105µm	
5	Drzwi tylne	L	95-105µm	
6	Błotnik tylny	L	90-105µm	
7	Błotnik przedni	P	95-110µm	
8	Drzwi przednie	P	95-105µm	
9	Drzwi tylne	P	95-100µm	
10	Błotnik tylny	P	95-105µm	
11	Pokrywa tylna		70-85µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, Zarysowany, Pęknięty		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



The image shows a car keychain and its registration document. The keychain consists of a black leather-like pouch with the Ford logo and 'BCH Chwalinski' text, and two black plastic keys with Ford logos. The registration document is from Poland and includes the following information:

- Registration Number:** TX 099AK
- Vehicle Identification Number (VIN):** 6FPPK00Z05508707
- Engine Number:** 1688543
- Weight:** 3278 kg
- Engine Capacity:** 1996 cm³
- Power:** 105 kW
- Registration Date:** 18.12.08
- Registration Fee:** 1688543


Fot. nr 146




Fot. nr 147




Fot. nr 148




Fot. nr 149



Fot. nr 150





Strona 84