

Nr zlecenia: 52/19/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/19

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Żądło/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	Z C F C 6 3 5 A 6 G 5 1 1 4 0 1 0
Marka:	IVECO	Nr rejestracyjny:	TK8083R
Model pojazdu:	35-150 Daily MR`14 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	142-05702
Wersja:	35C15	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	259615 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/08/30		
Data ważności badania technicznego	2026/08/29		
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa z opończę		
Rodzaj kabiny	krótka		
Dop. masa całk. / Ładowność	3500 kg / 861 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna		
Rozstaw osi	3750 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2998 ccm / 107kW (145KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Poduszka powietrzna kierowcy
- 3 Przygotowanie do montażu radia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 4 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 5 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 6 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Fotel kierowcy amortyzowany
- 2 +Klimatyzacja
- 3 +Spoiler dachowy
- 4 +Szyby regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 195/75 R16 107/105R AGILIS	
Przednie prawe:	*MICHELIN 195/75 R16 107/105R AGILIS	
Tylne LZ:	*MICHELIN 195/75 R16 107/105R AGILIS	
Tylne LW:	*MICHELIN 195/75 R16 107/105R AGILIS	
Tylne PZ:	*MICHELIN 195/75 R16 107/105R AGILIS	
Tylne PW:	*MICHELIN 195/75 R16 107/105R AGILIS	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd wyposażony w zabudowę skrzyniową z opończą

Wartość dodatkowego wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu

Zabudowa o wymiarach:

- długość 4,22m
- szerokość 2,12m
- wysokość 1,99m

Ogłędziny wykonał: Ireneusz Ramiączek

Wycena wykonana: Adam Żądło

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej		

5	Drzwi boczne	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	
---	--------------	---	--	--


Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Pojazd w trakcie oględzin pokryty okleiną reklamową, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		170-340µm	
2	Dach		55-70µm	
3	Błotnik przedni	L	70-85µm	
4	Drzwi	L	65-80µm	
5	Błotnik przedni	P	70-95µm	
6	Drzwi	P	65-75µm	
7	Ściana tylna kabiny		70-80µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, Odpryski powłoki lakierowej, Pęknięty		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięta, Zaklejona		
3	Oznaczenie modelu tył		Niekompletne		
4	Kierunkowskaz boczny	P	Pęknięty klosz		
5	Kierunkowskaz przedni	L	Pęknięty klosz		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozdarcie materiału		
2	Kierownica		Zużycie materiału		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**RAMA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłoga		Wytarta		
2	Przestrzeń ładunkowa		Zarysowania, Wgniecenia		
3	Ściana tylna zabudowy		Rozdarcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89




Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101




Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132




Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152






Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159

KARTA GWARANCYJNA			IVECO	
Nr:0011253657			IVECO Poland Sp. z o.o. B.U. Customer Service Al. Wyciągowa 6 02-681 Warszawa	
WAZNOSC GWARANCJI			DANE POJAZDU	
DATA POCEATKU: 30.08.2016			MODEL: 35C15	
TYP GWARANCJI	DATA WAZNOSCI	LIMIT KM	NR VIN: ZCPC635A6G5114010	
Technical Warranty -1* Year	29.08.2017	BEZ LIMITU	NR REJ.: TK8083R	
2 YEARS FULL WARRANTY	29.08.2018	BEZ LIMITU	VAN: 0011253657	
DRIVE LINE 2* YEAR no limit	29.08.2018	BEZ LIMITU	PIC: 8CDB1EB1000071	
DEALER IVECO/KLIENT FLOTOWY			DANE KLIENTA	
CTC SP. Z O.O. „RAIDER SYSTEM” 25-11 Kielce, ul. S. B. 42 NIP: 537-105-71-53 Reg. S. 143-13 tel/fax 41 344 11-61 Assistance 691 330 555			SWIETOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCOW MINERALNYCH SP. Z O.O. UL. NA LUGACH 7 25-803 KIELCE PL	
(pieczęćka firmowa i czytelny podpis)			(pieczęćka firmowa i/lub podpis Klienta)	

Fot. nr 160

KARTA GWARANCYJNA

IVECO

Nr:0011253657

IVECO Poland Sp. z o.o.
B.U. Customer Service
Al. Wyciągowa 6
02-681 Warszawa

WAZNOSC GWARANCJI			DANE POJAZDU
DATA POZCZATKU: 30.08.2016			MODEL: 35C15
TYP GWARANCJI	DATA WAZNOSCI	LIMIT KM	NR VIN: ZCFC635A6G5114010
Technical Warranty - 1 Year	29.08.2017	BEZ LIMITU	NR REG.: TK8083R
2 YEARS FULL WARRANTY	29.08.2018	BEZ LIMITU	VAN: 0011253657
DRIVE LINE 2" YEAR no limit	29.08.2018	BEZ LIMITU	PIC: 8CDB1EB1000071

DEALER IVECO/KLIENT FLOTOWY	DANE KLIENTA
CTC SP. Z O.O. "RAIDER SYSTEM" 25-71 Kielce, ul. ... NIP: 537-105-57-51 Reg. ... tel/fax 41 342 55-61 Assistance 691 33 555	SWIETOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCOW MINERALNYCH SP. Z O.O. UL. NA LUGACH 7 25-803 KIELCE PL

(pieczęćka firmowa i czytelny podpis)

Fot. nr 161

IVECO

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI POJAZDU

Załącznik do karty gwarancyjnej nr 11253657, wystawionej dnia

przez: IVECO/CTC, na pojazd IVECO model 35C15

o numerze VIN ZCFC635A6G5114010, z przebiegiem początkowym 7 km

wystawionej dla SKSM Sp. z o.o. NIP: 954 275 64 72

(pełna nazwa właściciela / użytkownika pojazdu oraz dokładny adres z numerem kodu pocztowego)

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczono omówienie ogólnych warunków gwarancji, jaka jest udzielana na pojazdy użytkowe IVECO sprzedawane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, gdyż ich respektowanie w połączeniu z przestrzeganiem wszystkich wskazówek zawartych w dostarczonej do Waszego pojazdu instrukcji pt. "Użytkowanie i Obsługa" zapewni jego bezawaryjną pracę przez długi okres przy zachowaniu kosztów eksploatacji na możliwie najniższym poziomie.

Jedynym dokumentem potwierdzającym

gwarancję pojazdu jest karta gwarancyjna, której integralną częścią jest niniejsze omówienie ogólnych warunków gwarancji. Karta gwarancyjna wraz z książką gwarancyjną, służącą do rejestrowania wykonanych napraw gwarancyjnych pojazdu powinny zawsze towarzyszyć pojazdowi. Należy je starannie przechowywać wraz z innymi dokumentami pojazdu takimi, jak dowód rejestracyjny. Karta gwarancyjna jest podstawowym dokumentem umożliwiającym identyfikację pojazdu w okresie gwarancji.

Udzielona gwarancja jest uznawana przez całą światową sieć dealerską marki IVECO, ale tylko w

odniesieniu do certyfikowanych przez IVECO części zainstalowanych w pojeździe na etapie jego produkcji lub zamontowanych w związku z wykonaniem napraw gwarancyjnych. Przestrzeganie planu obsługi technicznych IVECO jest podstawowym wyznacznikiem właściwej eksploatacji pojazdu, w zgodzie z wytycznymi Producenta, a jednocześnie warunkiem korzystania z gwarancji. Szczegółowe znaczenie ma stosowanie środków smarnych spełniających normy jakościowe producenta, a w przypadku gwarancji dodatkowych, środków smarnych testowanych i mających certyfikat producenta. W przypadku zabudów i wyposażenia dodatkowego instalowanego przez warsztaty

Fot. nr 162

tem przebiegu 200 powyżej DMC 10r Stralis (bez limitu nie 12 miesięczną nie elementy układu z podanym niżej

geometrii zawieszenia, napełnienie układu klimatyzacji oraz zużycie eksploatacyjne nie są objęte gwarancją

Trzeci rok eksploatacji Gwarancji typu „4”.

W trzecim roku eksploatacji pojazdy gamy Stralis MY2013 (tj. tylko ciągniki siodłowe z całkowitym limitem przebiegu 450 000 km), objęte są 12 miesięczną gwarancją typu „4”, na główne elementy układu napędowego, zgodnie z podanym niżej wykazem:

Silniki: koło zamachowe, pompa olejowa, wał korbowy wraz z panewkami, koła i wałek rozrządu, popychacze i dźwigniki zaworowe, zawory i gniazda zaworów, tłoki i pierścienie, tuleje cylindrowe, korbowody, turbosprężarka, głowica silnika wraz z uszczelką, blok silnika, zespół pompy wodnej i piasta wentylatora.

Układ zasilania: pompa wysokiego ciśnienia, elektro-wtryskiwacze, pompowtryskiwacze, kaseka sterująca układem EDC.

Skrzynia biegów: obudowy główne, wałki i koła zębate, wybieraki i łożyska.

Wał napędowy: wały napędowe, krzyżaki i łożyska podpar wałów.

Osie napędowe: obudowa mechanizmu różnicowego, wałek atakujący i koło tarczowe, mechanizm różnicowy, półosie i łożyska mechanizmu różnicowego, zwolnice piast, skrzynki redukcyjne napędu (rozdzielacze momentu).

Regulacje, usuwanie wycieków (olejów, płynów eksploatacyjnych, powietrza itd.), obsługa planowa, przeglądy rejestracyjne, ustawienie geometrii zawieszenia, napełnienie układu klimatyzacji oraz zużycie eksploatacyjne nie są objęte gwarancją.

Gwarancja udzielona na pojazd pierwszemu właścicielowi może zostać przeniesiona na następnego właściciela przy zachowaniu pierwotnego terminu biegu gwarancji. Podobnie części naprawione lub wymienione na gwarancji, są nadal objęte gwarancją aż do momentu wygaśnięcia terminu pierwotnej gwarancji pojazdu.

W celu umożliwienia Gwarantowi wykonania poprawnej weryfikacji wszelkich usterek, które mogą wystąpić w niniejszym pojeździe, Klient winien każdorazowo zgłaszać w serwisie dokonującym naprawy odczytywanie wszystkich danych dotyczących warunków eksploatacji pojazdu zapisanych w pamięci elektronicznych modułów sterujących podzespołów pojazdu.

Poszczególne terminy obowiązywania gwarancji określone dla Gwarancji typu „A”, Gwarancji typu „J”, Gwarancji typu „L” oraz Gwarancji typu „4” nie łączą się ze sobą i są odrębne dla każdej z ww. gwarancji.

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z ogólnymi warunkami gwarancji udzielanej na pojazdy użytkowe IVECO i przyjmuję ich treść do wiadomości.

Kielce 31.08.2016 r.

(miejscowość) (data, dzień, miesiąc, rok) (podpis właściciela / użytkownika pojazdu)

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) informujemy, że Pani / Pana dane są przetwarzane przez Iveco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-681, Al. Włocławka 6. Wskazane dane są przetwarzane w celu realizacji wszelkich roszczeń gwarancyjnych i nie będą udostępniane osobom trzecim. Przysługuje Pani / Panu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji praw przysługujących w ramach gwarancji udzielonej na niniejszy pojazd. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Iveco Poland Sp. z o.o. w celu realizacji przysługujących mi roszczeń gwarancyjnych.

(miejscowość) (data, dzień, miesiąc, rok) (podpis właściciela / użytkownika pojazdu)

Fot. nr 163

Naprawy i przeglądy pojazdu
Interventi effettuati dall'organizzazione assistenziale
Work carried out by service network
Opérations effectuées par le réseau après-vente
Ausgeführte Kundendienstarbeiten

Data naprawy Date of ingress Check-in date Date d'entrée Anschlussdatum	Stan licznika km effectué km reading km parcourus km-Stand
04.10.2016	1800
Rodzaj naprawy Type of intervention Work description Type d'intervention Arbeitsumfang	
SPRZĘTOWA AWARIA	
Pieczęć Tampon Stamp Cachet de l'atelier Stempel der Werkstatt	
"RAIDER SYSTEM" AUTORYZOWANY SERWIS IVECO 25-671 Kielce, ul. Bat. Chłopskich 82 tel./fax 41 345-31-61 Assistance 0691 333 555	
Data naprawy Date of ingress Check-in date Date d'entrée Anschlussdatum	Stan licznika km effectué km reading km parcourus km-Stand
06.09.2018	50085
Rodzaj naprawy Type of intervention Work description Type d'intervention Arbeitsumfang	
PRZEGŁĄD M1 + EPA	
Pieczęć Tampon Stamp Cachet de l'atelier Stempel der Werkstatt	
"RAIDER SYSTEM" AUTORYZOWANY SERWIS IVECO 25-671 Kielce, ul. Bat. Chłopskich 82 tel./fax 41 345-31-61 Assistance 0691 333 555	
Data naprawy Date of ingress Check-in date Date d'entrée Anschlussdatum	Stan licznika km effectué km reading km parcourus km-Stand
31-08-17	23900
Rodzaj naprawy Type of intervention Work description Type d'intervention Arbeitsumfang	
PRZEGŁĄD M1 W.M. LAMP TŁŁ WSPÓRNIK SKŁADNIK BŁY W.M. BELLEROWSKI W.M. POWIETRZA PŁYLOWY	
Pieczęć Tampon Stamp Cachet de l'atelier Stempel der Werkstatt	
AUTORYZOWANY SERWIS IVECO 25-671 Kielce, ul. Bat. Chłopskich 82 tel./fax 41 345-31-61 Assistance 0691 333 555	
Data naprawy Date of ingress Check-in date Date d'entrée Anschlussdatum	Stan licznika km effectué km reading km parcourus km-Stand
23-08-15	72771
Rodzaj naprawy Type of intervention Work description Type d'intervention Arbeitsumfang	
PRZEGŁĄD M2 FILT. POWIETRZA + PŁYLOWY	
Pieczęć Tampon Stamp Cachet de l'atelier Stempel der Werkstatt	
"RAIDER SYSTEM" AUTORYZOWANY SERWIS IVECO 25-671 Kielce, ul. Bat. Chłopskich 82 tel./fax 41 345-31-61 Assistance 0691 333 555	

Fot. nr 164

Naprawy i przeglądy pojazdu
Interventi effettuati dall'organizzazione assistenziale
Work carried out by service network
Opérations effectuées par le réseau après-vente
Ausgeführte Kundendienstarbeiten

Data naprawy Data di ingresso Check-in date Date d'entrée Annahmedatum	Stan licznika km effectué km reading km parcourus km Stand
04.10.2016	1800
Rodzaj naprawy Tipo di intervento Work description Type d'intervention Arbeitsumfang	SPRÓBOWANIE PRZEM. "RAIDER SYSTEM"
Pieczętka Timbro Stamp Cachet de l'atelier Stempel der Werkstatt	AUTORYZOWANY SERWIS IVECO 25-671 Kielce, ul. Bat. Chłopskich 82 tel./fax 41 345 31-61 Assistance 0691 333 555

Data naprawy Data di ingresso Check-in date Date d'entrée Annahmedatum	Stan licznika km effectué km reading km parcourus km Stand
06.09.2018	50085
Rodzaj naprawy Tipo di intervento Work description Type d'intervention Arbeitsumfang	PRZEGŁAD M1 + EPA
Pieczętka Timbro Stamp Cachet de l'atelier Stempel der Werkstatt	"RAIDER SYSTEM" AUTORYZOWANY SERWIS IVECO 25-671 Kielce, ul. Bat. Chłopskich 82 tel./fax 41 345 31-61 Assistance 0691 333 555

Data naprawy Data di ingresso Check-in date Date d'entrée Annahmedatum	Stan licznika km effectué km reading km parcourus km Stand
31-08-17	23900
Rodzaj naprawy Tipo di intervento Work description Type d'intervention Arbeitsumfang	PRZEGŁAD M1 WYM. LAMP TŁ. WSPORNIK SKRZYNIA PRZEDNIA WYM. FILTRÓW WSP. POWIETRZA + PŁYTY
Pieczętka Timbro Stamp Cachet de l'atelier Stempel der Werkstatt	AUTORYZOWANY SERWIS IVECO 25-671 Kielce, ul. Bat. Chłopskich 82 tel./fax 41 345 31-61 Assistance 0691 333 555

Data naprawy Data di ingresso Check-in date Date d'entrée Annahmedatum	Stan licznika km effectué km reading km parcourus km Stand
23-08-15	72771
Rodzaj naprawy Tipo di intervento Work description Type d'intervention Arbeitsumfang	PRZEGŁAD M2 FILTR POWIETRZA + PŁYTY
Pieczętka Timbro Stamp Cachet de l'atelier Stempel der Werkstatt	"RAIDER SYSTEM" AUTORYZOWANY SERWIS IVECO 25-671 Kielce, ul. Bat. Chłopskich 82 tel./fax 41 345 31-61 Assistance 0691 333 555


Fot. nr 165

Naprawy i przeglądy pojazdu
Interventi effettuati dall'organizzazione assistenziale
Work carried out by service network
Opérations effectuées par le réseau après-vente
Ausgeführte Kundendienstarbeiten

Data naprawy Data di ingresso Check-in date Date d'entrée Annahmedatum	Stan licznika km effectué km reading km parcourus km Stand
06.09.2018	50085
Rodzaj naprawy Tipo di intervento Work description Type d'intervention Arbeitsumfang	PRZEGŁAD M1 + EPA
Pieczętka Timbro Stamp Cachet de l'atelier Stempel der Werkstatt	"RAIDER SYSTEM" AUTORYZOWANY SERWIS IVECO 25-671 Kielce, ul. Bat. Chłopskich 82 tel./fax 41 345 31-61 Assistance 0691 333 555

Data naprawy Data di ingresso Check-in date Date d'entrée Annahmedatum	Stan licznika km effectué km reading km parcourus km Stand
23-08-15	72771
Rodzaj naprawy Tipo di intervento Work description Type d'intervention Arbeitsumfang	PRZEGŁAD M2 FILTR POWIETRZA + PŁYTY
Pieczętka Timbro Stamp Cachet de l'atelier Stempel der Werkstatt	"RAIDER SYSTEM" AUTORYZOWANY SERWIS IVECO 25-671 Kielce, ul. Bat. Chłopskich 82 tel./fax 41 345 31-61 Assistance 0691 333 555

Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168



Fot. nr 169

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu