

Nr zlecenia: 30/30/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/08

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WBA11EV0209X24661
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ5U006
Model pojazdu:	X5 Diesel MR`23 E6d G05	Nr Info-Ekspert:	003-06384
Wersja:	xDrive30d M Sport Step	Rok produkcji:	2024

Wskazanie drogomierza	48304 km
Data pierwszej rejestracji	2024/09/24
Data wa no ci badania technicznego	2027/09/24
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	3200 kg
Jednostka nap dowy	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemno / Moc silnika	2993 ccm / 219kW (298KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rz dowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	40	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Asystent hamowania	41	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością zniżenia
3	Asystent wiatel drogowych	42	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Asystent uwagi	43	Reflektory LED
5	Autoalarm	44	Relingi dachowe satynowe aluminium
6	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą wiatel mijania	45	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
7	Czujnik kolizji	46	Skrzynia biegów automatyczna Steptronic

8	Czujnik poziomu i klasy oleju	47	sportowa Sygnalizacja pozostawienia włączonych wiatel
9	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	48	Sygnal dźwiękowy dwutonowy
10	Drzwi tyłu nadwozia dwuczęściowe, górna część otwierana automatycznie	49	System Active Protection
11	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	50	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu
12	Dywaniki welurowe	51	System Dostępnego komfortowy
13	Emergency call	52	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
14	Filtr cząstek stałych	53	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
15	Fotele przednie sportowe	54	System kontroli zjazdu ze wzniesienia
16	Funkcja Follow-Me-Home	55	System Mild-Hybrid
17	Gniazdo 12V 3 szt.	56	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
18	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	57	System ochrony pieszych pasywny
19	Immobilizer	58	System rekuperacji
20	Kierownica wielofunkcyjna	59	System Start/Stop
21	Klimatyzacja automatyczna 2,5 strefowa	60	System zabezpieczeń bocznych SIP
22	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach	61	Szyby atermiczne
23	Krata wlotu powietrza z obramowaniem na wysoki połysk i z poprzeczkami w perłowym chromie	62	Szyby elektrycznie regulowane
24	Kurtyny powietrzne boczne	63	wiatła stop dynamiczne
25	Lakier niemetalizowany	64	wiatła tylne LED
26	Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline Stripe brzozy, błyszcząca	65	Teleservices
27	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawami w kolorze czarnym	66	Tempomat z funkcją hamowania
28	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	67	Trójkolorowy ostrzegawczy
29	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	68	Tuner radiowy cyfrowy DAB
30	Napęd na cztery koła xDrive	69	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
31	Oparcie siedzenia II rzędu podzielone 40/20/40 i składane	70	Usługi Connected Drive Services
32	Osobista karta eSIM	71	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
33	Oświetlenie Ambiente	72	Wybór trybów jazdy
34	Oświetlenie powitalne	73	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
35	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	74	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
36	Oznaczenie modelu	75	Zamek centralny
37	Podłoga bagażnika podwójna	76	Zestaw naprawczy opon
38	Podłokietnik centralny przedni	77	Zestaw narzędzi
39	Podłokietnik siedzenia tylnych	78	Złotce "USB" 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 BMW Live Cockpit Plus
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System Bluetooth
 - System obsługi głosowej
 - Obsługa dotykowa
 - Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza centralnego
 - Zdalna aktualizacja
 - BMW Operating System 8.5 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widokami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
- 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie

- Fotel kierowcy z pamięcią położeń
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 5 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 6 Głośniki HiFi zestaw
 - Głośniki 10 szt.
 - Wzmacniacz audio 205W
- 7 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - System Apple Carplay
 - Funkcja Android Auto
 - Usługi Zdalne (dla smartfona)
- 8 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingów
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne
 - Lusterko zewnętrzne pasażera asferyczne
- 9 Pakiet M Sport
 - Kierownica sportowa typu M
 - Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
 - Zawieszenie Adaptacyjne M
 - Tarcze kół aluminiowe 20" "Star Spoke 740" Bicolor
 - Kluczyk w stylistyce M
 - Koła układu wydechowego w stylizacji M
 - Napis "M" na bokach
 - Pedały "M"
 - Zderzak tylny ze wstawkami w kolorze Dark Shadow
 - Elementy aerodynamiczne w kolorze nadwozia (spoilery, listwy, osłony progów)
 - Zestaw wskaźników ze specyficznym wyświetlaczem "M"
 - Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
 - Podsufitka M w kolorze antracytowym
 - Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnymi przeszyciami
 - Listwy progowe z napisem "M" pod wietlane
- 10 Systemy asystujące kierowcy
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - System ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas otwierania drzwi jeżeli istnieje ryzyko kolizji
 - Asystent zapobiegania kolizji z tyłu
 - System ostrzegający przed niezamierzonym zmianą pasa ruchu aktywny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Hak holowniczy sterowany elektrycznie
- 2 Ogrzewanie postojowe
- 3 Pakiet Ambient Air
 - Jonizator powietrza
 - System zapachowy
- 4 Pakiet Comfort Plus (dopłata)
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotele przednie komfortowe
 - Fotel kierowcy z pamięcią położeń
 - Szyby tylne przyciemniane
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy wentylowany
 - Fotel pasażera wentylowany
 - Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa
 - System domykania drzwi
 - Jonizator powietrza
 - Szyby przednie z izolacją akustyczną
 - System zapachowy
- 5 Pakiet Exclusive (dopłata)
 - Fotel kierowcy z funkcją masażu
 - Fotel pasażera z funkcją masażu
 - Panel deski rozdzielczej pokryty skórą BMW Individual
 - Aplikacje szklane Crafted Clarity na elementach wnętrza

- Krata wlotu powietrza pod wietlana Iconic Glow
- 6 Pakiet Innowacji (dopłata)
- System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - Kamera cofania
 - Głośniki 16 szt.
 - Czujniki parkowania - przód
 - System Bluetooth
 - Czujniki parkowania - tył
 - System obsługi głosowej
 - Kamera Surround View
 - Wyświetlacz Head-Up
 - Audio System Harmon Kardon Surround Sound
 - System automatycznego parkowania samochodu
 - Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam
 - System obsługi audio za pomocą gestów
 - Wzmacniacz audio 464W 9-kanalowy
 - Profil kierowcy
 - Obsługa dotykowa
 - Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wyświetlacza 12,3" i 14,9" w wyświetlacza centralnego
 - Funkcja obsługi przez smartfon
 - Zdalna aktualizacja
 - BMW Operating System 8.5 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widokami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
- 7 Pakiet M Sport Pro (dopłata)
- Układ wydechowy sportowy M
 - Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach BMW M
 - Układ hamulcowy sportowy M, czerwony, wysoki połysk
 - Reflektory w stylistyce M Shadowline (ciemne obramowania wewnętrzne)
 - Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk) o rozszerzonym zakresie
- 8 Pakiet Travel (dopłata)
- Dach panoramiczny
 - Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych
 - System mocowania bagażu
 - Siatka boczna w bagażniku
 - System Travel & Comfort
 - Siatka z funkcją torby, może być mocowana w różnych punktach
 - Roleta bagażnika sterowana elektrycznie
- 9 Tarcze kół aluminiowe 21" "Y-Spoke 741 M" dwubarwne, opony mieszane rozmiary, opony Runflat (dopłata)
- Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
 - Tarcze kół aluminiowe 21" "Y-Spoke 741 M" dwubarwne, opony mieszane rozmiary
- 10 Układ kierowniczy aktywny zintegrowany ze skrętną tylną osią
- 11 Zawieszenie pneumatyczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 275/40 R21 107Y XL P ZERO	6,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 275/40 R21 107Y XL P ZERO	6,0
Tylne lewe:	*PIRELLI 315/35 R21 111Y XL P ZERO	6,0
Tylne prawe:	*PIRELLI 315/35 R21 111Y XL P ZERO	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĄ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIEM	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Do pojazdu załączono dodatkowy komplet kół (4szt.)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecenie		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	80	
5	Drzwi tylne	L	80	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	70	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany, odpryski		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Główna praca silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Główna (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczają opinie.

Ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w

szczególnie ci nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy postępowania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny.

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych narzędzi takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, że stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie sprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu