

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219715/6/26-11401	Data raportu	30-06-2026
Rzeczoznawcy	Grzegorz Janulewicz (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/51668/26/06/03	Miejsce oględzin	ul. Celna 5, 64-300 Nowy Tomyśl, 64-30...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF29NN057735
Marka, model	AUDI A6 Avant [C8] 18-23
Typ, wersja	A6 40 TDI mHEV Quattro Spor...
Numer rejestracyjny	PO7XT39
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/150 kW
Stan licznika	188 996 km
Data 1. rej./rok prod.	24-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	16-06-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne Aluminium fragment, Audi Music Interface, Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Automatyczne odblokowanie pokryw bagażnika, Brak haka holowniczego, Brak logo typu S, Brak systemu mocowania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu (ISOFIX), Brak układu zmywania reflektorów, Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa, Dywaniki podłogowe przód i tył, Dywaniki z przodu i z tyłu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej, Elektrycznie sterowany obieg powietrza, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie sportowe, Gałka dźwigni skrzyni biegów, Gwarancja na nowy samochód Audi 2 lata, Hamulce tarczowe z przodu, Hamulce tarczowe z tyłu, ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu, Immobilizer, Infotainment system (MIB3), Kierownica 3 - ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem, Lampy : Światła do jazdy dziennej, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową, Napęd quattro, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni, Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe, Podsuftitka tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera, Podłokietnik przedni komfortowy, Quattro ultra, Reflektory przednie w technologii LED, Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym, Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane, Standardowy zestaw pedałów obsługi, System MMI Navigation, System Start/Stop, System nagłośnienia - 8 głośników, Szyby termoizolacyjne, Tablica wskaźników z prędkościomierzem, Tempomat z regulacją prędkości i limitem prędkości, Trójkąt ostrzegawczy i apteczka, Układ wydechowy, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zagłówki przednie, Zamek centralny sterowany falami radiowymi, Zawieszenie dynamiczne, Zderzaki wzmocnione, Zestaw naprawczy - tire mobility set, Zestaw narzędzi, Złącze Bluetooth, Światła tylne w technice LED, Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył, Audi Smartphone Interface, Audi Virtual Cockpit Plus, Brak oznaczenia modelu i mocy/technologii, Felgi aluminiowe 19" - (10-ramienne równoległe) 8,5J x 19", Hak holowniczy, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą, ze spłaszczonym wieńcem, Lakier Uni : Czarny Brilliant, Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 profili kolorystycznych/do wyboru 30 barw), Pakiet promocyjny Business, Pakiet promocyjny Comfort, Reflektory przednie HD Matrix LED, System nagłośnienia Audi sound system, Szyba przednia z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Układ zmywania reflektorów, Współpraca z LTE dla Audi phone box, Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i regulacją wysokości

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 19 102Y	6,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 19 102Y	6,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 19 102Y	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 19 102Y	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 3), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Śłupek przedni lewy	do 150
2	Śłupek przedni prawy	do 150
3	Śłupek środkowy lewy	do 150
4	Śłupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Dach	150 - 200

5	Drzwi przednie lewe	150 - 200
6	Drzwi przednie prawe	150 - 200
7	Drzwi tylne lewe	150 - 200
8	Drzwi tylne prawe	150 - 200
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
11	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	pęknięcie	WY	2.7
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ubytki materiału	NA	1.2
4	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
8	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
9	Dach	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 52

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 64

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1