

Nr zlecenia: 49/17/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/17

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	KNAGU417GK5364443
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	W190JR
Model pojazdu:	Optima 1.6 MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	052-01320
Wersja:	L	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	208877 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/08/26		
Data ważności badania technicznego	2026/08/22		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2050 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1591 ccm / 132kW (179KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	44	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Autoalarm obwodowy	45	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Czujnik obecności pasażera przód/tył	46	Przycisk Start/Stop
4	Czujnik zmierzchu	47	Reflektory przednie LED
5	Czujniki parkowania - przód	48	Schówek na okulary
6	Czujniki parkowania - tył	49	Schówek przed pasażerem podświetlany
7	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	50	Siatka mocująca bagaż
8	Filtr p/pyłkowy	51	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
9	Fotel kierowcy z regulacją odcinka	52	Siedzenia tylne składane

	lędźwiowego elektryczną		
10	Fotel pasażera z regulacją wysokości	53	Silowniki gazowe pokrywy silnika
11	Gniazdo 12V w II rzędzie siedzeń	54	Sterowanie pilotem szyb
12	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	55	Sterowanie radiem w kierownicy
13	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	56	Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
14	Immobilizer	57	System automatycznego odparowania szyby czołowej
15	Kierownica podgrzewana	58	System automatycznego odryglowania zamka pokrywy bagażnika
16	Kieszenie w oparciach foteli przednich	59	System automatycznego ryglowania zamków
17	Klamki wewnętrzne chromowane	60	System doświetlania zakrętów dynamiczny
18	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z wykończeniem chromowym	61	System Kia Smart Key
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	62	System kontroli ciśnienia w oponach
20	Kluczyk składany	63	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Warning DAW
21	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	64	System wyboru trybu jazdy: Normal, Eco, Sport, Smart
22	Koło zapasowe dojazdowe	65	Szyba przednia atermiczna
23	Komputer pokładowy	66	Szyby boczne przednie z powłoką hydrofobową
24	Konsola centralna wykończona materiałem w kolorze czarnym owysokim połysku	67	Światła do jazdy dziennej LED
25	Krata wlotu powietrza chromowana	68	Światła p/mgielne LED
26	Kurtyny powietrzne boczne	69	Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu
27	Listwy boczne okien chromowane (w górnej części szyb)	70	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
28	Lusterka zewnętrzne dwukolorowe	71	Tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia
29	Lusterka zewnętrzne składane automatycznie	72	Tapicerka tekstylna Premium/skóra ekologiczna
30	Lusterka zewnętrzne składane za pomocą pilota	73	Tarcze kół aluminiowe 17"
31	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	74	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	75	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
33	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	76	Wycieraczki szyby przedniej podgrzewane
34	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	77	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
35	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	78	Wygłuszenie pokrywy silnika
36	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	79	Wykończenie drzwi skórą ekologiczną
37	Oświetlenie do czytania (przód)	80	Wyświetlacz komputera pokładowego 4.3" kolorowy
38	Oświetlenie do czytania (tył) indywidualne	81	Zamek centralny zdalnie sterowany
39	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	82	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
40	Podłokietnik centralny przedni	83	Złącze "AUX"
41	Podłokietnik siedzeń tylnych	84	Złącze "USB"
42	Poduszka powietrzna kierowcy	85	Złącze USB dla II rzędu siedzeń
43	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Bezpieczeństwa
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System stabilizacji toru jazdy ESC
 - System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
 - System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM
 - System wspomagania nagłego hamowania BAS
 - System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
- System nawigacji satelitarnej Kia Navi System

- System nawigacji satelitarnej
- Głośniki 6 szt.
- Kamera cofania
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- Złącze "USB"
- Złącze "AUX"
- Antena radiowa "płetwa rekina"
- Radioodtwarzacz MP3
- Wyświetlacz nawigacji 7" dotykowy, kolorowy
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FIRESTONE 215/55 R17 98V XL WINTERHAWK 4	7,5
Przednie prawe:	FIRESTONE 215/55 R17 98V XL WINTERHAWK 4	7,2
Tylne lewe:	FIRESTONE 215/55 R17 98V XL WINTERHAWK 4	7,6
Tylne prawe:	FIRESTONE 215/55 R17 98V XL WINTERHAWK 4	7,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Krzysztof Gryszka

Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		33µm	
2	Dach		40µm	
3	Błotnik przedni	L	42µm	
4	Próg	L	33µm	
5	Drzwi przednie	L	56µm	
6	Drzwi tylne	L	44µm	
7	Błotnik tylny	L	100µm	
8	Błotnik przedni	P	25µm	
9	Próg	P	40µm	
10	Drzwi przednie	P	90µm	
11	Drzwi tylne	P	50µm	
12	Błotnik tylny	P	100µm	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		44µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Zestaw wskaźników		Aktywny komunikat: Check engine	Do weryfikacji	

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na dystansie 10km, na zimnym silniku.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza końcem umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32

PRZEGŁĄD PRZED SPRZEDAŻĄ [PDI]

Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedsprzedażowego [PDI] zgodnie z instrukcją Kia Motors Polska Sp. z o.o.

Data przeglądu: 21.08.2019

Przebieg pojazdu (km): 6 km

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego [PDI]: Bogdan Charko

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej [PDI]: Maciej Krapkowski

Przyjmuję do wiadomości, że w samochodzie wykonano przegląd przed sprzedażą [PDI]

MARVEL SP. Z O.O.
ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź
NIP: 725-000-000-000

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

Podpis nabywcy:

Fot. nr 33

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD I km

Data przeglądu: 2020-02-03

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 15493

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: 02.2021 / 30k

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Maciej Witkowski

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Ryszard Budek

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	<u>olej</u> <u>5W30</u>	
Wymiana płynu hamulcowego:	☐	☒
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☐
Czynności dodatkowe:		

GRUPA PGD
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
30-403 Kraków, ul. Rynek 15
NIP: 679-05-75-000
Autoryzowany
03-214 Warszawa, ul. Książki 15

KIA
Eforia

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 34

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD II km

Data przeglądu: 2020-09-02

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 30 814

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: 09 2021 / 45000

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: ROBERT MISIEK

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: ANNA STARKIEWICZ

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	ORLEN PLATINUM 5W30	
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:		


GRUPA PGD
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.p.a.
 30-403 Kraków, ul. Rozwieszczyńska 26
 NIP: 679-25-75-669 REGON: 141745
 Autoryzowany Serwis
 03-214 Warszawa, ul. Krasińskiego 5
 Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 35

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD III km

Data przeglądu: 2021-03-22

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 46 352

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: 03 2022 / 60150

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Marcin Mewczak

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Paweł Budel

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	Castrol edge 5W30	
Wymiana płynu hamulcowego:	☐	☒
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☒	☐
Czynności dodatkowe:		


GRUPA PGD
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.p.a.
 30-403 Kraków, ul. Rozwieszczyńska 26
 NIP: 679-25-75-669 REGON: 141745
 Autoryzowany Serwis
 03-214 Warszawa, ul. Krasińskiego 5
 Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 36

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD IV km

Data przeglądu: 07.09.2021

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 60208

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: 09.10.22 / 75000

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: RAFAŁ GIERASIKO

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: OLGA STANKIEWICZ

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	KIA-ORIGINAL 5W30	
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:		

KLIA PGD
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o.
30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 28
NIP: 679-25-75-668 KRS: 00003579400037
Autoryzowany Serwis
03-214 Warszawa, ul. Anielewiczów 2

Eforia

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 37

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD V km

Data przeglądu: 2022-03-22

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 70551

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: 03.2023 / 90000

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: DAWID STEFANIUK

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: OLGA STANKIEWICZ

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	KIA ORIGINAL 5W30	
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☒	☐
Czynności dodatkowe:		

KLIA PGD
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o.
30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 28
NIP: 679-25-75-668 KRS: 00003579400037
Autoryzowany Serwis
03-214 Warszawa, ul. Anielewiczów 2

Eforia

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 38

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD VI km

Data przeglądu: 05.03.2022

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 91545

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: 05.03.2023 / 105000

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: PATRICK JONIAK

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: ILOMA STANKIEWICZ

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	KIA 5W30	
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:		

GRUPA PCO
30-570 Kraków Al. Powstańców Śląskich 12
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.c.
NIP: 679-02-15-00 REGON: 145930117
Autoryzowany Serwis
03-214 Warszawa ul. Narutowicza 5
Eforia
Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 39

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD VII km

Data przeglądu: 13.02.2023

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 107496

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: 13.02.2024 / 120000

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: ROBERT FIJAKOWSKI

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: ILOMA STANKIEWICZ

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	KIA 5W30	
Wymiana płynu hamulcowego:	☐	☒
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:		

GRUPA PCO
30-570 Kraków Al. Powstańców Śląskich 12
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.c.
NIP: 679-02-15-00 REGON: 145930117
Autoryzowany Serwis
03-214 Warszawa ul. Narutowicza 5
Eforia
Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 40

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD VIII km

Data przeglądu: 21.06.2023

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 120 816

Wynik badania testem GDS: OK

Termin następnego przeglądu - data / przebieg: 21.06.2024 / 135 000

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: DAWID STEFANIUK

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Iwona STANKIEWICZ

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	KIA 5W30	
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:		

GRUPA PGD
30-570 Kraków, ul. Powstańców Śląskich 22
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o.
NIP: 678-214-669 REGON: 145746167
Autoryzowany Serwis
03-214 Warszawa, ul. Kasprzowska 5
ZUCM

Eforia

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 41

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD IX km

Data przeglądu: 2023 - 11 - 30

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 137 600

Wynik badania testem GDS: OK

Termin następnego przeglądu - data / przebieg: 30.11.2024 / 150 000

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: PAWEŁ SZABŁOWSKI

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Iwona STANKIEWICZ

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:


	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	KIA 5W30	
Wymiana płynu hamulcowego:	☐	☒
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☒	☐
Czynności dodatkowe:		

GRUPA PGD
30-570 Kraków, ul. Powstańców Śląskich 22
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o.
NIP: 678-214-669 REGON: 145746167
Autoryzowany Serwis
03-214 Warszawa, ul. Kasprzowska 5
ZUCM


Eforia

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej


Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Skłona PGO
ul. Kieremierska 8
44-100 Gliwice 03-214
Numer telefonu (032) 510 00 88
E-mail: serwis@sklona.pl
Nazwa hurtowni
Numer podatkowy



Numer zlecenia naprawy 004303
Mechanika
Dotyczy serwisu
Dane klienta
Nazwa firmy
Imię i Nazwisko klienta
Numer telefonu

Zlecenie naprawy
Data 22.03.2022
Termin 06/04/2022

Dane pojazdu
Nr rej.
VIN
Pojazd

KNAGUH170K366443
Optima Turbo 4 Door Sedan 1.8U DCHC
TCV001 7 Speed DCT

- STYK60M Wykonaj przegląd serwisowy po przejeździe 75 000 km lub po upływie 60 miesięcy, zgodnie z instrukcją obsługi.

- ☒ Wykonaj przegląd serwisowy po przejeździe 75 000 km lub po upływie 60 miesięcy, zgodnie z instrukcją obsługi.
- ☒ — Kampania serwisowa —
- ☒ Sprawdzenie, czy pojazd nie podlega pod kampanię przylowczą lub serwisową
- ☒ — Pajad w obszarze roboczym —
- ☒ Podjąć KDS i sprawdzi wszystkie systemy pod kątem błędów bieżących i aktualizacji.
- ☒ Sprawdzi płyn hamulcowy.
- ☒ — Pod maską —
- ☒ Sprawdziła filtra powietrza
- ☒ Sprawdzi poziom naładowania akumulatora 12 V za pomocą analizatora zatwierdzonego przez KIA (wymagany wydruk)
- ☒ Sprawdzenie stanu i mocowania zacisków przewodów akumulatora
- ☒ Sprawdzi układ klimatyzacji i naprawy (jeśli zamierzono).
- ☒ Wymień świecę zapłonowe.
- ☒ Sprawdzenie interakcji: przewodów wtyczkowych i wtyczkowych oraz przewodów dubutowych powietrza
- ☒ Sprawdzenie przewodów i rurę komory silnika
- ☒ — Pajad podwoziwo —
- ☒ Wymiana oleju silnika i filtra oleju.
- ☒ Sprawdzenie przekładki kierowniczej, połączenia i osłony
- ☒ Kontrola kluczy i tarcz hamulcowych
- ☒ Sprawdzenie grubości tarcz hamulcowych w mm [Lp] [P] [PT] [J]
- ☒ Sprawdzenie regulacji i działania hamulca postojowego
- ☒ Sprawdzenie przewodów, wtyki i filtryz układu hamulcowego
- ☒ Sprawdzenie zawieszenia przedniego i przeglądu kulowego
- ☒ — Stan opon —
- ☒ Profil opon: Lewy przedni: _____ mm, prawy przedni: _____ mm, lewy tylny: _____ mm, prawy tylny: _____ mm
- ☒ Ciężarowe w oponach: Lewy przedni: _____ bar, prawy przedni: _____ bar, lewy tylny: _____ bar, prawy tylny: _____ bar
- ☒ Zawieszenie kolo _____ mm = standardowo 5.5 bara.
- ☒ Sprawdź zestaw naprawy do opon i jego daty ważności (jeśli jest na wyposażeniu).

Czeki

1844300080 - bateria zapłonowa	4.00
2151323001 - Uszczelnienie kolumny masy olejowej	1.00
2630036505 - Filtr oleju	1.00
LP0420V00A05500AK - OIL KIA ENGINE OIL	4.0/4.0/1.0/1.0
SK001-1000	4.0/4.0/1.0/1.0
Przebieg różna	0.00

0644


NORMAKIA - Normale (materiale techniczne do przeglądów)

OTYLERPAD - Użytkownik odpadów


- SBCL: Kontrola korozji nadwozia.

- ☒ Kontrola korozji nadwozia
- ☒ Sprawdzenie lakieru i każdego elementu nadwozia pod względem odprysków, korozji i uszkodzeń
- ☒ Sprawdzenie pokrywy silnika


Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu