

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12262/7/26-15201	Data raportu	02-07-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	25-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/55856/26/06/17	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA6S110307D80483
Marka, model	BMW Seria 2 Active Tourer [F4...
Typ, wersja	218i GPF Sport Line aut
Numer rejestracyjny	PO4UP02
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1499 ccm/103 kW
Stan licznika	107 962 km
Data 1. rej./rok prod.	16-07-2019/2019
Data nast. bad. techn.	26-06-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Atrapa chłodnicy z czarnym grillem i chromowanym obramowaniem, Czujnik deszczu, DSC III - układ kontroli stabilności, Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 16 V Spoke 471 z ogumieniem, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo 12V, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy regulowana, Komputer pokładowy z funkcją Check Control i Condition Based Service, Lakier uni, Listwy ozdobne oksydowane aluminium czarny mat z listwą akcentową czarną błyszczącą, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40, Oświetlenie powitalne, Pakiet dodatkowych schowków, Performance Control, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu i boczne, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Servotronic, System ostrzegający przed kolizją, System rozrywki: radio, wyświetlacz 6,5 cala, Bluetooth, gniazda USB, AUX IN, iPod, Szyby atermiczne, Tapicerka materiałowa Grid, TeleServices, Uchwyt na napoje, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop), Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Asystent parkowania, Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Felgi aluminiowe 17 Double Spoke 549 z ogumieniem 205/55, Fotele przednie sportowe, Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Lakier metalizowany, Listwy ozdobne, czarne błyszczące z listwą akcentową w perłowym chromie, Pakiet oświetlenia wnętrza, Podłokietnik przedni, Reflektory przednie diodowe, Regulacja foteli z tyłu, System alarmowy, System nawigacyjny z 6,5 calowym ekranem i kontrolerem iDrive i Bluetooth z audio streaming, Tapicerka materiałowa Sensatec, Tempomat z funkcją hamowania, Zestaw głośników Hi-Fi z 7 głośnikami oraz wzmacniaczem 205W, Światła przeciwmgielne w technologii LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PROMACY 3	205/55 17 95W	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, PROMACY 3	205/55 17 95W	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PROMACY 3	205/55 17 95W	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PROMACY 3	205/55 17 95W	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Okladzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	inne		
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	inne		
4	Tarcza koła aluminiowa tył L	inne		
5	Tarcza koła aluminiowa tył R	inne		
6	Nakładka radia	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. str. 2



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - Inne 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga Aluminiowa przednia L - Inne 1



Fot. 46

Konsola środkowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1