

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219760/7/26-11401	Data raportu	03-07-2026
Rzeczoznawcy	Tomasz Karkocki (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	29-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/55636/26/06/17	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WDC1569431J670101
Marka, model	MERCEDES-BENZ GLA [156] ...
Typ, wersja	GLA 200 7G-DCT
Numer rejestracyjny	GD1C471
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1595 ccm/115 kW
Stan licznika	80 874 km
Data 1. rej./rok prod.	24-10-2019/2019
Data nast. bad. techn.	05-08-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ADAPTIVE BRAKE z funkcją HOLD, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych, ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki - przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne - przód), Airbag kolan kierowcy, Aktywne wspomaganie hamowania, Alarm antywłamaniowy (EDW), Asystent świateł przednich, Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy), BAS - system wspomagający gwałtowne hamowanie, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, DYNAMIC SELECT, Dywaniki welurowe, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie sterowane szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 17, wieloramienne z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera ze składanym na płasko oparciem, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Hamulec postojowy - elektryczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica wielofunkcyjna - skórzana, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - THERMATIC, Kolumna kierownicy z manualną regulacją, Komputer pokładowy, Lampa ostrzegawcza i oświetlająca otoczenie w klapie tylnej, Lampki do czytania z tyłu, Lampy oświetlające wyjścia i ostrzegawcze w drzwiach przednich, Lampy tylne LED, Live Traffic Information, Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Moduł komunikacyjny HERMES, Oświetlenie klamek drzwi, Oświetlenie przy podłodze ułatwiające orientację, Oświetlenie wnętrza AMBIENTE, Podsufitka materiałowa - szara, Podświetlane lusterka do makijażu, Podświetlane lustro wewnętrzne, Radio Audio 20 z odtwarzaczem CD, Relingi dachowe, czarne, błyszczące, Roleta bagażnika, Schowek między siedzeniami w tylnej części, Schowek w podłodze bagażnika, System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop, System antywłamaniowy, System monitorowania wewnętrzny, System nawigacji satelitarnej, Tapicerka materiałowa Coari, Tempomat, Tylne drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, tył, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie off-road (+30 mm), Zestaw do naprawy przebitej opony, Adaptacyjny układ świateł drogowych, Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, Fotele przednie podgrzewane, Pakiet integracji smartfona, Park Pilot z PARKTRONIC - system ułatwiający parkowanie, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Wyświetlacz kolorowy 8 cali

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	215/60 17 96V	4,8 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	215/60 17 96V	4,7 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	215/60 17 96V	4,7 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	215/60 17 96V	4,8 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. str. 2



Fot. 34

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki