

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219600/6/26-11401	Data raportu	23-06-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/53896/26/06/1	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JTMWPREV30D029421
Marka, model	TOYOTA RAV4 16-18
Typ, wersja	RAV4 2.0 D-4D Prestige 4x2
Numer rejestracyjny	DW1W142
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/105 kW
Stan licznika	147 965 km
Data 1. rej./rok prod.	22-03-2018/2017
Data nast. bad. techn.	17-06-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, Automatyczne światła drogowe (AHB), Bluetooth, Chromowane obramowania szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Deska rozdzielcza i panele boczne pokryte materiałem Soft Velvet, EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania, Elektrycznie otwierana kłapa bagażnika, bezdotykowo, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele sportowe, Gniazdo 12V dla drugiego rzędu siedzeń, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienia, Immobilizer, Kamera ułatwiająca cofanie, Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowach lusterek bocznych, Kieszenie w oparciach przednich foteli, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Koło zapasowe, Lampy przednie typu Bi-LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Monitor panoramiczny z systemem kamer 360 (PVM), Ogranicznik prędkości automatyczny (ASL), Ogrzewanie przednich foteli, Osłona przedniego i tylnego zderzaka w kolorze srebrnym, Podosufitka w kolorze czarnym, Podłokietnik przedni pokryty skórą ekologiczną, Regulacja świateł głównych automatyczna, Spoiler dachowy, System Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyków, System kontroli trakcji TRC, System monitorowania martwego pola w lusterkach, System multimedialny Toyota Touch 2 (dotykowy ekran 7 cali, 6 głośników MP3), System opóźnionego wyłączania świateł Follow me home, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC), System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System stabilizacji przyczepy TSC, System stabilizacji toru jazdy VSC, System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyby tylne przyciemniane, Tempomat aktywny, Tylne oparcie składane, dzielone 60/40, Tylne światła diodowe LED, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego w drugim rzędzie siedzeń, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy TFT 4.2 pomiędzy zegarami, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zagiłki z regulacją wysokości, Zamek centralny sterowany pilotem, Złącze Aux-In i port USB, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgienne, przód, Lakier metalik, System nawigacji satelitarnej Toyota Touch 2 with Go, Tapicerka skórzana (skóra naturalna/syntetyczna)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	235/55 18 104V	6,0 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	235/55 18 104V	6,5 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	235/55 18 104V	8,0 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	235/55 18 104V	8,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pas bezpieczeństwa tylny boczny R	rozerwanie	WY	0.7
2	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk	NA	1
3	Szyba przednia barwiona	nieoryginalna naklejka	NA	0.2
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.5
5	Pokrywa przednia	zabrudzenie		
6	Dach	zabrudzenie		
7	Ślotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
8	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
10	Tapicerka oparcia 1.rząd L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40


Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Szyba czołowa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Dach - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Inne 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Pas bezpieczeństwa tylny prawy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Pas bezpieczeństwa tylny prawy - Pęknięcie/rozerwanie 1