

Nr zlecenia: 83/07/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/14

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVGZZZ1T8PW021305
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	PZ2T120
Model pojazdu:	Touran NF 1.5 TSI MR`16 E6d	Nr Info-Ekspert:	040-11099
Wersja:	Comfortline DSG	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	49158 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/12/13		
Data ważności badania technicznego	2026/12/13		
Rodzaj nadwozia	minivan 5 drzwiowy 7 osobowy		
Dop. masa całkow.	2100 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist
- 3 Audio system "Composition Media"
- 4 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 5 Digital Cockpit - cyfrowe zegary z personalizowanym wyświetlaczem
- 6 Filtr alergenowy
- 7 Fotel kierowcy z regulacją wysokości

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 28 Oparcie fotela pasażera z przodu składane
- 29 Podłokietnik centralny przedni
- 30 Poduszka powietrzna kierowcy
- 31 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 32 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 33 Relingi dachowe czarne
- 34 Roleta do bagażnika

8	Fotel pasażera z regulacją wysokości	35	Stoliki w oparciach foteli przednich składane
9	Fotele dodatkowe 2 szt. (2+3+2)	36	System aktywnej ochrony pasażerów Pre-Crash
10	Fotele tylne z regulacją wzdłużną	37	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Głośniki 8 szt.	38	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
12	Gniazda 12V -3 szt.	39	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
13	Hamulec postojowy automatyczny	40	System wspomagania nagłego hamowania
14	Immobilizer	41	Szuflady pod przednimi fotelami
15	Instalacja telefoniczna Bluetooth	42	Szyby atermiczne
16	Kieszenie w oparciach foteli przednich	43	Szyby przednie regulowane elektrycznie
17	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	44	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
18	Koło zapasowe z tarczą aluminiową	45	Szyby tylne regulowane elektrycznie
19	Komputer pokładowy MFA Plus	46	Światła do jazdy dziennej
20	Kurtyny powietrzne boczne	47	Światła mijania włączane automatycznie
21	Lusterka make-up kierowcy i pasażera w osłonach p/słonecznych podświetlane	48	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/60
22	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	49	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
23	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	50	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
24	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	51	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
25	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	53	Złącze USB-C, 2 szt. z przodu
27	Ogranicznik prędkości		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna pokryta skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna pokryta skórą
- Pakiet Easy Open
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
System bezdotykowego otwierania pokrywy bagażnika
- System zamykania i uruchamiania pojazdu "Keyless Access"
Zamek centralny zdalnie sterowany
Immobilizer
- Szyba przednia ogrzewana i odbijająca promienie podczerwone
Szyba przednia ogrzewana
Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne
- Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist
System ACC - automatyczna regulacja odległości
System Front Assist

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Hak holowniczy demontowany
- Pakiet Comfort (dopłata)
Reflektory LED Basic
System Car-Net: App Connect
Radio FM
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
Wyświetlacz kolorowy dotykowy 10"
Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw skażników z komputerempokładowym
- Pakiet Rodzinny
Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
Blokada drzwi tyłu nadwozia prywatna
Mata ochronna do bagażnika, dwustronna

- 4 Pakiet Tech
- Spryskiwacze reflektorów
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- Kamera cofania
- Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
- System Park Assist - system automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego (tyłem i przodem)
- 5 Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55 "Vallelunga" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK	215/55	R17	94V VENTUS PRIME 3 K125 SEAL	5,0
Przednie prawe:	HANKOOK	215/55	R17	94V VENTUS PRIME 3 K125 SEAL	5,0
Tylne lewe:	HANKOOK	215/55	R17	94V VENTUS PRIME 3 K125 SEAL	5,0
Tylne prawe:	HANKOOK	215/55	R17	94V VENTUS PRIME 3 K125 SEAL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

23.07.2025

Powstanie szkody istotnej

Nazwa ubezpieczyciela: BALCIA

Kategorie: uszkodzenie elementów układu hamulcowego, uszkodzenie elementów układu kierowniczego

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Do pojazdu załączono dodatkowy komplet kół (4szt.)


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenie		
3	Łotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130	
2	Dach		90	
3	Łotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	80	
6	Łotnik tylny	L	100	
7	Łotnik przedni	P	140-160	
8	Drzwi przednie	P	140	
9	Drzwi tylne	P	200-220	

10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybitý na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzecznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznan, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu