

Nr zlecenia: 35/17/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/17

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	ZFA25000002D89482
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	OP2171P
Model pojazdu:	Ducato 35 2.3 M-jet MR`16 E6 3.5t	Nr Info-Ekspert:	045-04208
Wersja:		Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	233333 km		
Data ważności badania technicznego	2026/09/02		
Rodzaj nadwozia	kombi z podwyższonym dachem 4 drzwiowe 6 osobowe		
Dop. masa całk. / Ładowność	3500 kg* / 1210 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3450 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2287 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	12	Przygotowanie do montażu radia
2	Błotniki podgrzewane	13	System kontroli ciśnienia w oponach
3	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone	14	System kontroli ładunku LAC
4	Drzwi tylne przeszklone	15	System kontroli trakcji ESC
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	16	System wspomagania nagłego hamowania HBA
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	17	System wspomagania ruszania pod górę
7	Fotel pasażera podwójny	18	System zapobiegający dachowaniu
8	Kolumna kierownicy regulowana	19	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Koło zapasowe pełnowymiarowe	20	Szyby tylne ogrzewane

10	Komputer pokładowy	21	Zamek centralny zdalnie sterowany
11	Poduszka powietrzna kierowcy		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Szyby w II rzędzie przesuwne		
	Drzwi boczne lewe przesuwne przeszklone		
	Szyba w drzwiach prawych przesuwnych otwierana		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Klimatyzacja

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FIRESTONE 215/75 R16C 116R VANHAWK MULTISEASON	6,0
Przednie prawe:	FIRESTONE 215/75 R16C 116R VANHAWK MULTISEASON	6,0
Tylne lewe:	FIRESTONE 215/75 R16C 116R VANHAWK MULTISEASON	6,0
Tylne prawe:	FIRESTONE 215/75 R16C 116R VANHAWK MULTISEASON	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Jacek Ducki
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

W WYCENIE NIE UWZGLĘDNIONO ZAWARTOŚCI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ WIDNIEJĄCEJ W DOKUMANTACJI ZDJĘCIOWEJ.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Dach		Odkształcony		
3	Ściana boczna nadwozia	L	Wgniecioną z zarysowaniami powłoki lakierowej		
4	Ściana boczna nadwozia	P	Odpryski powłoki lakierowej z	Listwa - zarysowania	

miejsców korozją blachy

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		45-70	
2	Błotnik przedni	L	51-54	
3	Drzwi przednie	L	51-63	
4	Poszycie boku	L	53-66	
5	Błotnik tylny	L	51-62	
6	Drzwi tyłu nadwozia		48-63	
7	Błotnik przedni	P	66-95	
8	Drzwi przednie	P	53-142	
9	Drzwi tylne	P	55-69	
10	Błotnik tylny	P	53-64	
11	Drzwi tyłu nadwozia		48-63	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Zderzak tylny		Pęknięcia, zarysowania, odkształcenia		
3	Szyba przednia		Zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
6	Akumulator		Niesprawny		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego	P	Ogniska korozji		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

Podczas oględzin brak możliwości uruchomienia pojazdu wykonania próby ruchowej. Według informacji uzyskanych od osoby okazującej w pojeździe uszkodzeniu uległ blok silnika.
Do weryfikacji w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

RODZAJ POJAZDU	SAMOCHÓD CIĘŻAROWY	
PRZEZNACZENIE	---	
ROK PRODUKCJI	2017	
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ	1210 kg	
NAJWIEKSZY DOP. CIŚNIEŃ	23,52 kN	
NR KARTY POJAZDU	AAC4294246	
		
SERIA DR/ BAR 1164466		

C.1	[REDACTED]		
C.2	[REDACTED]		
C.3	[REDACTED]		
C.4	[REDACTED]		
C.5	[REDACTED]		
C.6	[REDACTED]		
C.7	[REDACTED]		
C.8	[REDACTED]		
C.9	[REDACTED]		
C.10	[REDACTED]		
C.11	[REDACTED]		
C.12	[REDACTED]		
C.13	[REDACTED]		
C.14	[REDACTED]		
C.15	[REDACTED]		
C.16	[REDACTED]		
C.17	[REDACTED]		
C.18	[REDACTED]		
C.19	[REDACTED]		
C.20	[REDACTED]		
C.21	[REDACTED]		
C.22	[REDACTED]		
C.23	[REDACTED]		
C.24	[REDACTED]		
C.25	[REDACTED]		
C.26	[REDACTED]		
C.27	[REDACTED]		
C.28	[REDACTED]		
C.29	[REDACTED]		
C.30	[REDACTED]		
C.31	[REDACTED]		
C.32	[REDACTED]		
C.33	[REDACTED]		
C.34	[REDACTED]		
C.35	[REDACTED]		
C.36	[REDACTED]		
C.37	[REDACTED]		
C.38	[REDACTED]		
C.39	[REDACTED]		
C.40	[REDACTED]		
C.41	[REDACTED]		
C.42	[REDACTED]		
C.43	[REDACTED]		
C.44	[REDACTED]		
C.45	[REDACTED]		
C.46	[REDACTED]		
C.47	[REDACTED]		
C.48	[REDACTED]		
C.49	[REDACTED]		
C.50	[REDACTED]		
C.51	[REDACTED]		
C.52	[REDACTED]		
C.53	[REDACTED]		
C.54	[REDACTED]		
C.55	[REDACTED]		
C.56	[REDACTED]		
C.57	[REDACTED]		
C.58	[REDACTED]		
C.59	[REDACTED]		
C.60	[REDACTED]		
C.61	[REDACTED]		
C.62	[REDACTED]		
C.63	[REDACTED]		
C.64	[REDACTED]		
C.65	[REDACTED]		
C.66	[REDACTED]		
C.67	[REDACTED]		
C.68	[REDACTED]		
C.69	[REDACTED]		
C.70	[REDACTED]		
C.71	[REDACTED]		
C.72	[REDACTED]		
C.73	[REDACTED]		
C.74	[REDACTED]		
C.75	[REDACTED]		
C.76	[REDACTED]		
C.77	[REDACTED]		
C.78	[REDACTED]		
C.79	[REDACTED]		
C.80	[REDACTED]		
C.81	[REDACTED]		
C.82	[REDACTED]		
C.83	[REDACTED]		
C.84	[REDACTED]		
C.85	[REDACTED]		
C.86	[REDACTED]		
C.87	[REDACTED]		
C.88	[REDACTED]		
C.89	[REDACTED]		
C.90	[REDACTED]		
C.91	[REDACTED]		
C.92	[REDACTED]		
C.93	[REDACTED]		
C.94	[REDACTED]		
C.95	[REDACTED]		
C.96	[REDACTED]		
C.97	[REDACTED]		
C.98	[REDACTED]		
C.99	[REDACTED]		
C.100	[REDACTED]		

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny		
* PERMISO DE CIRCULACIÓN * OSVĚDČENÍ O REGISTRAČI * REGISTRERINGSATTE ZULASSUNGSSCHEINUNG * FORCALAI ENCEDELY * COWZETCTBO 3A ΠΕΡΙΣΤΑ * REGISTRERIMISTUNNISTUS * CERTIFICAT D'IMMATRICULATION * KONTAKEN REGISTRATION CERTIFICATE * CERTIFICADO DE MATRICULA * REGISTRATION AP * REGISTRACIÓS ULTIMIVAS * REGISTERÖINTTÖÖTUSTUS * OSWEDČENIE EVI CERTIFICAT TA REGISTRAZIONI * ΑΔΙΑΤΥΧΑΟΠΟΙΑΣ * PROMETNO DOVOLIL * REGISTRERINGSBEVISET * CARTA DI CIRCOLAZIONE * PROMETNA DOVOLIL CERTIFICAT DE IMMATRICULARE * TESTAS CLARATHE * ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΑ		
PREZYDENT MIASTA OPOLA RYNEK-RATUSZ 45-015 OPOLE		
ORGAN WYDAJĄCY		
A	OP 2171P	
D.1 FIAT/CARPOL D.2 250/CWKS -DBMFC -HYL/6/7 D.3 DUCATO 171P		
E	ZFA25000002D89482	
B	31.08.2017	19.03.2021
H	---	
SERIA DR/ BAR 1164466		


Fot. nr 61

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		ANOTACJE URZĘDOWE	
31.08.2022		m.p.		---(V,9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 Y---	
 DATA: 2021-04-14 PODPIS: 		DATA: _____ PODPIS: _____		2021-04-14 	
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO			
m.p.		m.p.			
DATA: _____ PODPIS: _____		DATA: _____ PODPIS: _____			
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO			
m.p.		m.p.			
DATA: _____ PODPIS: _____		DATA: _____ PODPIS: _____			

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, E1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu, P1, P2 - R3, - dane silnika, Q - stosunek mocy do ciężaru (w kW/tg), S1, S2 - liczba miejsc siedzących/mojących, E2, E3 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu/zespołu pojazdów, J - kategoria pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca, X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:
 Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawarte w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 62



Fot. nr 63

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu