

Nr zlecenia: 24/06/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/06

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Marcin Skiba/zatw. Pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WF0AXXWPM AJA43768
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	WE9KU34
Model pojazdu:	Kuga 1.5 EcoBoost MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	011-10837
Wersja:	ST-Line Aut.	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	146536 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/02/20, (w Polsce: 2026/03/09)		
Data ważności badania technicznego	2027/03/09		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2200 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 129kW (175KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	30	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
2	Dywaniki przód	31	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Dywaniki welurowe przód/tył z przeszyciami w	32	Przycisk rozrusznika Ford Power

	kolorze czerwonym		
4	Emblemat ST-Line na przednich błotnikach	33	Relingi dachowe z czarnym wykończeniem
5	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	34	Roleta do bagażnika
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	35	Spryskiwacze reflektorów
7	Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach	36	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
8	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	37	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
9	Gniazdo 12V w bagażniku	38	System Auto Start/Stop
10	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	39	System bezpieczeństwa inteligentny IPS
11	Hamulec postojowy elektryczny	40	System Ford MyKey
12	Kierownica pokryta skórą z przesykami w kolorze czerwonym	41	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
13	Kieszenie w oparciach foteli przednich	42	System poprawiający stabilność na zakretach TVC
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	43	System stabilizacji toru jazdy ESC
15	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	44	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
16	Krata wlotu powietrza dolna w kolorze czarnym, chromowane obra	45	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
17	Krata wlotu powietrza górna w stylizacji ST-Line	46	System zarządzania energią - inteligentne ładowanie akumulatora
18	Kurtyny powietrzne boczne	47	Szyba przednia ogrzewana
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	48	Światła p/mgielne przednie
20	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	49	Tapicerka częściowo skórzana Rapton
21	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	50	Tarcze kół aluminiowe 18" 5 podwójnych ramion Mica Shadow Black
22	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	51	Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą, w stylizacji ST-Line
23	Nakładki na pedały aluminiowe	52	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
24	Obramowanie szyb bocznych w kolorze czarnym	53	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
25	Oparcie siedzeń tylnych regulowane	54	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
26	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	55	Wyświetlacz 4,2" kolorowy
27	Oświetlenie do czytania LED	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu	57	Zawieszenie sportowe
29	Oświetlenie wnętrza LED	58	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele (0GE/0GL)
Podłokietnik siedzeń tylnych
Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach
Tapicerka skórzano-tekstylina Rapton Suede/Salerno ciemna
Fotele - styl sportowy
Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach
- 4 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Konsola centralna Premium
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
Schowek w konsoli centralnej
Schowek na płyty CD
- 6 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

- 7 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, z oświetleniem podłoża
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 8 Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line
Listwy boczne w kolorze nadwozia
Listwy progowe w kolorze nadwozia
Nakładki na nadkola profilowane
Nakładki na nadkola w kolorze nadwozia
Zderzaki stylizowane
- 9 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 10 Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej LED
Reflektory halogenowe
Światła do jazdy dziennej LED
- 11 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
Siedzenia tylne składane
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 12 System Active Park Assist
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
System wspomagający parkowanie
Asystent parkowania równoległego
Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
Asystent parkowania prostopadłego
- 13 System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC3
Sterowanie radiem w kierownicy
Głośniki 6 szt.
Sterowanie głosem systemu audio
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
System nawigacji satelitarnej CD/SD
Złącze USB 2 szt.
Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
Mapa Europy
System radiowej informacji o ruchu drogowym TMC
AppLink
Funkcja wzywania pomocy
- 14 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 15 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Kamera cofania
- 2 Reflektory bi-ksenonowe adaptacyjne (dopłata)
Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
Reflektory adaptacyjne
Reflektory bi-ksenonowe
Światła do jazdy dziennej LED
Światła z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
Światła tylne częściowo w technologii LED
- 3 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR 235/50 R18 101V XL VECTOR 4SEASONS G2 TL MFS	7,0
Przednie prawe:	GOODYEAR 235/50 R18 101V XL VECTOR 4SEASONS G2 TL MFS	7,0
Tylne lewe:	GOODYEAR 235/50 R18 101V XL VECTOR 4SEASONS G2 TL MFS	7,0
Tylne prawe:	GOODYEAR 235/50 R18 101V XL VECTOR 4SEASONS G2 TL MFS	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Indywidualny zakup za granicą (z UE)	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Słupek środkowy	L	Wgniecenie		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		120	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	120	
5	Drzwi tylne	L	120	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	200	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		170	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wyciszenie komory silnika		Rozerwane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
8	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
9	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
10	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Pojazd z importu prywatnego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybitý na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

- Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15




Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59




Fot. nr 60




Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 67

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu