

Nr zlecenia: 50/17/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/17

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	K N A G U 4 1 7 G K 5 3 6 4 5 8 2
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	W194JR
Model pojazdu:	Optima 1.6 MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	052-01320
Wersja:	L	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	206730 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/08/26		
Data ważności badania technicznego	2026/08/22		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2050 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1591 ccm / 132kW (179KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	44	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Autoalarm obwodowy	45	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Czujnik obecności pasażera przód/tył	46	Przycisk Start/Stop
4	Czujnik zmiernych	47	Reflektory przednie LED
5	Czujniki parkowania - przód	48	Schówek na okulary
6	Czujniki parkowania - tył	49	Schówek przed pasażerem podświetlany
7	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	50	Siatka mocująca bagaż
8	Filtr p/pyłkowy	51	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
9	Fotel kierowcy z regulacją odcinka	52	Siedzenia tylne składane

	łedźwiowego elektryczną		
10	Fotel pasażera z regulacją wysokości	53	Silowniki gazowe pokrywy silnika
11	Gniazdo 12V w II rzędzie siedzeń	54	Sterowanie pilotem szyb
12	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	55	Sterowanie radiem w kierownicy
13	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	56	Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
14	Immobilizer	57	System automatycznego odparowania szyby czołowej
15	Kierownica podgrzewana	58	System automatycznego odryglowania zamka pokrywy bagażnika
16	Kieszenie w oparciach foteli przednich	59	System automatycznego ryglowania zamków
17	Klamki wewnętrzne chromowane	60	System doświetlania zakrętów dynamiczny
18	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z wykończeniem chromowym	61	System Kia Smart Key
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	62	System kontroli ciśnienia w oponach
20	Kluczyk składany	63	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Warning DAW
21	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	64	System wyboru trybu jazdy: Normal, Eco, Sport, Smart
22	Koło zapasowe dojazdowe	65	Szyba przednia atermiczna
23	Komputer pokładowy	66	Szyby boczne przednie z powłoką hydrofobową
24	Konsola centralna wykończona materiałem w kolorze czarnym owysokim połysku	67	Światła do jazdy dziennej LED
25	Krata wlotu powietrza chromowana	68	Światła p/mgienne LED
26	Kurtyny powietrzne boczne	69	Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu
27	Listwy boczne okien chromowane (w górnej części szyb)	70	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
28	Lusterka zewnętrzne dwukolorowe	71	Tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia
29	Lusterka zewnętrzne składane automatycznie	72	Tapicerka tekstylna Premium/skóra ekologiczna
30	Lusterka zewnętrzne składane za pomocą pilota	73	Tarcze kół aluminiowe 17"
31	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	74	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	75	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
33	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	76	Wycieraczki szyby przedniej podgrzewane
34	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	77	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
35	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	78	Wygłuszenie pokrywy silnika
36	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	79	Wykończenie drzwi skórą ekologiczną
37	Oświetlenie do czytania (przód)	80	Wyświetlacz komputera pokładowego 4.3" kolorowy
38	Oświetlenie do czytania (tył) indywidualne	81	Zamek centralny zdalnie sterowany
39	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	82	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
40	Podłokietnik centralny przedni	83	Złącze "AUX"
41	Podłokietnik siedzeń tylnych	84	Złącze "USB"
42	Poduszka powietrzna kierowcy	85	Złącze USB dla II rzędu siedzeń
43	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Bezpieczeństwa
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System stabilizacji toru jazdy ESC
 - System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
 - System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM
 - System wspomagania nagłego hamowania BAS
 - System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
- System nawigacji satelitarnej Kia Navi System

- System nawigacji satelitarnej
- Głośniki 6 szt.
- Kamera cofania
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- Złącze "USB"
- Złącze "AUX"
- Antena radiowa "płetwa rekina"
- Radioodtwarzacz MP3
- Wyświetlacz nawigacji 7" dotykowy, kolorowy
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 215/55 R17 98V XL LM 005 TL	5,0
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 215/55 R17 98V XL LM 005 TL	5,2
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 215/55 R17 98V XL LM 005 TL	5,2
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 215/55 R17 98V XL LM 005 TL	4,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd podczas oględzin ciasno ustawiony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

Według informacji od użytkownika została zgłoszona szkoda po gradzie - kilka wgnieceń na dachu

Oględziny wykonał: Krzysztof Gryszka

Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

	KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zanieczyszczenia chemiczne, zarysowania, odpryski		


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Na pozostałych elementach oblańczenia bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		155µm	
2	Dach		25µm	
3	Błotnik przedni	L	36µm	
4	Drzwi przednie	L	73µm	
5	Drzwi tylne	L	85µm	
6	Błotnik tylny	L	100µm	
7	Błotnik przedni	P	75µm	
8	Drzwi przednie	P	53µm	
9	Drzwi tylne	P	55µm	
10	Błotnik tylny	P	120µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		58µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
2	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Brak zaślepki		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. W związku z dodatkowym ładunkiem wewnątrz pojazdu weryfikacja utrudniona - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Zdemontowany silnik oraz osprzęt - według informacji przekazanych od zleceniodawcy silnik został uszkodzony.

W celu ustalenia szczegółowej kompletacji pojazdu konieczna weryfikacja serwisowa w warunkach warsztatowych.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości wykonania jazdy testowej z powodu zdemontowanego silnika.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Brak możliwości odczytu nr VIN wybitego na karoserii pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza końcem umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61

owi podstawę do uzyskania świadczeń w samochodzie. Prosimy także pamiętać o kompletowaniu dokumentów samochodu i połaścicielowi w przypadku odsprzedaży

wane przedstawicielstwa.

bez wyjątku: Kia Motors Europe GmbH
Kia Motors Slovakia s.r.o (KMS).

warsztat autoryzowany przez firmę Kia
su obsługi oraz napraw gwarancyjnych ob-
Warsztat dysponujący pracownikami o wy-
stycznym z aktualnym oprogramowaniem,
nazywany jest Warsztatem uprawnionym.

urope N.V. Wilhelm-Fay-Strabe 51,65936
yznaczona do zaopatrzenia w części i ak-

arki Kia, który podlega gwarancji, zgodnie

akcesoria, które są dostarczane przez Kia
samochodzie Kia.

i datę wydania pojazdu pierwszemu właścici-
samochód demonstracyjny, flotowy itp.).

PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA

Imię i nazwisko właściciela
Warszawa 00-120, ul. Złota 59

Adres
OPTIMA II G 1.6 T-GDI

Model KIA
KNAGU417GK5364582 Samochód BEZ pakietu serwisowego

Numer identyfikacyjny (VIN)
K N A G U 4 1 7 G K 5 3 6 4 5 8 2

Zgodna z datą z wklejki ze str. nr 2

Data rozpoczęcia gwarancji (dd-mm-rr)
Marvel Sp. Z O.O.

Nazwa Dealera KIA
90-332 Łódź; Żelazna 7

Adres Dealera KIA / nr telefonu
/

Nazwa Importera / nr telefonu

Rejestracja wymiany prędkościomierza

Prędkościomierz w tym aucie został wymieniony przy stanie _____ km

data _____

Nazwa Dealera _____

Fot. nr 62

Numer seryjny	C27VA0641 201908221
VIN	KNAGU417GK5364582
Start gwarancji	22/08/2019
Dystrybutor	KIA MOTORS POLSKA Sp. z o.o.
Komentarz Dealera	0641 MARVEL SP. Z O. O.
Data zakończenia gwarancji	
Podstawowa	22/08/2024
Lakier	22/08/2024
Perforacja	22/08/2031

Numer ewidencyjny Książki Gwarancyjnej

00287/2019/PGE

Witamy w Kia
 Rejestracja sprzedaży
 Poświadczenie zmiany
 Przegląd przed sprzedażą
 Warunki gwarancji
 Inne postanowienia gwarancji
 Polityka prywatności
 Rejestr mechanicznych
 Rejestr dodatkowych
 Rejestr przeglądów sta
 Rejestr napraw gwarancji
 Rejestr uszkodzeń i wy
 Montaż dodatkowego
 Zalecane produkty
 Uwagi ASO Kia

Fot. nr 63

PRZEGLĄD PRZED SPRZEDAŻĄ [PDI]

Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedsprzedażowego [PDI] zgodnie z instrukcją Kia Motors Polska Sp. z o.o.

Data przeglądu 21.08.2019

Przebieg pojazdu (km) 6 km

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego [PDI] Bogdan Anawik

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej [PDI] Uwagi Krawczyk

Przyjmuję do wiadomości, że w samochodzie wykonano przegląd przed sprzedażą [PDI]

MARVEL SP. Z O.O.
 ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź
 NIP 725-00018-63

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

Podpis nabywcy

9

Fot. nr 64

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD I km

Data przeglądu: 2020-03-23

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 14 405

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu - data / przebieg: 06.2021 / 30 000

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: DAWID STEFANIUK

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: JOLITA STANKIEWICZ

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: ORLEN RACING SWS		
Klasa jakości:		
Klasa lepkości:		
Wymiana płynu hamulcowego:	☐	☒
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:		

GRUPA PGD
Eforia
Pieczałka ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 65

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD II km

Data przeglądu: 29.09.2020

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 23 486

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu - data / przebieg: 09.2021 / 45 000

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: ROBERT MISTEK

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: JOLITA STANKIEWICZ

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: KIA ORIGINAL SWS		
Klasa jakości:		
Klasa lepkości:		
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:		

GRUPA PGD
Eforia
Pieczałka ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 66

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD III km

Data przeglądu: 2021-06-19

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 43458

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu - data / przebieg: 08.2022 / 58458

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: HUBERT CHWIPODORUK

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: OLGA STANKIEWICZ

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	KIA ORIGINAL SWSO	
Wymiana płynu hamulcowego:	☐	☒
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:		

GRUPA PGD
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.
30-403 Kraków, ul. Rozwójcza 19
NIP: 676-257-95-95 REGON: 147400000
Autoryzowany Serwis
03-214 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Eforia
Pieczęć ASD i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 67

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD IV km

Data przeglądu: 2021-10-29

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 59920

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu - data / przebieg: 10.2022 / 74920

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: DAWID STEFANIUK

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: OLGA STANKIEWICZ

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	KIA ORIGINAL SWSO	
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☒	☐
Czynności dodatkowe:		

GRUPA PGD
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
30-403 Kraków, ul. Rozwójcza 19
NIP: 676-257-95-95 REGON: 147400000
Autoryzowany Serwis
03-214 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Eforia
Pieczęć ASD i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 68

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD V km

Data przeglądu: 2022-03-17

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 75203

Wynik badania testem GDS: 04

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: 03-2023 / 90400

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Dawid Stępek

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Ryszard Budzik

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	Suro	
Wymiana płynu hamulcowego:	☐	☒
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:		

GRUPA PGD
Eforia
Pieczałka ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 69

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD VI km

Data przeglądu: 2022-06-08

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 90200

Wynik badania testem GDS: 04

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: 06-2023 / 105000

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Dawid Stępek

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Ryszard Budzik

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	Suro	
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☒	☐
Czynności dodatkowe:		

GRUPA PGD
Eforia
Pieczałka ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 70

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD VII..... km

Data przeglądu: **2023-02-13**

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): **121 868**

Wynik badania testem GDS: **OK**

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: **13.02.2024 / 135000**

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: **Krzysztof Kaniński**

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: **Anna Stankiewicz**

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	KIASABO	
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☒	☐
Czynności dodatkowe:	GRUPA PGD KM Eforia 30-570 Kraków, Al. Powstańców Śląskich 22 apoka z ograniczoną odpowiedzialnością s.c. NIP: 679-25-75-689 REGON: 141049127 Autoryzowany Serwis 03-214 Warszawa, ul. Kłobucka 5 (2/CM) Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej	

34

Fot. nr 71

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD VIII..... km

Data przeglądu: **17-08-2023**

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): **135709**

Wynik badania testem GDS: **OK**

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: **17-08-2024 / 150000**

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: **Paweł Budel**

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: **Magdalena Krawczyk**


Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:


	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	SABO	
Wymiana płynu hamulcowego:	☐	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☒	☐
Czynności dodatkowe:	GRUPA PGD KM Eforia 30-570 Kraków, Al. Powstańców Śląskich 22 apoka z ograniczoną odpowiedzialnością s.c. NIP: 679-25-75-689 REGON: 141049127 Autoryzowany Serwis 03-214 Warszawa, ul. Kłobucka 5 (2/CM) Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej	

35

Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74

Czas testowania: _____ min.

Odczytanie w skrajnych pozycjach: Lewy przód 3 mm; prawy przód 4 mm;
prawy tył 2 mm; lewy tył 2 mm.
Sprawdzić maksymalną prędkość przyśpieszenia i jego stały wskaźnik (jeżeli jest) nie niższy niż 0,5 km/h.

Części	Wartość	Przebieg jazdy	Wartość
2141323001 - Uchopiełka koła z przodu (lewej)	1.00	NORMA - Norma (matematyka)	1.00
2030303005 - Filr oleju	1.00	Normacja dla przyspieszeń	1.00
8713304000 - Filr kabinowy LRT	1.00	OTYLODPAO - Wykazanie odpadów	1.00
LPO42SRV0DA080MM - ZOB. KIA	4.0		
ENGINE OIL 2000 ADAB	(4.0/1.0 L)		
30303002 - Płyn hamulcowy DOT 4	1.0		
	(1.0/1.0 L)		

• SBCI: Kontrola korozji nadwozia.

Kontrola korozji nadwozia	Wartość
☐ Sprawdzenie pokrywy silnika	☐
☐ Sprawdzenie przedniego prawego błotnika i nadkola	☐
☐ Sprawdzenie przedniego lewego błotnika i nadkola	☐
☐ Sprawdzenie tylnych prawych drzwi, ramki, wnęki (jeśli są)	☐
☐ Sprawdzenie tylnych lewych drzwi, ramki, wnęki (jeśli są)	☐
☐ Sprawdzenie tylnego lewego błotnika i nadkola	☐
☐ Sprawdzenie tylnego lewego progu	☐
☐ Sprawdzenie przedniego lewego błotnika i nadkola	☐

Kontrola korozji nadwozia	Wartość
☐ Sprawdzenie lakieru i każdego elementu nadwozia pod względem odgrzybienia, korozji i uszkodzeń	☐
☐ Kontrola przedniego zderzaka	☐
☐ Sprawdzenie przednich prawych drzwi, ramki, wnęki	☐
☐ Kontrola dachu	☐
☐ Sprawdzenie tylnego prawego błotnika i nadkola	☐
☐ Sprawdzenie tylnego zderzaka	☐
☐ Sprawdzenie tylnych lewych drzwi, ramki, wnęki (jeśli są)	☐
☐ Sprawdzenie przednich lewych drzwi, ramki, wnęki	☐

Fot. nr 75

VDN : C27VA007232302130181
02/13/23 09:41

KNAGU417GK5364582

Maintenance Service

• Informacje

• VIN • Odometer

• Vehicle check result Dobrze ☒

ENGINE	A/T	EPB	ESP	AIRBAG	EPS	TPMS
MEC	BCW-R	BCW-L	SMK	BCM	CLU	SJB
PSM						

• Next Service

• Date • Odometer

Date : 2023.02.13

Diler :

Fot. nr 76

MIDTRONICS
MDX-670P KIA

CONFIG: 192-1100810

RAPORT TESTU

KIA EFORIA 0723
KRASNOBRODZKA 5
WARSZAWA
83-214
COUNTRY

13-02-2023
10:40

AKUMULATOR DOBRY

NAPIĘCIE 12,61V
ZMIERZ. 582 CCA
OCENA 760 CCA

STAN AKUMULATORA

B OK

TUB. CYWIL. STORA AGM

Fot. nr 77

KIA

RAPORT PRZEGLĄDU ZEROWEGO

Nr rejestracyjny: **KWA G U 4 1 4 6 R 5 3 6 4 9 8 0**

Nr nadwozia: **KWA G U 4 1 4 6 R 5 3 6 4 9 8 0**

Zaznacz właściwą kolumnę

OPIS CZYNNOŚCI DIAGNOSTYCZNYCH

OPIS CZYNNOŚCI DIAGNOSTYCZNYCH	Wynik (Tak/Nie)
1. Czynności na zewnątrz pojazdu	
sprawdzić czy pojazd objęty jest akcją serwisową, bądź przywrócić	
sprawdzić zewnętrzne powierzchnie metalowe i lakierowane (zardzewienia, rdza)	
dotknąć napełni kół wógi sprężarki	
sprawdzić i wypunktować olejem "olej" oraz założyć kółki (jeśli są na wyposażeniu)	
sprawdzić wyczerpienie (złotych, srebrnych)	
sprawdzić czy olej mechaniczny odpowiadają (sprawdzić, czy)	
sprawdzić działanie wycieraczek i spryskiwaczy	
sprawdzić antenę	
sprawdzić doposażenie elementów karoserji	
2. Czynności pod maską silnika - silnik wyłączony	
sprawdzić poziom oleju w silniku	
sprawdzić poziom oleju w układzie wspomagania kierownicy (jeśli to konieczne)	
sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniku	
sprawdzić poziom płynu do spryskiwaczy	
sprawdzić obrotów oraz poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym	
sprawdzić układ bezpieczeństwa osłabienia Battery Checker	
sprawdzić stan i napięcie paska klinowego	
3. Czynności wewnątrz pojazdu	
sprawdzić działanie mechanizmów do przesuwania i ustawiania foteli	
sprawdzić działanie hamulca ręcznego	
sprawdzić działanie wyprzedzeń białej	
sprawdzić działanie zaparkowania i zegara	
sprawdzić radio (jeśli jest w wyposażeniu)	
sprawdzić działanie ogrzewania i klimatyzacji (jeśli jest w wyposażeniu)	
sprawdzić sygnał dźwiękowy i wyświetlacz	
sprawdzić wyposażenie samochodu (klucze, kółki zapłonowe, podłokietki, gaśnica, itp.)	
4. Czynności pod maską	
sprawdzić stan bieżni pędowej	
sprawdzić poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów	
5. Czynności na podłodze	
sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów	
sprawdzić poziom oleju w przekładni głównej tylnego i/lub przedniego mostu	
sprawdzić szczelność układu hamulcowego, chłodzącego oraz zasilania paliwem	
sprawdzić opony (przecięcia, wypuklenia)	
sprawdzić przekładnię kierowniczą, zawieszenie, układ wydechowy oraz połączenia (luzy)	

Fot. nr 78

Załącznik do karty historii pojazdu		OPIS CZYNNOŚCI DIAGNOSTYCZNYCH		Wynik inspekcji	
				+	0 -
A. Czynności dodatkowe					
☐ sprawdził sprawność układu hamulcowego ☐ sprawdził poprawność działania sprężarki ☐ sprawdził poprawność działania układu kierowniczego ☐ sprawdził działanie pedala gazu oraz pedału opóźnienia mechanicznego ☐ sprawdził ok. tryb przelazu prowadzący na pedale w trybie: przelaz, wstak, czy demulti pedał przelazu itp. ☐ sprawdził sterowanie wyciemn. okap, podłogi, płynu myjącego i hamulcowego ☐ sprawdził sterowanie zabezpieczające okap, ham. blok. wyciemn. parkowania na okap przelazu					
*Opis czynności					
Opisy (wymagane przy każdym przeglądzie)		Elektryk (prz.)	FA	FA	FA
		Ciepłota (rozr.)	FA	FA	FA
		Tł. ok.	Tł. ok.	Tł. ok.	Tł. ok.
		TP ok.	TP ok.	TP ok.	TP ok.
		Zaw. ok.	Zaw. ok.	Zaw. ok.	Zaw. ok.
☐ Sprawdził, w przypadku wykrycia nieprawidłowości wystąpienia koniecznych czynności czyszczenia, regulacji, naprawy lub wymiany ☐ Wymiana ☐ Regulacja pracy sprężarki, sterowania kierowniczego, wykonania innych czynności czyszczenia, regulacji, naprawy lub wymiany ☐ Regulacja pracy sprężarki ☐ Zmiana oleju lub oleju przelazowego przelazu					
Dodatkowe uwagi ZANOTUJ ŚREDNIĄ GRUBOŚĆ POWŁOKI LAKIERNICZEJ : DOPUŁDZAJĄCĄ GRUBOŚĆ TO 140 MIKROMETRÓW . JEŚLI GRUBOŚĆ JEST WIĘKSZA NATYCHMIAST ZGŁOŚ TEN FAKT DO BIURA SERWISU LUB SALONU					
Obsługa wykonanej:		Jakość obsługi sprawdził:		Pieczęć ASO	
Data, Miejsce wykonania		Data, Miejsce inspekcji			
JEŚLI STAN POJAZDU NIE BUDZI ZASTRZEŻENIA ZAPISZ TO NA ZLECENIU A PROTOKÓŁ SCHOWAJ DO SCHOWKA PO STRONIE PASAŻERA . JEŚLI STAN POJAZDU BUDZI ZASTRZEŻENIA NATYCHMIAST ZGŁOŚ TO DO BIURA SERWISU LUB SALONU UWAGA: KARTA PDI MUSI ZOSTAĆ DOŁĄCZONA PRZEZ PRACOWNIKA SALONU DO DOKUMENTACJI POJAZDU					

UWAGA: kopowanie oraz przetwarzanie formularza wymaga posiadania zgody z SA Polaris Polska Sp. z o.o.

Fot. nr 79

[illegible]


Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89




Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu