

Nr zlecenia: 47/08/07/2026/Fleetmobility

z dnia: 2026/07/08

Zleceniodawca:

Jania Fleet Mobility sp. z o.o.
Koreańska 31B
52-121 Wrocław

Rzeczoznawca:

Adam Żądło/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBAJA91030B305742
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	W001HT
Model pojazdu:	530e MR`16 E6 G30	Nr Info-Ekspert:	003-03679
Wersja:	iPerformance Steptronic	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	132576 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/11/14		
Data ważności badania technicznego	2026/10/13		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2420 kg*		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1998 ccm / 135kW (184KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	185kW (252KM) / 70kW (95KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	tylny (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent hamowania
- 3 Asystent uwagi
- 4 Autoalarm
- 5 Certyfikat baterii
- 6 Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
- 7 Czujnik kolizji

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 39 Podłokietnik centralny przedni
- 40 Podłokietnik siedzeń tylnych
- 41 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 42 Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
- 43 Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem eDrive
- 44 Przełącznik właściwości jezdnych
- 45 Przycisk Start/Stop

8	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	46	Reflektory przednie LED
9	Czujniki ciśnienia w oponach	47	Spryskiwacze reflektorów
10	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	48	Sygnalizacja hamowania dynamiczna
11	Dywaniki welurowe	49	System Auto Start/Stop
12	Elementy stylistyczne iPerformance	50	System nawigacji satelitarnej BUSINESS
13	Elementy zewnętrzne w kolorze nadwozia	51	System ochrony pieszych pasywny
14	Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie	52	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
15	Funkcja Follow-Me-Home	53	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
16	Głośniki 6 szt.	54	Szyby atermiczne
17	Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold	55	Szyby barwione
18	Immobilizer	56	Światła p/mgielne LED
19	Kabel ładowania	57	Tapicerka tekstylna Junction
20	Kierownica wielofunkcyjna	58	Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 618"
21	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa rozszerzony zakres funkcji	59	Technologia Active Air Stream
22	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	60	Tempomat z funkcją hamowania
23	Komputer pokładowy	61	Trójkąt ostrzegawczy
24	Końcówki układu wydechowego pojedyncze, okrągłe po lewej i po prawej stronie	62	Tryb eDrive
25	Kurtyny powietrzne boczne	63	Uchwyt na napoje
26	Lakier niemetalizowany	64	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
27	Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie	65	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
28	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	66	Usługi Connected Drive Services
29	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym	67	Usługi eDrive
30	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	68	Usługi TeleServices
31	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	69	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
32	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	70	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
33	Obramowania szyb chromowane	71	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
34	Odtwarzacz CD	72	Zamek centralny zdalnie sterowany
35	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	73	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" o rozszerzonym zakresie funkcji Office
36	Oświetlenie powitalne	74	Zestaw naprawczy opon
37	Oświetlenie wewnętrzne	75	Zintegrowana instrukcja obsługi
38	Pakiet dla niepalących	76	Złącze "AUX"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Kierownica sportowa pokryta skórą
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Audio System Harmon Kardon Surround Sound
- Fotele przednie komfortowe regulowane elektrycznie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy komfortowy
Fotel pasażera komfortowy

- 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Kamera cofania
- 5 Oświetlenie Ambiente
- 6 Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
- 7 Szyby tylne przyciemniane
- 8 Tapicerka ze skóry Dakota (dopłata)
- 9 Tarcze kół aluminiowe 18" "V-Spoke 684" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 245/45 R18 96Y EFFICIENTGRIP	5,1
Przednie prawe:	*GOODYEAR 245/45 R18 96Y EFFICIENTGRIP	5,0
Tylne lewe:	*GOODYEAR 245/45 R18 96Y EFFICIENTGRIP	5,2
Tylne prawe:	*GOODYEAR 245/45 R18 96Y EFFICIENTGRIP	5,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Oględziny wykonał: Jacek Urbański
Wycena wykonana: Adam Źądkło

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

	KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Blotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Blotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Pokrywa tylna		Zarysowania powłoki lakierowej, Wgniecioną		


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		190µm	
2	Dach		120µm	
3	Błotnik przedni	L	80µm	
4	Drzwi przednie	L	160µm	
5	Drzwi tylne	L	240µm	
6	Błotnik tylny	L	150µm	
7	Błotnik przedni	P	240µm	
8	Drzwi przednie	P	80µm	
9	Drzwi tylne	P	280µm	
10	Błotnik tylny	P	760µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-120µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Ośłona poduszki kierownicy		Przecięta		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1 sztukę |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Okazano skan dowodu rejestracyjnego |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71

WIDOK POZOSTAŁY SAMOCHOÓD OSOBOWY PRZELICZENIE: --- ROK PRODUKCJI: 2018 Dopuszczalna ładowność: --- Największy dop. nacisk osi: 13,77 kN Numer pojazdu: AAC7085673  SERIA DRBAO 4901400		C.1.1 ERNST & YOUNG SP. Z O.O. BUSINESS ADVISORY SP.K. C.1.2 015068770 C.1.3 00-124 WARSZAWA RONDO ONZ 1 C.2.1 ERNST & YOUNG SP. Z O.O. BUSINESS ADVISORY SP.K. C.2.2 015068770 C.2.3 00-124 WARSZAWA RONDO ONZ 1 C F1 2420 kg F2 2420 kg F3 --- G 1770 kg J M1 K e1*2007/46*1688*06 L 2 O1 --- O2 --- P1 1998,00 cm³ P2 135,00 kW P3 P EE Q --- S1 5 S2 --- SERIA DRBAO 4901400		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE UL. NOWOGRODZKA 43 00-950 WARSZAWA ORGAN WYDAJCY A WI 001HT D.1 BMW D.2 GSL -JA91 -DAW0000 D D.3 530E iPERFORMANCE E WBAJA91030B305742 B 14.11.2018 I 15.11.2018 H --- SERIA DRBAO 4901400	
--	--	--	--	--	--

Fot. nr 72

Fot. nr 73

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu