



Ładowarka kołowa Komatsu WA380-8

Zamawiający wycenę: **CAR ARENA**
Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Numer zlecenia: 60/02/07/2026/CarArena STANDARD

Numer wewnętrzny: -

Nr fabryczny: H65355

Autor wyceny: Albert Kaluźny

**WARTOŚĆ
RYNKOWA:**



CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zlecniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 03-07-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Sebastian Konopik
Przedmiot wyceny stanowi ładowarka kołowa Komatsu WA380-8 będąca maszyną roboczą z grupy maszyn budowlanych.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Ładowarka kołowa Komatsu WA380-8
Producent:	Komatsu
Typ/model:	WA380-8
Numer fabryczny:	H65355
Czas pracy:	33422h
Rok produkcji:	2018

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa własna:	20500kg
Moc silnika:	143kW
Siła wyciągowa:	146KN
Pojemność łyżki maksymalna:	6.5 m ³
Wymiary:	8,27 × 3,39 × 2,76
Maksymalna wysokość zawалу:	2.85m
Szybkość jazdy:	40 km/h
Wypożażenie:	-Oświetlenie robocze -Oświetlenie ostrzegawcze -Kratownica przednia -Fotel zawieszony pneumatycznie -Klimatyzacja -Kamera cofania -Radioodtwarzacz - łyżka



STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna znajduje się w placu magazynowym, nie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych, wyłączona z czynnej eksploatacji. Podczas oględzin stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci zarysowań śladów korozji czy deformacji.

A ponadto:

- nadkola – rozerwane, odkształcenia
- ogumienie – wyeksploatowane
- rama – pęknięcia, ślady napraw

Podczas oględzin uruchomiono maszynę oraz wykonano próbę ruchową przód tył. Po podaniu większej ilości gazu widoczna duża ilość spalin w kolorze czarnym z układu wydechowego.

Wadliwa praca układu hydraulicznego. Konieczne odczekanie około 20 minut od uruchomienia. Zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis

Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń podczas pracy. Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do przedmiotu.

Dane opisane w tabeli powyżej przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że stan wizualny urządzenia jest przeciętny i odpowiada jego dotychczasowemu sposobowi eksploatacji. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia pełnej diagnostyki technicznej zaleca się wykonanie szczegółowej weryfikacji przez wyspecjalizowany serwis.

WARTOŚCI RYNKOWA

W oparciu o wyniki przeprowadzonych oględzin, analizę rynku wtórnego porównywalnych maszyn oraz wiedzę i doświadczenie rzeczoznawcy ustalono wartość rynkową przedmiotu wyceny w wysokości:

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.



- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA





POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA





POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA



eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leona Berensona 159P, kod pocztowy 03-287 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000550658, NIP 524-277-81-54, REGON361149840



POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA













POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA







POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA

