

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218781/3/26-11401	Data raportu	23-03-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	19-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/23269/26/03/16	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JTMW53FV30D033499
Marka, model	TOYOTA RAV4 21-25
Typ, wersja	RAV4 2.5 Hybrid Comfort 4x2
Numer rejestracyjny	GD8G300
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2487 ccm/131 kW
Stan licznika	169 830 km
Data 1. rej./rok prod.	10-01-2023/2022
Data nast. bad. techn.	10-01-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent głosowy, inteligentny, Automatyczne światła drogowe (AHB), BA - system wspomagania nagłego hamowania, Bluetooth, Chromowana końcówka wydechu, Chromowane obramowania szyb bocznych, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywan bagażowy wykończony materiałem antypoślizgowym, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą, Gniazda 12V (x2), Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, Grill przedni w kolorze grafitowym, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienia, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Apple CarPlay i Android Auto, Kamera cofania, Kanapa tylna, składana i dzielona w stosunku 60:40, Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Lampy przednie typu Bi-LED, Lusterka boczne podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Mocowania ISOFIX, Nawiewy dla tylnego rzędu siedzeń, Nawigacja Connected, Obrotomierz, Ogranicznik prędkości automatyczny (ASL), Osłona przedniego i tylnego zderzaka w kolorze srebrnym, Osłona przestrzeni bagażowej, Oświetlenie przycisków do otwierania szyb i regulacji lusterek, Oświetlenie wnętrza LED, Podsufitka w kolorze jasnym, Podłoga bagażnika, podwójna, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Podświetlenie wskaźników LED, Przeszycia tablicy rozdzielczej, szare, Prędkościomierz cyfrowy, Regulacja świateł głównych automatyczna, Relingi dachowe w kolorze Piano Black, Roleta przestrzeni ładunkowej, Spoiler tylny, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Toyota Easy Flat, System keyless start, System kontroli trakcji TRC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System multimedialny Toyota Smart Connect (dotykowy ekran 10,5" HD), System opóźnionego wyłączania świateł Follow me home, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC), System powiadamiania o wypadkach drogowych (eCall), System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System stabilizacji przyczepy TSC, System utrzymujący pas ruchu (LTA), System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, Tuner cyfrowy DAB, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z kontrolą traktacji (TRC), Wskaźnik hybrydowy, Wykończenie wnętrza skórą ekologiczną, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy na tablicy wskaźników (12,3"), Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyT, Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyT, Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw haczyków w bagażniku do zabezpieczenia bagażu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, przód, Światła tylne LED, Lakier metalik, Pakiet Style, Alarm, Hak holowniczy składany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTO ZERO 3	225/60 18 104H	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTO ZERO 3	225/60 18 104H	6,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTO ZERO 3	225/60 18 104H	6,5 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTO ZERO 3	225/60 18 104H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

14	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.3
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	rozerwanie	WY	
4	Kierunkowskaz boczny L	pęknięcie	WY	0.3
5	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie, liczne	NA	2
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Próg/Słupki środkowy (B) L	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Okładzina zderzaka tylnego, środek	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Nakładka zderzaka tylnego, dół	wgniecenie/odkształcenie		
14	Przysłona dolna	zarysowanie		
15	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Zderzak tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kierunkowskaz boczny/lusterka L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1