

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216930/10/25-11401	Data raportu	28-10-2025
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/80409/25/10/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZARPAHBX0K7C60924
Marka, model	ALFA ROMEO Stelvio 17-22
Typ, wersja	Stelvio 2.2 JTDM Super Q4 aut
Numer rejestracyjny	WD8324T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2143 ccm/140 kW
Stan licznika	119 657 km
Data 1. rej./rok prod.	28-06-2019/2019
Data nast. bad. techn.	20-10-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk - przednie, boczne, kurtyny, Blokada otwarcia drzwi z wewnątrz - security lock, Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach, Czujniki parkowania tył, Deska rozdzielcza z dolną częścią z tworzywa sztucznego, Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera, Dywaniki podłogowe, Felgi aluminiowe 18 Sport z ogumieniem, Fotele przednie regulowane manualnie w 6 kierunkach, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Korektor regulacji świateł przednich, Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte skórą, Lusterka boczne elektrochromatyczne, Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, Obrazowania szyb czarne, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami po stronie kierowcy i pasażera, Podświetlenie drzwi podczas otwarcia, Port USB za przednimi siedzeniami, Przyciski na ramionach kierownicy sterujące radiem i telefonem, Radio Alfa Connect 6,5 (wyśw. 6,5, USB, AUX, Bluetooth, Audio streaming, 8 głośników, Rotary pad), Reflektory przednie LED do jazdy dziennej DRL, Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość, Schowek w podłokietniku między przednimi fotelami, System ASR, System Alfa DNA Styl jazdy (Dynamic, Normal, Advance, Race), System ESP, System Start&Stop, System automatycznego włączania świateł drogowych, System kontroli trakcji, System kontroli zjazdu, System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu (LDW), System ostrzegania o najezdzie na poprzędkający pojazd (FCW), Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Tempomat, Tunel środkowy z podłokietnikiem, Uchwyty ISOFIX, Układ wydechowy podwójny, Wnętrze dla Super, siedzenia w czarnej tkaninie i eko. skórze, deska rozdzielcza, Zaciski hamulców aluminiowe, Zagłówek tylny środkowy, Zintegrowany system hamulcowy (IBS), Światła tylne w technologii LED, Fotele skórzane, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany szary - Grigio Vesuvio, Pakiet Flota, Reflektory Bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS, Spryskiwacze reflektorów, Szyby tylne, boczne przyciemnione, Usunięcie tylnego napisu nazwy wersji z pokrywy bagażnika

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1	235/60 18 103W	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1	235/60 18 103W	4,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1	235/60 18 103W	4,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1	235/60 18 103W	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
4	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Błotnik przedni prawy	200 - 300
3	Drzwi przednie prawe	200 - 300
4	Drzwi tylne prawe	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
6	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
7	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Certyfikat gwarancji

	Kod Dealera 0075435	Nazwa Dealera GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.	
	Kod modelu/wersji/serii 630PA60	Nr nadwozia K7C60924	Pieczętka Dealera GRUPA PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza NIP: 673-25-73-888, REGON: 357048 Centrum Motoryzacyjne, Toruńska 03-214 Warszawa, ul. Krasińskiego 5
	VIN ZARPAHBX0K7C60924	Nr rejestracyjny KR9MC40	
	Identyfikator dokumentu 30CD8019CEB4A69BB1EDCC277F9BAE66		
Model Stelvio 2.2 JTDM TURBO DIESEL 190 KM AT Q4 SUPER		Data rozpoczęcia gwarancji 2019-06-28	
Nazwisko i imię/Nazwa LEAR CORPORATION POLAND II SP. Z O.O.		Miejscowość Tychy	
Adres Serdeczna 40		Kod pocztowy 43100	Województwo Śląskie

Niniejszy dokument gwarancyjny jest ważny od daty wskazanej powyżej.
Niniejszy dokument gwarancyjny jest integralną częścią Książeczki gwarancyjnej w której opisane zostały warunki i zakres dostarczonej gwarancji.

FCA Italy Sp.A. - MOPAR - Technical Service Operations - Service Engineering

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

kończąc podane
nikowego, jeśli

MODEL <i>Stelvio</i> PRZEGŁĄD ☒ WYMIANA OLEJU ☒ PRZEGŁĄD PRZEWIDZIANY DLA STAN LICZNIKA W km <i>52056 km</i> ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) <i>0W10</i> NR NADWOZIA <i>K7C60924</i> DATA <i>12.01.2021</i> Auto-Res Spółka z o.o. 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 135 ASO FIAT, ALFA ROMEO, MOTO tel. 17 852 44 44, BDO: 000036964 Regon 690422028, NIP: 813-13-67-742 www.auto-res.pl	MODEL <i>Stelvio</i> PRZEGŁĄD ☒ WYMIANA OLEJU ☒ PRZEGŁĄD PRZEWIDZIANY DLA STAN LICZNIKA W km <i>72362</i> ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) <i>0W10</i> NR NADWOZIA <i>K7C60924</i> DATA <i>12.01.2021</i> Auto-Res Spółka z o.o. 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 135 ASO FIAT, ALFA ROMEO, MOTO tel. 17 852 44 44, BDO: 000036964 Regon 690422028, NIP: 813-13-67-742 www.auto-res.pl	GWARANCJA BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE USŁUGI SERWISOWE
MODEL PRZEGŁĄD ☐ WYMIANA OLEJU ☐ PRZEGŁĄD PRZEWIDZIANY DLA STAN LICZNIKA W km ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) NR NADWOZIA DATA PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU	MODEL PRZEGŁĄD ☐ WYMIANA OLEJU ☐ PRZEGŁĄD PRZEWIDZIANY DLA STAN LICZNIKA W km ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) NR NADWOZIA DATA PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU	

33

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 54

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1