

Nr zlecenia: 125/25/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/25

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	U 5 Y H M 8 1 B A J L 2 6 9 8 9 6
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WL4382L
Model pojazdu:	Cee'd 1.4 MR`16 E6	Nr Info-Ekspert:	052-00952
Wersja:	S	Rok produkcji:	2018

Wskazanie drogomierza	171163 km
Data pierwszej rejestracji	2018/07/05
Data ważności badania technicznego	2027/06/09
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1820 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1368 ccm / 73kW (99KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm obwodowy	29	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
2	Czujnik obecności pasażera przód/tył	30	Sygnalizacja otwartych drzwi
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	31	System automatycznego ryglowania zamków
4	Głośniki 6 szt.	32	System kontroli trakcji TCS
5	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	33	System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM
6	Immobilizer	34	System rozpoznawania głosu
7	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	35	System stabilizacji toru jazdy ESC
8	Klimatyzacja	36	System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
9	Kluczyk składany	37	System wspomagający pokonywanie

10	Kolorystyka wnętrza czarna	38	podjazdów HAC
11	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	39	System wspomagania nagłego hamowania BAS
12	Koło zapasowe dojazdowe	40	Szyby barwione
13	Komputer pokładowy	41	Szyby przednie regulowane elektrycznie
14	Kurtyny powietrzne boczne	42	Światła do jazdy dziennej
15	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	43	Światła mijania projekcyjne
16	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	44	Światło dodatkowe STOP LED
17	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	45	Tapicerka w kolorze czarnym
18	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	46	Tarcze kół stalowe 15"
19	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	47	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
20	Poduszka powietrzna kierowcy	48	Wskaźnik wyboru optymalnego biegu
21	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	49	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
22	Poduszki powietrzne boczne przednie	50	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
23	Radioodtwarzacz CD + MP3	51	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Schówek chłodzony	52	Zderzaki w kolorze nadwozia
25	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	53	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
26	Siedzenia tylne składane	54	Złącze "AUX"
27	Spoiler tylny	55	Złącze "iPod"
28	Sterowanie radiem w kierownicy		Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1
- ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1
- Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KUMHO 195/65 R15 91H ES 31 ECOWING TL	5,4
Przednie prawe:	KUMHO 195/65 R15 91H ES 31 ECOWING TL	5,6
Tylne lewe:	KUMHO 195/65 R15 91H ES 31 ECOWING TL	6,3
Tylne prawe:	KUMHO 195/65 R15 91H ES 31 ECOWING TL	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Ogniska korozji		
2	Pokrywa przednia		Odpryski, ogniska korozji		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Ogniska korozji		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Dach		Ogniska korozji, zarysowania		
7	Błotnik tylny	P		Widoczne ślady napraw	
8	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-120	
2	Dach		110-130	
3	Błotnik przedni	L	100-130	
4	Drzwi przednie	L	130	

5	Drzwi tylne	L	100-120	
6	Błotnik tylny	L	120-140	
7	Błotnik przedni	P	110-120	
8	Drzwi przednie	P	120-140	
9	Drzwi tylne	P	110-120	
10	Błotnik tylny	P	120-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, odpryski		
2	Zderzak tylny		Zarysowania, odpryski	Widoczne ślady napraw	
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zarysowania		
3	Dźwignia zmiany biegów		Wytarta		

Aktywna ikona check engine.
Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



JDP

Recommended inflation pressure: kPa(bar/psi)
рекомендуемое давление в колесных шинах: kPa(bar/psi)
recommande gonflage pneumatique: kPa(bar/psi)
recom. des pneus à froid: kPa(bar/psi)
druckluft - kalt: kPa(bar/psi)

Model	Front	Rear
1.6L 1600 16V	220(2.2/32)	220(2.2/32)
1.8L 1800 16V	220(2.2/32)	220(2.2/32)
2.0L 2000 16V	220(2.2/32)	220(2.2/32)
2.4L 2400 16V	220(2.2/32)	220(2.2/32)
2.8L 2800 16V	220(2.2/32)	220(2.2/32)
3.0L 3000 16V	220(2.2/32)	220(2.2/32)

KIA

변속기 TRANSM 7
차축 AXLE
도장 PAINT WD
의장 TRIM WK

장비부호 SVC CODE

KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
e4*2007/46*0496
-U5YHM81BAJL269896-
1820 kg
3020 kg
1 - 960 kg
2 - 1050 kg

Strona 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu