

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217727/1/26-11401	Data raportu	12-01-2026
Rzeczoznawcy	Robert Rychta (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	02-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/102064/25/12/23	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	KMHS5811DMU001904
Marka, model	HYUNDAI Santa Fe 20-24
Typ, wersja	Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV Plat...
Numer rejestracyjny	DW4LN19
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/132 kW
Stan licznika	88 838 km
Data 1. rej./rok prod.	24-02-2021/2020
Data nast. bad. techn.	24-02-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Aktywny system monitorowania martwego pola (BCW) oraz ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCW), Alarm, Asystent jazdy po autostradzie (HDA), Asystent kontroli zjazdu (DBC), Asystent parkowania zdalny, inteligentny (RSPA), Asystent podążania po pasie ruchu (LFA), Asystent unikania kolizji czołowych, z wykryw. pieszych i rowerzystów oraz funkcją Junction Turning, Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), Asystent zapobiegający kolizjom podczas jazdy do tyłu w trakcie parkowania (PCA), Asystent świateł drogowych (HBA), Błokada dzięcięcia drzwi tylnych, elektroniczna, Czujniki deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Deska rozdzielcza wykończona skórą ekologiczną, Drugi rząd siedzeń zdalnie składany, ESC/TSA - układ stabilizacji toru jazdy z asystentem stabilizacji jazdy przyczepą, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 19", z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy i lusterka zewnętrzne, z pamięcią ustawień, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z elektrycznie wysuwany podparciem ud, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego (4-kierunki), Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z funkcją wentylacji, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Funkcja wyboru trybu jazdy, Gniazdo 220 V w tylnej części konsoli środkowej, Gniazdo USB dla pasażerów z tyłu (tylko dla wersji 7-osobowej), Grill przedni - chromowany, Hamulec postojowy - elektryczny z funkcją Auto Hold, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, z możliwością przesuwania, Kanapa tylna, podgrzewana, Kierownica obszyta perforowaną skórą, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne, chromowane, Kłapa bagażnika inteligentna, z regulacją wysokości i prędkości otwierania, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe - pełnowymiarowe, Lampy tylne LED, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane, Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne z kompasem, Nawiew klimatyzacji dla drugiego rzędu siedzeń, Nawiew klimatyzacji na miejsca w trzecim rzędzie, Oświetlenie nastrojowe wnętrza, Oświetlenie powitalne w lusterkach, Poduszki powietrzne boczne - przód, kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Podłokietniki centralne, przód i tył, Reflektory LED (mijania i drogowe), Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, SEA - system bezpiecznego wysiadania, Schowek po stronie pasażera, chłodzony, Schowek w podłodze bagażnika, Siatka zabezpieczająca bagaż, Spojler tylny, ze światłem Stop, System Bluetooth z obsługą komend głosowych, System Stop/Go, System dostępu bezkluczykowego z przyciskiem start/stop, System kamer 360°, System kontroli trakcji (TCS), System monitorowania tylnej kanapy (RSA), System monitorujący poziom koncentracji kierowcy (DAW), System nagłośnienia KRELL ze wzmacniaczem i dźwiękiem przestrzennym, System nawigacji satelitarnej z wyświetlaczem dotykowy 10.25", DAB, MapCare, AndroidAuto, AppleCarPlay, System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu, System ostrzegania o znakach ograniczenia prędkości (ISLW), System wspomagający ruszanie pod górę (HAC), System ładowania bezprzewodowego, Szyba czołowa akustyczna, Szyba tylna z funkcją podgrzewania i wyłącznikiem czasowym, Szyby termiczne, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana, Tempomat inteligentny, Uchwyty ISOFIX przód/tył, Wyświetlacz Head-Up, Zamek centralny, Zawieszenie tylnej osi, samopoziomujące, Zegary cyfrowe, z wyświetlaczem 12", Łopatkki do zmiany biegów, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, Żaluzje bocznych tylnych szyb, Lakier metaliczny, Pakiet Luxury, Hak holowniczy składany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	235/55 19 105V	0,2 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	235/55 19 105V	0,5 mm
tylna	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	235/55 19 105V	5,2 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	235/55 19 105V	5,1 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 3), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150

12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba prz. barwiona aterm. z pask. barw.	pęknięcie	WY	2.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1