

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219402/5/26-11401	Data raportu	26-05-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	04-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/36424/26/04/27	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TSMLYDH1S00C75198
Marka, model	SUZUKI Vitara 18-24
Typ, wersja	Vitara 1.5 Strong Hybrid Premi...
Numer rejestracyjny	WD0885T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1462 ccm/75 kW
Stan licznika	150 452 km
Data 1. rej./rok prod.	13-10-2023/2023
Data nast. bad. techn.	13-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS z funkcją EBD, Alarm fabryczny, Alarm włączonych świateł, otwartych drzwi oraz pozostawionego kluczyka, Antena dachowa, Bagażnik z systemem podwójnej, wyjmowanej podłogi, Belki wzmacniające w drzwiach bocznych, Bezpieczny pedał hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego), Blokada zamka w drzwiach tylnych, Dźwignia zmiany biegów, czarna ze wstawkami w kolorze srebrnym, ESP - układ stabilizacji toru jazdy + TC - kontrola trakcji, ESS - funkcja ostrzegania o nagłym hamowaniu, Felgi aluminiowe 17, z ogumieniem 215/55, Filtr przeciwpyłkowy, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie, ogrzewane, Funkcja automatycznego włączania wycieraczek, Funkcja automatycznego włączania świateł, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, Gwarancja na baterię wysokiego napięcia, 3 lata, Gwarancja na pojazd, 3 lata lub limit 100.000 km, Głośniki szerokopasmowe, przód i tył, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania na wzniesieniu, Immobilizer, Interaktywny system multimedialny, radio AM:FM, DAB, USB, ekran dotykowy 7", gniazdo SD, Kamera wspomagająca parkowanie, Kierownica wielofunkcyjna skórzana, Kieszek w oparciu fotela pasażera, Klamki wewnętrzne, w kolorze chromu, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika otwierana elektromagnetycznie, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola środkowa przednia i tylna, Kratki wentylacyjne środkowe i boczne, w kolorze chromu, Lampki kabinowe, przednia oraz centralna, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Listwa ozdobna deski rozdzielczej, lakierowana, Listwa ozdobna konsoli środkowej, srebrna, Listwy chromowane błotnika, Listwy chromowane zderzaka przedniego, Listwy ozdobne bocznych drzwi oraz konsoli środkowej, srebrne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterko wsteczne z regulacją dzień-noc, Nagrzewnica PTC, Nawiew na nogi pasażerów tylnych, Osłona chłodnicy w kolorze chromu, Osłony przeciwsłoneczne przednie, z lusterkiem oraz uchwytem na bilet parkingowy, podświetlane, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni na nogi (fotele przednie), Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód, Podnóżek, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne, Podświetlenie schowka oraz półeczki dolnej, Połączenie ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink), Przedni podłokietnik ze schowkiem, Przycisk dźwigni hamulca ręcznego, w kolorze chromu, Reflektory poziomowane automatycznie, Relingi dachowe - srebrne, Skrzynia biegów automatyczna AGS, 6-biegowa, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, przód i tył, System Dual Sensor Brake Support(układ reakcji przedkolezycyjnej z kam. monoskopową i czujnikiem las.), System ENG A-Stop - System Auto Stop Start, System Lane Departure Prevention (alarm przekroczenia linii pasa ruchu), System Lane Departure Warning (alarm opuszczenia pasa ruchu), System Traffic Sign Recognition (układ rozpoznawania znaków drogowych), System Vehicle Sway Warning (Ostrzeżenie o niekontrolowanych zygawkowaniu pojazdu), System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera, System kluczyka bezprzewodowego, System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, System kontroli ciśnienia w oponach TPMS, System podpowiedzi zmiany biegów GSI, Szyba tylna, ogrzewana, z wycieraczką i spryskiwaczem, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Szyby elektrycznie regulowane, przód i tył, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło stop, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Uchwyty do mocowania bagażu, Uchwyty na butelki, przód i tył, Uchwyty na kubki, przód, Uchwyty na siatkę w bagażniku, Wspomaganie hamowania awaryjnego, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne, Wyświetlacz wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników, kolorowy ekran 4.2", Zamek centralny z pilotem, Zamek z dodatkowym zabezpieczeniem przed kradzieżą, Zestaw do naprawy przebitej opony, Łopatk manualnej zmiany biegów przy kierownicy, Światła do jazdy diennej LED, Światła przeciwmgielne - tył, Światła przeciwmgielne- przód, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	215/55 17 94V	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	215/55 17 94V	5,6 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	215/55 17 94V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	215/55 17 94V	4,3 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150

9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
2	Listwa ochronna rantu błotnika L	zarysowanie		
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zestaw naprawczy koła



Fot. 38

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Listwa błotnika przedniego L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1