

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	10194/3/26-15201	Data raportu	05-03-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Romanowski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	02-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/15796/26/02/19	Miejsce oględzin	Rokicińska 162, 92-412 Łódź, 92-412 Łódź

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVGZZZ5NZNW036019
Marka, model	VOLKSWAGEN Tiguan 20-24
Typ, wersja	Tiguan 1.5 TSI EVO Elegance ...
Numer rejestracyjny	EL1FA12
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	176 113 km
Data 1. rej./rok prod.	22-03-2022/2022
Data nast. bad. techn.	19-03-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy perłowy
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Bezprzewodowy App Connect (CarPlay) - widok ekranu smartfona na wyświetlaczu radia lub nawigacji, Chromowane klamki, elementy regulacji lusterek i sterowania szyb, klamka wew. w matowym chromie, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie światła z funkcją Coming / Leaving Home, Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dynamic Light Assist - dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów z dynamicznym doświetlaniem zakrętów, Dywaniki - wykładzina, przód i tył, ESP/ASR/ABS/EDS/MSR/asystent siły hamowania/stabilizacja toru jazdy przyczepy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 18 Frankfurt z ogumieniem 235/55 o obniżonym oporze, samouszczelniające się, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Fotele przednie, Top-Komfort, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo USB (Typ C), obsługujące iPod/iPhone, Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kamera ułatwiająca parkowanie Rear Assist, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, skórzana z funkcją zm. biegów, dźwignia zmiany biegów w skórce, Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu, Komputer pokładowy Digital Cockpit - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe, Lakier uni, Lampki ostrzegawcze w drzwiach LED, Lampy przednie LED Matrix MDF ze światłami do jazdy dziennej LED oraz funkcją dyn. dośw. zakrętów, Lampy tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane ze zmienną grafiką, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Cross, Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy progowe przednie aluminiowe, podświetlane, Listwy progowe przednie dla wersji specjalnej, Lusterka boczne i klamki zewnętrzne częściowo w kolorze nadwozia, Lusterka regulowane el. i składane, podgrzewane, lusterko kierowcy asferyczne, pasażera obniżane aut, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Oparcie fotela pasażera składane, Oświetlenie Ambiente w klamkach drzwi, listwach dekoracyjnych, listwach progowych i wokół nóg, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg, Park Assist - System automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego (tyłem i przodem) z czuj., Poduszki powietrzne (7): dwie czołowe, dwie boczne, dwie kurtynowe i kolanowa dla kierowcy, Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością, Przedni podłokietnik z uchwytem na kubki premium, Radio Ready2Discover z Streaming & Internet, 8 cal. wysł., DAB+, MP3, WMA, 8 głośników, przygot. do naw, Regulacja zasięgu reflektorów, dynamiczna, Relingi dachowe - srebrne, Rezygnacja z oznaczenia silnika, Schowek w konsoli dachowej zamykany, Sygnalizacja zmęczenia kierowcy, System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu, System Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu, System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu, System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania pokrywy bagażnika, Szuflady pod przednimi fotelami, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa Art Velours, Tempomat aktywny ACC z automatyczną regulacją odległości Front Assist do 210 km/h i stop and go, Tuner cyfrowy DAB+, Tylna kanapa składana, dzielone 40/20/40 z podłokiet., przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia, Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziiskach tylnej kanapy, We Connect Plus: wzywanie pomocy, mobilne usługi online (3 lata), alarm o kradzieży, raport, lokalizacja, Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu, Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki Elegance, Światła na złą pogodę LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Boczne poduszki powietrzne, tył + napinacze pasów bezpieczeństwa dla zewnętrznych siedzeń z tyłu, Felgi aluminiowe 18 Nizza z ogumieniem 235/55 o obniżonym oporze, samouszczelniające, śruby antykrad., Lakier perłowy, specjalny, Przygotowanie do montażu tel. Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, wzmocnienie sygnału LTE, System nagłośnienia Harman Kardon, Szyba przednia podgrzewana bezprzewodowo i odbijająca promienie podczerwone, Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy (progresywny układ kierowniczy), Wybór profilu jazdy - COMFORT, SPORT, ECO i INDIVIDUAL

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE SUV	235/55 R18 104H	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE SUV	235/55 R18 104H	4,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE SUV	235/55 R18 104H	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE SUV	235/55 R18 104H	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Śtupek środkowy lewy	do 150
2	Śtupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni lewy	150 - 200
5	Słupek przedni prawy	150 - 200
6	Drzwi przednie lewe	150 - 200
7	Drzwi przednie prawe	150 - 200
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Drzwi tylne prawe	150 - 200
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 300
2	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
2	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony




Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2