

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-248/2026_CCH11R8

Numer szkody / sprawy SM-248/2026_CCH11R8
Nr kalkulacji 9157

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0123947

Numer rejestracyjny: CCH11R8
Numer nadwozia: 6FPPXXMJ2PHR78770
Marka: FORD
Model: Ranger 15-19
Typ: Ranger 3.2 TDCi 4x4 DC Limited aut EU6
Data pierwszej rejestracji: 19.10.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 9039
Data wyceny: 24.06.2026
Wycena na dzień: 24.06.2026
Wersja bazy danych: 2026.06
Wartość:

Numer wyceny **9157**
 Data wyceny **24.06.2026**
 Wycena na dzień **24.06.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-248/2026_CCH11R8

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0123947 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN CCH11R8 / 6FPPXXMJ2PHR78770
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 19.10.2017 / 104
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 179 067 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 158 000 / 21 067
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka FORD
 Model Ranger 15-19
 Typ Ranger 3.2 TDCi 4x4 DC Limited aut EU6
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Pickup / 4 / 5
 Okres dostępności 01.05.2016 - 31.07.2019
 Pojemność silnika (ccm) 3196
 Moc kW / KM 147 / 200
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 5
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.06) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk
- Airbag kolan kierowcy
- Automatyczne światła
- Boczne stopnie
- Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- ESC
- Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 265/65
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotele przednie podgrzewane
- Gniazdka 12V - 2 sztuki (z przodu)
- Gniazdko 12V z tyłu
- Immobiliser PATS
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
- Kolumna kierownicy z regulacją kąta pochylenia
- Lakier Uni
- Lusterka boczne – obudowy w kolorze chromu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie z pamięcią ustawień
- Lusterka boczne z kierunkowskazami i lampkami oświetlającymi podłóże
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Przygotowanie do montażu tachografu cyfrowego
- Radio CD/MP3 ekran 8 cala, Bluetooth, USB, AUX, ster. na kier., wzyw. pomoc., 8 głośników
- Skrzynia ładunkowa - blaszane poszycie, wewnętrzne i zewnętrzne, uchylana tylna burt
- Skrzynia ładunkowa - szyny na wewnętrznej stronie burt umożliwiające podział przestrzeni ładunkowej
- Sportowe orurowanie skrzyni ładunkowej - chromowane
- Sygnalizacja hamowania awaryjnego (EBL)
- System kontroli ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
- System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)
- System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (ROM)
- System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
- System stabilizacji przyczepy (TSA)
- System wlewu paliwa – Ford Easy Fuel
- Szyba przednia ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana
- Tempomat
- Wspomaganie ruszania pod górę (HSA)
- Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS)
- Wykładzina podłogi i boków skrzyni z tworzywa o wysokiej wytrzymałości z gniazdkiem zasilania 12V
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyłożenie skrzyni ładunkowej
- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
- Zamek centralny sterowany pilotem z dwuetapowym ryglowaniem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Kamera cofania (V) PLN
- Tachograf cyfrowy (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-5%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 265/60R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 265/60R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 265/60R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 265/60R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [160 µm],

- drzwi przednie prawe [150 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- burtę skrzyni ładunkowej tylna – wgnieciona, zarysowana,

- dach - punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,

- obicie skórzane wieńca koła kierownicy – wytarte,

- czujniki parkowa tylne – niesprawne (sygnał ciągły o maks. zbliżeniu do przeszkody).

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





































