

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-265/2026_FG6894N

Numer szkody / sprawy SM-265/2026_FG6894N
Nr kalkulacji 9589

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0124601

Numer rejestracyjny: FG6894N
Numer nadwozia: WVWZZZAUZJP508359
Marka: VOLKSWAGEN
Model: Golf VII Variant 17-20
Typ: Golf VII 2.0 TDI BMT Highline DSG
Data pierwszej rejestracji: 11.07.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 9471
Data wyceny: 06.07.2026
Wycena na dzień: 06.07.2026
Wersja bazy danych: 2026.07
Wartość:

Numer wyceny **9589**
 Data wyceny **06.07.2026**
 Wycena na dzień **06.07.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-265/2026_FG6894N

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0124601 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN FG6894N / WVVZZZAUZJP508359
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 11.07.2017 / 108
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 274 708 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 190 800 / 83 908
 Lakier biały perłowy
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka VOLKSWAGEN
 Model Golf VII Variant 17-20
 Typ Golf VII 2.0 TDI BMT Highline DSG
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.01.2017 - 31.10.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 110 / 150
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.07) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- Asystent podjazdu i zjazdu
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home
- Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
- Elementy dekoracyjne wnętrza - Linearus
- ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania
- Felgi aluminiowe 16 Hita z ogumieniem 205/55
- Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, sportowe
- Funkcja automatycznego włączania świateł
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
- Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów i dźwignia zm. biegów w skórze
- Klimatyzacja automatyczna Climatronic
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe
- Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT
- Konsola środkowa Piano Black
- Lakier uni
- Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe)
- Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Odblokowywanie oparcia kanapy tylnej z bagażnika
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
- Oświetlenie wnętrza Ambiente
- Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Radio CD/MP3 Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD/AUX
- Relingi dachowe - chromowane
- Schowek w konsoli dachowej - podwójny, zamykany
- System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
- System Start/Stop
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa Global/ Alcantara
- Tempomat z automat.regul.odległości
- -ACC(do210km/h) i Front Assist (z funkcją awaryjnego hamowania)
- Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika
- Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
- Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Felgi aluminiowe 17 VW R Singapore z ogumieniem 225/45+ koło dojazdowe, śruby antykradzieżowe dla DCC (V) PLN
- Funkcja obsługi głosowej (V) PLN
- Hak holowniczy - demontowalny (V) PLN
- Lakier perłowy, specjalny (V) PLN
- Lusterka boczne składane elektrycznie, automatycznie obniżane lusterko po stronie pasażera (V) PLN
 - Lusterka boczne składane elektrycznie z oświetleniem przestrzeni wokół drzwi
 - Lusterko boczne po stronie pasażera obniżane automatycznie przy włączonym biegu wstecznym
- Przygotowanie do GSM Komfort (funkcja indukcyjnego ładowania telefonu) (V) PLN
- Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od bagażowej (V) PLN
- System nawigacji satelitarnej Discover Media (8,0 cali) PLN
- CD/MP3/WMA/USB/AUX/8 głośników/Bluetooth (V)
 - Car-Net: Guide & Inform Basic

- Mapa nawigacji satelitarnej - Europa
- System nawigacji satelitarnej Discover Media (8,0 cali)
CD/MP3/WMA/USB/AUX/8 głośników/Bluetooth
- VW Media Control
- System Trailer Assist - wspomaganie parkowania z przyczepą (V) PLN
- Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane (V) PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-10%) PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 225/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 225/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 225/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 225/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy perłowy.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [110-290 µm],
- błotnik przedni prawy [160-190 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej, korozja,
- dach - punktowe odpryski powłoki lakierowej, korozja.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- lustro lewe - zarysowanie.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









































