

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-257/2026_WH3529A

Numer szkody / sprawy SM-257/2026_WH3529A
Nr kalkulacji 9576

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145045

Numer rejestracyjny: WH3529A
Numer nadwozia: WAUZZZF3N2060748
Marka: AUDI
Model: Q5 20-24
Typ: Q5 35 TDI mHEV S tronic
Data pierwszej rejestracji: 19.04.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 9458
Data wyceny: 01.07.2026
Wycena na dzień: 01.07.2026
Wersja bazy danych: 2026.07
Wartość:

Numer wyceny **9576**
 Data wyceny **01.07.2026**
 Wycena na dzień **01.07.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-257/2026_WH3529A

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145045 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH3529A / WAUZZZF3N2060748
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 19.04.2022 / 51
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 159 647 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 88 800 / 70 847
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka AUDI
 Model Q5 20-24
 Typ Q5 35 TDI mHEV S tronic
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.07.2020 - 31.03.2025
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 120 / 163
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.07) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 8 głośników (przód i tył)
- ABS
- Alarm
- Aplikacje dekoracyjne czarne matowe
- Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
- Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył
- Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
- Dywaniki podłogowe - przód
- ESP
- Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 235/60
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Gałka dźwigni skrzyni biegów
- Hamulce tarczowe z przodu (17")
- Hamulce tarczowe z tyłu (17")
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana
- Klimatyzacja automatyczna
- Kluczyk z pilotem z funkcją Safelock
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampy przednie LED
- Lampy tylne LED
- Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne
- Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Lusterko wewnętrzne bezramkowe - przyciemniające się automatycznie
- Oświetlenie wnętrza
- Oznaczenie modelu i typu silnika
- Podłokietnik przedni z regulacją wzdłużną i możliwością całkowitego podniesienia
- Podsufitka tkaninowa
- Poduszki powietrzne boczne, kurtyny powietrzne
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
- Przygotowanie urządzenia nawigacyjnego High do funkcji FOD
- Relingi dachowe z funkcją rozpoznawania obciążenia
- Spoiler tylny
- Standardowe siedzenia przednie
- System Start/Stop
- Szyba przednia z izolacją akustyczną
- Szyby termoizolacyjne
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka tkaninowa Synonym
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tuner DAB - cyfrowy odbiór stacji radiowych
- Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40
- Uchwyt na pojemnik na napój
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
- Wariant dla niepalących
- Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokryw bagażnika, elektryczne
- Wykończenie wnętrza - aplikacje dekoracyjne
- Micrometallic srebrne
- Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, manualne
- Zagłówki z przodu
- Zawieszenie standardowe
- Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set
- Zestaw narzędzi
- Złącze Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Alarm z kluczykiem komfortowym z funkcją odblokowania bagażnika (V) PLN
 - Alarm w połączeniu z Advance Key z funkcją Safe Lock
 - Funkcja odblokowania bagażnika za pomocą gestów oraz elektryczne unoszenie i opuszczanie bagażnika
- Dywaniki podłogowe - przód i tył (V) PLN
- Pakiet promocyjny Comfort (V) PLN
 - Asystent postoju na wzniesieniach
 - Fotele przednie podgrzewane
 - Fotele z regulacją lędźwiową foteli przednich, 4-kierunkowa
 - Kamera ułatwiająca parkowanie
 - Klimatyzacja automatyczna - 3-strefowa
 - Kluczyk komfortowy z alarmem antywłamaniowym
 - Kluczyk komfortowy z alarmem antywłamaniowym
 - Lusterka zewnętrzne przyciemniane automatycznie, elektrycznie składane i regulowane, ogrzewane

- Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń, 4-kierunkowa

SUMA	PLN	
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	
SUMA	PLN	
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 235/60R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 1, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 235/60R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 235/60R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 235/60R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
SUMA	PLN	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- wg wskazań komputera pokładowego: "przekroczona wymiana oleju!"

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Grubość powłoki lakierowej w zakresie 160 - 220 µm.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie prawe - zarysowane, klamka zewnętrzna zarysowana,
- drzwi tylne lewe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tylne prawe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny prawy - zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- dach - punktowe odpryski powłoki lakierowej, korozja.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie, listwa dolna zarysowana,
- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- tarcza koła przednia lewa - zarysowanie,
- tarcza koła przednia prawa - zarysowanie,
- tarcza koła tylna lewa - zarysowanie,
- tarcza koła tylna prawa - zarysowanie.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- lusterko prawe - pęknięcie.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- brak półki/rolety bagażnika.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*

























2026/06/26




2026/06/26











2026/06/26



2026/06/26























2026/06/26



2026/06/26
















































2026/06/26



2026/06/26





