

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-264/2026

Numer szkody / sprawy SM-264/2026
Nr kalkulacji 9584

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0138341

Numer rejestracyjny: WH96361
Numer nadwozia: VR3UPHMHDL5056913
Marka: PEUGEOT
Model: 208 19-23
Typ: 208 1.2 PureTech Active S&S
Data pierwszej rejestracji: 02.04.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 9466
Data wyceny: 02.07.2026
Wycena na dzień: 02.07.2026
Wersja bazy danych: 2026.07
Wartość:

Numer wyceny **9584**
 Data wyceny **02.07.2026**
 Wycena na dzień **02.07.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-264/2026

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0138341 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH96361 / VR3UPHMHDL5056913
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 02.04.2021 / 63
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 31 916 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 71 550 / -39 634
 Lakier żółty metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka PEUGEOT
 Model 208 19-23
 Typ 208 1.2 PureTech Active S&S
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.07.2019 - 31.10.2023
 Pojemność silnika (ccm) 1199
 Moc kW / KM 55 / 75
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.07) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 6 głośników
- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- ASR - system kontroli trakcji
- Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy
- Bluetooth
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni
- Czujnik deszczu
- Deska rozdzielcza pokryta miękkim tworzywem i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon
- EBA
- EBFD
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 15 LAPA z ogumieniem 185/65
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Gniazdo USB
- Grill przedni z chromowaną ramką
- Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach
- Kierownica skórzana, wielofunkcyjna
- Klimatyzacja manualna
- Lakier uni
- Lampki do czytania w konsoli sufitowej z przodu
- Lusterka boczne ogrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Mirror Screen
- Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń
- Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia
- Pasy bezpieczeństwa w drugim rzędzie - 3 punktowe
- Podsufitka w kolorze szarym
- System Active Safety Brake (V-AEBS2)
- System aktywnego utrzymywania na pasie ruchu (LKA)
- System Driver Attention Alert
- System monitorowania ograniczeń prędkości
- System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW)
- Szyba przednia akustyczna
- Szyba przednia barwiona
- Szyby przednie elektryczne
- Szyby tylne barwione
- Tapicerka materiałowa Pneuma 3D
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tuner cyfrowy DAB
- Tylne kanapa składana w stosunku 1/3 - 2/3
- Wspomaganie kierownicy - elektryczne
- Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości
- Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metalizowany (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-5%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 185/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
Kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny.
Silnik uruchomiono.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- poziom cieczy chłodzącej poniżej stanu minimum.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru żółtego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- błotnik przedni lewy [150-180 µm],
- drzwi przednie lewe [160-190 µm],
- drzwi przednie prawe [160-200 µm],
- drzwi tylne lewe [170-220 µm],
- drzwi tylne prawe [170-290 µm],
- błotnik tylny lewy [250-270 µm],
- błotnik tylny prawy [230-290 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.
Wizualny stan techniczny nadwozia nie budzi zastrzeżeń.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.
Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









PSA AUTOMOBILES SA

e2*2007/46*0639

VR3UPHMHDL5056913

1510 KG

2010 KG

1- 782 KG

2- 870 KG


UPHMHD - J1K400

200602412

VR3UPHMHD
L5056913


















































































Kolejna strona z serwisu samochodowego profesjonalnego przegląd Państwa samochodu PEUGEOT.

Przebieg Państwa egzemplarza kompletnego wypełnienia przez wybrany przez Państwa profesjonalny serwis samochodowy poniższych pól i przebieg aktualnego i następnego przeglądu, w zależności od pojazdu oraz warunków eksploatacji.

Zalecamy przechowywać wraz z książką faktury oraz dokumentację związaną z przeglądami wykonanymi w samochodzie.

• Przeglądy o wiążkowy, a producenta.

W przypadku odsprzedaży samochodu należy przekazać dokumenty samochodu nowemu właścicielowi.

Data: 07.03.2023 km: 10800

Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☒

Total 0-20
1. kabiny
Olyn kamulacja

STELLANTIS
Obsługa okresowa
SALES & SERVICES

Stellantis GYU Polska Sp. z o.o.
ul. Radziwiłłowska 112, 03-574 Warszawa
NIP: 5223214195, KRS: 0000934384

Następny przegląd
do 25000 km lub do dnia 07.03.2024

Data: / /
Warunki normalne ☐

Obsługa o
Piecz
serv

Następny przegląd
do km lub

