

Nr zlecenia: 101/25/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/25

### Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

### Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                              | Dane: [O] VII-2026 |                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>      | VIN:               | <b>VNKKG3D350A149287</b> |
| Marka:                                              | <b>TOYOTA</b>                | Nr rejestracyjny:  | <b>WL9406M</b>           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Yaris 1.5 MR`17 E6c</b>   | Nr Info-Ekspert:   | <b>037-02961</b>         |
| Wersja:                                             | <b>Active</b>                | Rok produkcji:     | <b>2019</b>              |
| Wskazanie drogomierza                               | 160372 km                    |                    |                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2019/07/02                   |                    |                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/05/26                   |                    |                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy         |                    |                          |
| Dop. masa całk.                                     | 1545 kg                      |                    |                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |                    |                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1496 ccm / 82kW (111KM)      |                    |                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16             |                    |                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                     |                    |                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                |                    |                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni   |                    |                          |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                          |
|------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 21   | System Bluetooth                                    |
| 2    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 22   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD |
| 3    | Funkcja Follow-Me-Home                    | 23   | System kontroli ciśnienia w oponach                 |
| 4    | Głośniki 6 szt.                           | 24   | System ochrony przedzderzeniowej PCS                |
| 5    | Gniazdo 12V w konsoli centralnej          | 25   | System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)    |
| 6    | Immobilizer                               | 26   | System wspomagania nagłego hamowania                |
| 7    | Kierownica wielofunkcyjna                 | 27   | System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC      |
| 8    | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia      | 28   | Szyby przednie regulowane elektrycznie              |

|    |                                                       |    |                                         |
|----|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 9  | Klimatyzacja                                          | 29 | Światła do jazdy dziennej               |
| 10 | Kolumna kierownicy regulowana                         | 30 | Światła drogowe automatyczne AHB        |
| 11 | Komputer pokładowy                                    | 31 | Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym |
| 12 | Kurtyny powietrzne boczne                             | 32 | Tarcze kół stalowe 15"                  |
| 13 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie          | 33 | Wspomaganie układu kierowniczego        |
| 14 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie           | 34 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu        |
| 15 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                | 35 | Zamek centralny zdalnie sterowany       |
| 16 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 36 | Zderzaki w kolorze nadwozia             |
| 17 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                 | 37 | Zestaw naprawczy opon                   |
| 18 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 38 | Złącze "AUX"                            |
| 19 | Poduszki powietrzne boczne przednie                   | 39 | Złącze "USB"                            |
| 20 | Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem               |    |                                         |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- System audio: radio + CD + MP3 + WMA + 6 głośników  
Głośniki 6 szt.  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
Odtwarzacz WMA
- Systemy VSC + TRC  
System kontroli trakcji TRC  
System stabilizacji toru jazdy VSC

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył
- Koło zapasowe dojazdowe

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                               | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *DUNLOP 175/65 R15 84H SP SPORT RESPONSE | 4,5          |
| Przednie prawe: | *DUNLOP 175/65 R15 84H SP SPORT RESPONSE | 4,0          |
| Tylne lewe:     | *DUNLOP 175/65 R15 84H SP SPORT RESPONSE | 5,5          |
| Tylne prawe:    | *DUNLOP 175/65 R15 84H SP SPORT RESPONSE | 5,3          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)

Oględziny wykonał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia             |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | P     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |
| 4    | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 5    | Błotnik tylny         | P     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 120                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 100                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 110-130              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 110-130              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 130-140              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110-120              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 110-140              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 110-140              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 120-140              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110-130              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110-140              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | P     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Kanapa tylna       |       | Poplamiona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia   | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|----------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego stalowa | L     | Kołpak - uszkodzony  |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego stalowa | P     | Kołpak - zarysowania |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego stalowa    | L     | Kołpak - uszkodzony  |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14






Fot. nr 15




Fot. nr 16






Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23




Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38






Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46







Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53




Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57




Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*