

Nr zlecenia: 92/09/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/09

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	ZFA25000002S31251
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	WGM5822C
Model pojazdu:	Ducato 35 2.3 M-jet MR`16 E6d 3.5t	Nr Info-Ekspert:	045-05467
Wersja:	L3	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	279546 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/06/24		
Data ważności badania technicznego	2026/06/22		
Rodzaj zabudowy	chłodnia z agregatem		
Rodzaj kabiny	krótka		
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg / 1680 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2287 ccm / 131kW (178KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6d		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	System kontroli ładunku LAC
2	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	10	System kontroli trakcji ESC
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	11	System wspomagania nagłego hamowania HBA
4	Fotel pasażera podwójny	12	System wspomagania ruszania pod górę
5	Kolumna kierownicy regulowana	13	Szyby przednie regulowane elektrycznie

6	Komputer pokładowy	14	Światła do jazdy dziennej
7	Poduszka powietrzna kierowcy	15	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
8	Przygotowanie do montażu radia	16	Zamek centralny zdalnie sterowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PETLAS 215/75 R16 FULL POWER PT825 PLUS	8,0
Przednie prawe:	*PETLAS 215/75 R16 FULL POWER PT825 PLUS	8,0
Tylne lewe:	*MATADOR 215/75 R16C HECTORRA VAN	8,0
Tylne prawe:	*MATADOR 215/75 R16C HECTORRA VAN	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY	(+)
WARTOŚĆ URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Mateusz Kosakowski

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Pojazd wyposażony w zabudowę chłodniczą Igloocar C 103 2D z agregatem chłodniczym marki Thermo King

Wymiary zabudowy chłodniczej

Długość 4,4m

Szerokość 2,25m

Wysokość 2,25m

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne	L	Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Uszczelka drzwi rozerwana	
4	Słupek przedni	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		

5	Słupek tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej	Brak listwy ozdobnej	
6	Słupek tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Próg	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu	Ogniska korozji	
8	Dach		Ogniska korozji		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		40-80	
2	Błotnik przedni	L	40-80	
3	Drzwi	L	40-80	
4	Błotnik przedni	P	40-80	
5	Drzwi	P	40-80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Rozerwana		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Rozerwana, niekompletna		
3	Zderzak tylny		Ogniska korozji		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi tylne			Obramowanie drzwi z wgnieceniami	
2	Ściana boczna zabudowy	L	Zarysowania		
3	Ściana boczna zabudowy	P	Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Pojazd komunikuje błąd check engine

Użytkownik przekazał informację że w pojeździe jest problem z filtrem cząstek stałych DPF

Pojazd uruchomiono za pomocą zewnętrznego źródła zasilania

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90

EWIDENCJA OBSŁUG OKRESOWYCH

Przeprowadzonych według wykazu trybności zamieszczonych w Instrukcji Obsługi Nadwozia

Okres eksploatacji nadwozia	Data przeglądu	Potwierdzenie wykonania przeglądu (podpis i pieczęć wykonującego)	Potwierdzenie odbioru nadwozia po przeglądzie (czytelny podpis odbierającego)
PRZEGLĄD "ZEROWY"	20.05 2021	IGŁOOCAT Sp. z o.o. 39-200 Dąbica, Al. Jana Pawła II Nr 11 REGON 591762783, NIP 672-21-74-182 (44)	
4 MIESIĄCE			
12 MIESIĘCY			
24 MIESIĄCE			
36 MIESIĘCY			

Fot. nr 91

POKWITOWANIE ODBIORU

Niniejszym kwituję odbiór nadwozia

TYP C105-24 NR FABRYCZNY 11036734

Wraz z dokumentacją zawierającą:
- Instrukcję Obsługi,
- Serwis Producenta na obszarze RP,
- Książkę Gwarancyjną.

Sprzedawca wyjaśnił mi warunki Gwarancji, dotyczącej mojego nadwozia i przedstawił stosowny materiał zawierający zasady właściwego użytkowania. Oświadczam, że odebrałem nadwozie kompletne, sprawne technicznie, po przeprowadzonej kontroli wizualnej wraz z Instrukcją Obsługi i Książką Gwarancyjną z której treścią zapoznałem się i przyjąłem zawarte w niej postanowienia.

Gwarancja na nadwozie obejmuje okres 36 miesięcy i biegnie od daty jego wydania.

NAZWA I ADRES

DATA

PODPIS NABYWCY

PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY

Niniejsza książka zawiera informacje o naprawach gwarancyjnych. Producent zwraca uwagę, że Gwarantem, zapewniającym użytkownikowi zgodność z jego oczekiwaniami, jest Instrukcja Obsługi. Gwarant zaleca wykonanie odczytu warunków udzielonej gwarancji.

1. W ramach udzielonej gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do naprawy nadwozia, lub wymiany części w sprzedanej rzeczy.
2. Części i zespoły uznane za zużyte, wymieniane są na nowe.
3. W przypadku wystąpienia reklamacji należy skontaktować się z Gwarantem.

Fot. nr 92

IGLOPOL 20.05.2021

KSIĄŻKA GWARANCYJNA

I. DANE DOTYCZĄCE NADWOZIA

Lp	RODZAJ NADWOZIA	TYP NADWOZIA	NUMER FABRYCZNY	ROK PRODUKCJI
1	16L00C14	C105 21	110065321	IGLOPOL

Data rozpoczęcia gwarancji

IGLOPOL
20-220 Dębica, Al. Jana Pawła II 31
REGON 691743260 NIP 692-21-74182
Poczta 11 141

II. MONTAŻ

Lp	RODZAJ MONTAŻU	TYP NUMER	DATA	PODPIS I PIECZĘĆ GWARANTA
1	Na podwoziu			
2	Agregat chłodniczy			
3	Winda samozaladowcza			
4	Inne			
5	Uwaga			

Po montażu wyposażenia dodatkowego (np. agregat chłodniczy, dodatkowe zbiorniki paliwa, winda, kabina sypialna, itp...) należy zaktualizować dane rejestracyjne pojazdu.

Fot. nr 93

IGLOPOL 20.05.2021

KSIĄŻKA GWARANCYJNA

I. DANE DOTYCZĄCE NADWOZIA

Lp	RODZAJ NADWOZIA	TYP NADWOZIA	NUMER FABRYCZNY	ROK PRODUKCJI
1	16L00C14	C105 21	110065321	IGLOPOL

Data rozpoczęcia gwarancji

IGLOPOL
20-220 Dębica, Al. Jana Pawła II 31
REGON 691743260 NIP 692-21-74182
Poczta 11 141

II. MONTAŻ

Lp	RODZAJ MONTAŻU	TYP NUMER	DATA	PODPIS I PIECZĘĆ GWARANTA
1	Na podwoziu	2FAA5000002631500	01.06.21	IGLOPOL
2	Agregat chłodniczy			
3	Winda samozaladowcza			
4	Inne			
5	Uwaga			

Po montażu wyposażenia dodatkowego (np. agregat chłodniczy, dodatkowe zbiorniki paliwa, winda, kabina sypialna, itp...) należy zaktualizować dane rejestracyjne pojazdu.

Fot. nr 94

POKWITOWANIE ODBIORU

Niniejszym kwituje odbiór nadwozia

TYP C 103 2D	NR FABRYCZNY 110065321
---------------------	-------------------------------

Wraz z dokumentacją zawierającą:

- Instrukcję Obsługi,
- Serwis Producenta na obszarze RP,
- Książkę Gwarancyjną.

Sprzedawca wyjaśnił mi warunki Gwarancji, dotyczącej mojego nadwozia i przedstawił stosowny instruktaż zawierający zasady właściwego użytkowania. Oświadczam, że odebrałem nadwozie kompletne, sprawne technicznie, po przeprowadzonej kontroli wizualnej wraz z Instrukcją Obsługi i Książką Gwarancyjną z której treścią zapoznałem się i przyjąłem zawarte w niej postanowienia.

Gwarancja na nadwozie obejmuje okres **36** miesięcy i biegnie od daty jego wydania.

NAZWA I ADRES	P.U.H. IGŁOPOL <i>Wojciech Schmidt</i> ul. Władysława 15, 1-080 Gdańsk NIP 542-111-52-81 Regon 143061520 tel. 81 444 32 74/75
DATA	PODPIS NABYWCY
PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY	

Fot. nr 95

ŚWIADECTWO ODBIORU JAKOŚCIOWEGO WYROBU

Obow. od 28.12.2006

IGŁOOCAR	Nr 0476	110065321	G 05.3.2
----------	---------	-----------	----------

Nazwa: **C 103 2D**

Nr rys.:

Ilość szt.: **1**

Nr. KUN/KUP/KU ¹⁾: **0653/21**

Odbiorca:

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Stwierdzono że wyrób spełnia wymagania jakościowe zgodnie z obowiązującą dokumentacją.

19.05.2021

Dębica (data)

Sprawdził: **Pęcak Andrzej**


(imię, nazwisko, podpis)

Lp	RODZAJ NADWOZIA	NA
1	IGŁOOCAR	C
Data rozpoczęcia		
Lp	RODZAJ MONTAŻU	
1	Na podwoziu	
2	Agregat chłodniczy	
3	Winda samozaladowcza	
4	Inne	
5	Uwaga	

Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu