

Nr zlecenia: 47/15/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/15

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WF01XXTTG1GL50616
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	DZG37115
Model pojazdu:	FT Custom 310 2.0 TDCi MR`16 E6 3.1t	Nr Info-Ekspert:	011-09019
Wersja:	L2 Tourneo Trend	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	211045 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/12/05		
Data ważności badania technicznego	2027/01/07		
Rodzaj nadwozia	mikrobus 4 drzwiowy 9 osobowy		
Dop. masa całkow.	3140 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3300 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 96kW (131KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne lewe przesuwne	14	System kontroli trakcji ESC
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	15	System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym EBW
3	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	16	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
4	Immobilizer	17	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
5	Klimatyzacja	18	System wspomagania nagłego hamowania EBA

6	Koło zapasowe pełnowymiarowe	19	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Komputer pokładowy	20	Szyby w II rzędzie uchylne
8	Kurtyny powietrzne boczne	21	Światła do jazdy dziennej
9	Poduszka powietrzna kierowcy	22	Światła p/mgielne przednie
10	Poduszka powietrzna pasażera	23	Wykładzina podłogowa dywanowa
11	Poduszki powietrzne boczne	24	Zamek centralny zdalnie sterowany
12	System kontroli obciążenia pojazdu LAC	25	Zderzak przedni w kolorze nadwozia
13	System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ROM		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fartuchy p/błotne 4 szt.
Fartuchy p/błotne przednie
Fartuchy p/błotne tylne
- 3 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Radioodtwarzacz CD/MP3 Ford SYNC
Głośniki 4 szt.
Sterowanie radiem w kierownicy
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "iPod"
Złącze "USB"
Złącze "AUX"
System Ford SYNC
Wyświetlacz wielofunkcyjny 4"
- 5 Tempomat+ogranicznik prędkości + kierownica pokryta skórą
Ogranicznik prędkości
Tempomat
Kierownica pokryta skórą

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR 215/65 R15C 104/102T EFFICIENTGRIP CARGO TL	6,0
Przednie prawe:	GOODYEAR 215/65 R15C 104/102T EFFICIENTGRIP CARGO TL	7,0
Tylne lewe:	GOODYEAR 215/65 R15C 104/102T EFFICIENTGRIP CARGO TL	5,5
Tylne prawe:	GOODYEAR 215/65 R15C 104/102T EFFICIENTGRIP CARGO TL	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Ogłędziny wykonał: Tedor Zinkowski

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		115-120	
2	Dach		100-101	

3	Błotnik przedni	L	90-98	
4	Próg	L	54-56	
5	Drzwi przednie	L	96-101	
6	Błotnik tylny	L	108-119	
7	Błotnik przedni	P	94-98	
8	Próg	P	62-64	
9	Drzwi przednie	P	89-99	
10	Drzwi tylne	P	90-101	
11	Błotnik tylny	P	89-118	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		89-116	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Pęknięcie		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony, przetarcie materiału		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Na tablicy rozdzielczej aktywny komunikat systemu adblue. Do weryfikacji w warunkach serwisowych.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39





Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 45



Fot. nr 46

Pozostałe		Wszystko o Twoim pojeździe	
REJESTR AKCJI SERWISOWYCH			
Data	Temat i numer referencyjny akcji serwisowej	Pojazd:	Numer rejestracyjny:
2019-11-25	18E42	Numer identyfikacyjny pojazdu:	Data pierwszej rejestracji:
		Typ silnika:	Skrzynia biegów:
		Kod lakieru:	Kod tapicerki:
		Miesiąc przeglądu rocznego:	Maksymalny przebieg między przeglądami:
		Numer umowy w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:

Ford stale przeprowadza rygorystyczne testy jakości swoich produktów. Jeśli stwierdzona zostanie sytuacja mająca niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo i/lub niezawodność pojazdu, zostaną Państwo natychmiast powiadomieni o konieczności zgłoszenia się do Autoryzowanego Dealera i wykonania koniecznych testów/usprawnień.


Po wykonaniu koniecznych testów/usprawnień Autoryzowany Dealer potwierdzi szczegółowo wykonanych prac w powyższej tabelce.

Firma Ford nie jest odpowiedzialna za naprawy lub wymiany konieczne w wyniku niewykonania sprawdzenia lub usprawnienia pojazdu po wezwaniu do serwisu.


Fot. nr 47

Okresy między przeglądami nadwozia i powłoki lakierniczej		Przegląd przedprzedażny i historia obstuży	
Nadwozie pojazdu należy kontrolować nie później niż w następujących odstępach (np. podczas przeglądu):			
Pojazd	Częstotliwość		
Wszystkie pojazdy	12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji, a następnie przynajmniej co 12 miesięcy		
		Przegląd przedprzedażny Data: 13-10-2018 Przebieg: 10 km ☒ Aktualne Akcje Serwisowe Sprawdzone. ☐ Otwarto Akcje Serwisowe Wykonane:	
		Pieczęć Dealera Frank-Cars Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 42-200 Częstochowa ul. Jagiellońska 147/151 tel. 34 365 05 75, fax 34 369 70 00 NIP 673-22-82-035 PQ 105 L70DJ Nr KRS 0000147842	
		Przegląd przedprzedażny Data: 27-11-2018 Przebieg: 28 771 Numer faktury: Podpis: 124 Termin następnego przeglądu: 20/11/16 5842	
		Pieczęć Dealera Re-We Auto Serwis L700Q, PQ078 Zygmunt Zalewski Doradca serwisowy tel. 78 727 77 72, kom. 603 583 887	
		Przegląd przedprzedażny Data: Przebieg: Numer faktury: Podpis: Termin następnego przeglądu:	
		Pieczęć Dealera	

Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Data: 27-11-2019
 Przebieg: 28771
 Numer faktury:
 Podpis: [signature]
 Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej: 201911

Pieczęć Dealera
Re-We Auto Serwis
 Zygmunt Zalewski
 Doradca serwisowy
 tel. 76 227 76 22, kom. 603 663 667

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Data:
 Przebieg:
 Numer faktury:
 Podpis:
 Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej:

Pieczęć Dealera

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Data:
 Przebieg:
 Numer faktury:
 Podpis:
 Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej:

Pieczęć Dealera

33

Fot. nr 51

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu