

Nr zlecenia: 86/25/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/25

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Żądło/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	U 5 Y H M 8 1 B A J L 2 6 6 2 2 1
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WE027TH
Model pojazdu:	Cee'd 1.4 MR`16 E6	Nr Info-Ekspert:	052-00956
Wersja:	M	Rok produkcji:	2018
Data pierwszej rejestracji		2018/05/24	
Data ważności badania technicznego		2027/05/18	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe	
Dop. masa całkow.		1820 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		1368 ccm / 73kW (99KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm obwodowy	34	Sortownik pod podłogą bagażnika
2	Czujnik obecności pasażera przód/tył	35	Spoiler tylny
3	Czujnik zmierzchu	36	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	37	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
5	Głośniki 6 szt.	38	Sygnalizacja otwartych drzwi
6	Gniazdo 12V w bagażniku	39	System automatycznego ryglowania zamków
7	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	40	System kontroli trakcji TCS
8	Immobilizer	41	System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM
9	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	42	System rozpoznawania głosu
10	Klimatyzacja	43	System stabilizacji toru jazdy ESC
11	Kluczyk składany	44	System sygnalizacji hamowania awaryjnego -

12	Kolorystyka wnętrza czarna	45	ESS
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	46	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
14	Koło zapasowe dojazdowe	47	System wspomagania nagłego hamowania BAS
15	Komputer pokładowy	48	Szyby barwione
16	Kurtyny powietrzne boczne	49	Szyby przednie regulowane elektrycznie
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	50	Światła do jazdy dziennej LED
18	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	51	Światła mijania projekcyjne
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Światła mijania włączane automatycznie
20	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	53	Światła p/mgielne przednie
21	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	54	Światła z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
22	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	55	Światło dodatkowe STOP LED
23	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	56	Tapicerka w kolorze czarnym
24	Podłokietnik centralny przedni	57	Tarcze kół stalowe 15"
25	Poduszka powietrzna kierowcy	58	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	59	Wskaźnik wyboru optymalnego biegu
27	Poduszki powietrzne boczne przednie	60	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
28	Radioodtwarzacz CD + MP3	61	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
29	Relingi dachowe	62	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Schówek chłodzony	63	Zderzaki w kolorze nadwozia
31	Schówek na okulary	64	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
32	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	65	Złącze "AUX"
33	Siedzenia tylne składane	66	Złącze "iPod"
			Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO	4,1
Przednie prawe:	*HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO	4,5
Tylne lewe:	*HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO	4,4
Tylne prawe:	*HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO	3,4

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ze względu na uszkodzenie stacyjki nie było możliwości uruchomienia pojazdu oraz odczytu wskazania drogomierza. Ostatni odnotowany przebieg w historii CEPiK z dnia 18.05.2026 r. wynosi 153 292km

Oględziny wykonał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Adam Żądło


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgniecenia		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Wgniezione, Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu		
8	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-140µm	
2	Dach		110-120µm	
3	Błotnik przedni	L	120-130µm	

4	Drzwi przednie	L	120-140µm	
5	Drzwi tylne	L	110-130µm	
6	Błotnik tylny	L	120-140µm	
7	Błotnik przedni	P	120-130µm	
8	Drzwi przednie	P	110-140µm	
9	Drzwi tylne	P	110-130µm	
10	Błotnik tylny	P	180-500µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-110µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Wgniecenie, Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
4	Szyba tylna		Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Stacyjka		Uszkodzona	Brak możliwości przekręcenia do pozycji zapłonu.	

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kołpak koła tylnego	L	Pęknięty		

JAZDA KONTROLNA

Ze względu na uszkodzoną stacyjkę nie było możliwości uruchomienia pojazdu oraz wykonania jazdy kontrolnej. Pojazd unieruchomiony.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Gaśnica	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Zweryfikowano w bazie CEPIK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74

zawę do uzyskania świadczeń
hodzie. Prosimy także pamię-
dokumentów samochodu i po-
i w przypadku odsprzedaży

wicielstwa,
Kia Motors Europe GmbH
rakia s.r.o (KMS).
zowany przez firmę Kia
praw gwarancyjnych ob-
ący pracownikami o wy-
nym oprogramowaniem,
ształem uprawnionym.
Fay-Strabe 51,65936
trzenia w części i ak-
gwarancji, zgodnie

Kufes
CEED II 1.4 G
Model KIA
U5YHM81BAJL266221 Samochód BEZ pakietu serwisowego
Numer identyfikacyjny (VIN)
U 5 Y H M 8 1 B A J L 2 6 6 2 2 1
Zgodna z datą z wklejki ze str. nr 2
Data rozpoczęcia gwarancji (dd-mm-rr)
Jacek Ballaun
Nazwa Dealera KIA
04-063 Warszawa; Białowieska 6
Adres Dealera KIA / nr telefonu
/
Nazwa Importera / nr telefonu

Rejestracja wymiany prędkościomierza
Prędkościomierz w tym aucie został wymieniony przy stanie _____ km

Fot. nr 75

MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Wykonane czynności: TAK NIE

Wymiana oleju: ☒ ☐

Marka i typ: **Lotos 5100**
Klasa jakości: **5W30**
Klasa lepkości: **5W30**

Wymiana płynu hamulcowego: ☒ ☐

Wymiana filtra paliwa: ☐ ☒

Wymiana filtra powietrza: ☒ ☐

Czynności dodatkowe: **Sinece zapłonowe**

JACEK BALLAUN
AUTORYZOWANY DEALER
ul. Białowieska 6, 04-063 Warszawa
NIP 113-000-42-00 REGON 141000000
tel. 22 810-49-43 lub 22 810-49-44
Pieczone ASO i polski dystrybutor

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD nr _____ km

Data przeglądu: **14.06.2020**
Razowy przebieg pojazdu (km): **42 530**
Wzrost bieżni licznika: _____
Termin następnego przeglądu - data / przebieg: _____
Czytanie mię / nazwa: mechanika wykonującego OT: _____
Czytanie mię / nazwa: osoby nadzorującej OT: _____
Ważę listyższe zaświadczonych materiałów eksploatacyjnych: _____

Wykonane czynności: TAK NIE

Wymiana oleju: ☒ ☐

Marka i typ: **5W30**
Klasa jakości: **5W30**
Klasa lepkości: **5W30**

Wymiana płynu hamulcowego: ☒ ☐

Wymiana filtra paliwa: ☐ ☒

Wymiana filtra powietrza: ☒ ☐

Czynności dodatkowe: **Sinece zapłonowe**

CHINIEWICZ
CHINIEWICZ Ewa Chiniewicz
ul. Miodowa 17 & 03-100 Warszawa
NIP 524-143-54-21 tel. 021 814 00 26
Pieczone ASO i polski dystrybutor

Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu