

z dnia: 2026/07/06

**Rzecznawca:**

Adam Źądło/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [T] VII-2026 |                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód terenowy                        | VIN:               | WB AT A 6 1 0 3 0 9 L 3 4 2 2 2 |
| Marka:                                              | BMW                                      | Nr rejestracyjny:  | PO2XE91                         |
| Model pojazdu:                                      | X5 Plug-in Hybrid MR`18 E6d G05          | Nr Info-Ekspert:   | 003-05456                       |
| Wersja:                                             | xDrive45e Step                           | Rok produkcji:     | 2022                            |
| Wskazanie drogomierza                               | 81278 km                                 |                    |                                 |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2022/03/30                               |                    |                                 |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/03/12                               |                    |                                 |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |                    |                                 |
| Dop. masa całkow.                                   | 3080 kg*                                 |                    |                                 |
| Jednostka napędowa                                  | hybrydowa (benzyna/elektr.)              |                    |                                 |
| Pojemność / Moc silnika spalinowego                 | 2998 ccm / 210kW (286KM)                 |                    |                                 |
| Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego      | 290kW (394KM) / 83kW (113KM)             |                    |                                 |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                    |                                 |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 6 / rzędowy / 24                         |                    |                                 |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                             |                    |                                 |
| Rodzaj napędu                                       | AWD (4x4)                                |                    |                                 |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym  |                    |                                 |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                         |             |                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                       | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                     |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół               | 41          | Poduszka powietrzna kierowcy                          |
| 2                       | Asystent hamowania                                      | 42          | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 3                       | Asystent uwagi                                          | 43          | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |
| 4                       | Autoalarm                                               | 44          | Przycisk eDrive                                       |
| 5                       | Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 45          | Reflektory LED                                        |
| 6                       | Czujnik kolizji                                         | 46          | Relingi dachowe satynowe aluminium                    |

|    |                                                                                           |    |                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 7  | Czujnik poziomu i klasy oleju                                                             | 47 | Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł                   |
| 8  | Czujnik zużycia klocków hamulcowych                                                       | 48 | Sygnal dźwiękowy dwutonowy                                      |
| 9  | Drzwi tyłu nadwozia dwuczęściowe, górna część otwierana automatycznie                     | 49 | System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu                     |
| 10 | Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane                                            | 50 | System dynamicznej kontroli stabilności DSC                     |
| 11 | Dywaniki welurowe                                                                         | 51 | System dynamicznej kontroli trakcji DTC                         |
| 12 | Emergency call                                                                            | 52 | System imitujący odgłos nadjeżdżającego samochodu               |
| 13 | Filtr cząsteczek stałych                                                                  | 53 | System kontroli zjazdu ze wzniesienia                           |
| 14 | Fotele przednie sportowe                                                                  | 54 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach              |
| 15 | Funkcja Follow-Me-Home                                                                    | 55 | System ochrony pieszych pasywny                                 |
| 16 | Głośniki 6 szt.                                                                           | 56 | System Start/Stop                                               |
| 17 | Gniazdo 12V 3 szt.                                                                        | 57 | System zabezpieczeń bocznych SIP                                |
| 18 | Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold                                  | 58 | Szyby atermiczne                                                |
| 19 | Immobilizer                                                                               | 59 | Szyby elektrycznie regulowane                                   |
| 20 | Kierownica wielofunkcyjna                                                                 | 60 | Światła stop dynamiczne                                         |
| 21 | Klimatyzacja automatyczna 2,5 strefowa                                                    | 61 | Światła tylne LED                                               |
| 22 | Klimatyzacja postojowa                                                                    | 62 | Tapicerka ze skóry ekologicznej Leatherette                     |
| 23 | Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach                              | 63 | Tarcze kół aluminiowe 19" "V-Spoke 734"                         |
| 24 | Końcówki układu wydechowego chromowane                                                    | 64 | Teleservices                                                    |
| 25 | Krata wlotu powietrza z obramowaniem na wysoki połysk i z poprzeczkami w perłowym chromie | 65 | Tempomat z funkcją hamowania                                    |
| 26 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                 | 66 | Trójkąt ostrzegawczy                                            |
| 27 | Lakier niemetalizowany                                                                    | 67 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                       |
| 28 | Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne                                         | 68 | Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku                         |
| 29 | Listwy progowe z napisem "BMW" podświetlane                                               | 69 | Usługi Connected Drive Services                                 |
| 30 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym                       | 70 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic |
| 31 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                    | 71 | Wybór trybów jazdy                                              |
| 32 | Napęd na cztery koła xDrive                                                               | 72 | Wzmacniacz audio 100W                                           |
| 33 | Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane                                     | 73 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz        |
| 34 | Oświetlenie Ambiente                                                                      | 74 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                              |
| 35 | Oświetlenie powitalne                                                                     | 75 | Zamek centralny                                                 |
| 36 | Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym                                             | 76 | Zawieszenie pneumatyczne                                        |
| 37 | Oznaczenie modelu                                                                         | 77 | Zestaw naprawczy opon                                           |
| 38 | Podłoga bagażnika podwójna                                                                | 78 | Zestaw narzędzi                                                 |
| 39 | Podłokietnik centralny przedni                                                            | 79 | Złącze "USB" 2 szt.                                             |
| 40 | Podłokietnik siedzeń tylnych                                                              |    |                                                                 |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Asystent parkowania
  - Kamera cofania
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
  - System automatycznego parkowania samochodu
- BMW Live Cockpit Professional
  - System nawigacji satelitarnej
  - Radioodtwarzacz z RDS
  - System obsługi głosowej
  - Złącze USB 2 szt.
  - Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
  - Zestaw wskaźników składający się z cyfrowego 12,3" wyświetlacza przyrządów i 12,3" wyświetlacza pokładowego
  - Profil kierowcy
  - Obsługa dotykowa
  - BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
- Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
  - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
  - Fotel kierowcy z pamięcią położenia

- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 4 Kierownica sportowa pokryta skórą
  - Kierownica sportowa
  - Kierownica pokryta skórą
- 5 Pakiet Connected Professional
  - Serwis Real Time Traffic Information
  - Usługi Concierge Services
  - Przygotowanie do Apple CarPlay
  - Usługi zdalne
- 6 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
  - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
  - Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
  - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
  - Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne
  - Lusterko zewnętrzne pasażera asferyczne
- 7 System Active Guard Plus
  - System Speed Limit Info
  - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
  - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach panoramiczny
- 2 Fotele przednie i tylne podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Siedzenia tylne podgrzewane
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lakier metalizowany (dopłata)
- 4 Tarcze kół aluminiowe 21" "Y-Spoke 744" dwubarwne, opony mieszane rozmiary, opony Performance (dopłata)

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                    | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | PIRELLI 275/40 R21 107V XL SCORPION WINTER TL | 6,0          |
| Przednie prawe: | PIRELLI 275/40 R21 107V XL SCORPION WINTER TL | 6,0          |
| Tylne lewe:     | PIRELLI 315/35 R21 111V SCORPION WINTER TL    | 8,0          |
| Tylne prawe:    | PIRELLI 315/35 R21 111V SCORPION WINTER TL    | 8,0          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Dopuszczalna masa całkowita: 3150kg

Ogłędziny wykonał: Mirela Słomińska

Wycena wykonana: Adam Żądło


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 2    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.  
Na pozostałych elementach oblauchowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 120-150µm            |      |
| 2    | Dach             |       | 100-120µm            |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 100-120µm            |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 120-130µm            |      |
| 5    | Drzwi tylne      | L     | 110-130µm            |      |
| 6    | Błotnik tylny    | L     | 100-110µm            |      |
| 7    | Błotnik przedni  | P     | 100-120µm            |      |
| 8    | Drzwi przednie   | P     | 100-110µm            |      |
| 9    | Drzwi tylne      | P     | 110-130µm            |      |
| 10   | Błotnik tylny    | P     | 90-100µm             |      |

|    |                               |  |         |  |
|----|-------------------------------|--|---------|--|
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |  | 80-90µm |  |
|----|-------------------------------|--|---------|--|

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany         |      |         |



**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



**UKŁAD HAMULCOWY**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza hamulcowa przednia | L     | Skorodowana        |      |         |
| 2    | Tarcza hamulcowa przednia | P     | Skorodowana        |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |                  |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK              |
| 3 | Instrukcja obsługi     | TAK              |
| 4 | Gaśnica                | TAK              |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK              |
| 6 | Apteczka               | TAK              |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 1

**Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- 2

**Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

**Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14






Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34






Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58






Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76





Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86





Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90





Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94





Fot. nr 95



Fot. nr 96





Fot. nr 97



Fot. nr 98






Fot. nr 99



Fot. nr 100





Fot. nr 101



Fot. nr 102





Fot. nr 103



Fot. nr 104





Fot. nr 105



Fot. nr 106





Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110





Fot. nr 111



Fot. nr 112





Fot. nr 113



Fot. nr 114





Fot. nr 115

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*