

Nr zlecenia: 100/25/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/25

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Mariusz Zając/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                              | Dane: [O] VI-2026 |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>      | VIN:              | <b>V N K K G 3 D 3 2 0 A 1 0 3 6 8 8</b> |
| Marka:                                              | <b>TOYOTA</b>                | Nr rejestracyjny: | <b>WE320UY</b>                           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Yaris 1.5 MR`17 E6c</b>   | Nr Info-Ekspert:  | <b>037-02961</b>                         |
| Wersja:                                             | <b>Active</b>                | Rok produkcji:    | <b>2018</b>                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 91796 km                     |                   |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2018/12/13                   |                   |                                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/12/13                   |                   |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy         |                   |                                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1545 kg                      |                   |                                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |                   |                                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1496 ccm / 82kW (111KM)      |                   |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16             |                   |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                     |                   |                                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                |                   |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni   |                   |                                          |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                          |
|------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 18   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD |
| 2    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 19   | System kontroli ciśnienia w oponach                 |
| 3    | Funkcja Follow-Me-Home                    | 20   | System ochrony przedzderzeniowej PCS                |
| 4    | Immobilizer                               | 21   | System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu          |

|    |                                                       |    |                                                |
|----|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| 5  | Kierownica wielofunkcyjna                             | 22 | (LDA)                                          |
| 6  | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                  | 23 | System wspomagania nagłego hamowania           |
| 7  | Klimatyzacja                                          | 24 | System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC |
| 8  | Kolumna kierownicy regulowana                         | 25 | Szyby przednie regulowane elektrycznie         |
| 9  | Komputer pokładowy                                    | 26 | Światła do jazdy dziennej                      |
| 10 | Kurtyny powietrzne boczne                             | 27 | Światła drogowe automatyczne AHB               |
| 11 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie           | 28 | Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym        |
| 12 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                | 29 | Tarcze kół stalowe 15"                         |
| 13 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 30 | Wspomaganie układu kierowniczego               |
| 14 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                 | 31 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu               |
| 15 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 32 | Zamek centralny zdalnie sterowany              |
| 16 | Poduszki powietrzne boczne przednie                   | 33 | Zderzaki w kolorze nadwozia                    |
| 17 | System Bluetooth                                      |    |                                                |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- System audio: radio + CD + MP3 + WMA + 6 głośników  
Głośniki 6 szt.  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
Odtwarzacz WMA
- Systemy VSC + TRC  
System kontroli trakcji TRC  
System stabilizacji toru jazdy VSC

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *KLEBER 175/65 R15 84H DYNAXER H4 TL | 5,8          |
| Przednie prawe: | *KLEBER 175/65 R15 84H DYNAXER H4 TL | 5,8          |
| Tylne lewe:     | *KLEBER 175/65 R15 84H DYNAXER H4 TL | 5,6          |
| Tylne prawe:    | *KLEBER 175/65 R15 84H DYNAXER H4 TL | 5,2          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan Utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Sebastian Konopik

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                           | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia   |       | Odpryski powłoki lakierowej, rozdarte wygłuszenie od gryzoni |      |         |
| 2    | Drzwi boczne       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                               |      |         |
| 3    | Słupek przedni     | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                               |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                               |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 130                  |      |
| 2    | Dach             |       | 100                  |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 150                  |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 140                  |      |
| 5    | Błotnik tylny    | L     | 120                  |      |
| 6    | Błotnik przedni  | P     | 160                  |      |
| 7    | Drzwi przednie   | P     | 200                  |      |

|    |                               |   |     |  |
|----|-------------------------------|---|-----|--|
| 8  | Błotnik tylny                 | P | 120 |  |
| 9  | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 130 |  |
| 10 | Drzwi tylne                   | L | 150 |  |
| 11 | Drzwi tylne                   | P | 120 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                   | L / P | Rodzaj uszkodzenia                        | Opis | Fot. nr |
|------|----------------------------------|-------|-------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                  |       | Odpryski powłoki lakierowej i zarysowania |      |         |
| 2    | Zderzak tylny                    |       | Zarysowany                                |      |         |
| 3    | Szyba przednia                   |       | Odpryski warstwy zewnętrznej              |      |         |
| 4    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych | L     | Zarysowana                                |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                      | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                  | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                  | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                        |       | Zabrudzona         |      |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych | L     | Zabrudzone         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Izolacja przewodów - pogryziona od gryzoni



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Kołpak koła przedni | L     | Pęknięty           |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

|   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu                     | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu                  | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 8 | Działanie drogom. i szybkościomierza       | BEZ UWAG |
| 9 | Wskaźnik temperatury silnika               | BEZ UWAG |

## 10 Skuteczność ogrzewania i przewietrzania BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z bazą CEPIK

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z drogomierza

**Zastrzeżenia ograniczające.**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

## Dane identyfikacyjne pojazdu

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Kod modelu           | NSP131L-CHFRBW    |
| Nr VIN               | VNXXG3D320A103688 |
| Typ/NrSilnika        | 2NR 7104227       |
| Nr książki gwaranc.  | C/775541/029      |
| Kod koloru           | 040               |
| Kod koloru tapicerki | FA20              |

Data wydania : 21 grudzien 2018 r.  
Delivery date: 21 December 2018 y.

Ze względów bezpieczeństwa Toyota nie zamieszcza w książce gwarancyjnej szczegółowych informacji. Takie postępowanie zabezpiecza przed możliwością dostania się tych ważkich informacji w niepowołane ręce w przypadku włamania do samochodu lub jego kradzieży. Radzimy również naszym klientom, aby nie zostawiali w samochodzie innych dokumentów.

Fot. nr 61

| Przegląd wykonany                                                                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przebieg:                                                                                                                                                                       | 9287 km    |
| Data wykonania:                                                                                                                                                                 | 01.04.2020 |
| <b>Radość</b><br>Autoryzowany Dealer<br>TOYOTA MOTOR POLAND sp. z o.o. sp.k.<br>ul. Patriotów 27, 04-767 Warszawa<br>NIP: 952-16-70-570, REGON: 012856594<br>tel.: 22 615 30 30 |            |
| TGMU 5K130                                                                                                                                                                      | 1          |

| Przegląd wykonany |   |
|-------------------|---|
| Przebieg:         |   |
| Data wykonania:   |   |
|                   |   |
|                   | 2 |

| Przegląd wykonany |   |
|-------------------|---|
| Przebieg:         |   |
| Data wykonania:   |   |
|                   |   |
|                   | 3 |

| Przegląd wykonany |   |
|-------------------|---|
| Przebieg:         |   |
| Data wykonania:   |   |
|                   |   |
|                   | 4 |

Fot. nr 62

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu