

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216305/9/25-11401	Data raportu	10-09-2025
Rzeczoznawcy	Wiktor Łukiesz (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	04-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/64515/25/08/29	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1N2533191F848736
Marka, model	MERCEDES-BENZ GLC Coup...
Typ, wersja	GLC Coupe 300 d 4-Matic
Numer rejestracyjny	WD8153N
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1950 ccm/180 kW
Stan licznika	142 309 km
Data 1. rej./rok prod.	10-09-2020/2020
Data nast. bad. techn.	04-09-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Adaptacyjne światła hamowania (migające), Airbag kolan kierowcy, Alarm, Asystent hamowania - aktywny, Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Czujnik deszczu, Dodatkowe oświetlenie wnętrza, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 18, 10-ramienne z ogumieniem, Fotel kierowcy z 4-stopniową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Gaśnica, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB 2x, tył, Kamera parkowania - tył, Keyless-go start - system identyfikacji kierowcy, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana, Kierownica z manetkami zmiany biegów Direct Select, Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa, Lakier uni, Lampy LED High Performance, Pakiet Chrom, Podsufitka materiałowa, czarna, Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem, Przygotowanie do usług nawigacyjnych, System EASY-PACK - roleta bagażnika, System EASY-PACK kłapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika, System multimedialny MBUX, Szyby atermiczne, przyciemniane, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy opon, Touchpad, Uchwyty na kubki z przodu, Wykończenie wnętrza - lakier fortepianowy czarny, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie sportowe, Asystent martwego punktu, Distance Pilot DISTRONIC, Dynamic Select - selektor trybu jazdy, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci, Hak holowniczy ze stabilizacją przyczepy ESP, Listwy progowe podświetlane, z logo Mercedes-Benz, Pakiet AMG Line, Pakiet Keyless-GO, Pakiet Premium Plus, Pakiet przygotowania do łączności nawigacyjnej, Parktronic z aktywnym asystentem parkowania, Stopnie boczne ze stali szlachetnej z elementami gumowymi, System kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK), System multimedialny MBUX - rozszerzony, System ochrony pieszych, Tapicerka skórzana, Tuner radiowy - cyfrowy (DAB), Wykończenie wnętrza w drewnie jesionu, czern, Pakiet Night, Felgi aluminiowe 20 AMG, 5-podwójnych ramion z ogumieniem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 Q MO	255/45 20 105W	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 Q MO	255/45 20 105W	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 Q MO	255/45 20 105W	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 Q MO	255/45 20 105W	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2

3	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Przebieg pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Stan zabrudzenia karoserii



Fot. 36

Stan zabrudzenia karoserii

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Stan zabrudzenia szyby czołowej.



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1