

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	419712/1/26-9570	Data raportu	20-01-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczynski	Data oględzin	20-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/02491/26/01/13	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YH6G17GKL008593
Marka, model	KIA ProCeed 18-21
Typ, wersja	ProCeed 1.6 T-GDI GT DCT
Numer rejestracyjny	WE716VY
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1591 ccm/150 kW
Stan licznika	98 743 km
Data 1. rej./rok prod.	18-04-2019/2019
Data nast. bad. techn.	15-04-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Aluminiowe nakładki na progi i pedały, Antena dachowa typu „płetwa rekina” w kolorze nadwozia, Chromowane końcówki układu wydechowego, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb tył, El. podnoszenie szyb, przód, Elektroniczny generator dźwięku - wzmacniający sportowy dźwięk wydechu w kabinie, Felgi aluminiowe 18 GT z ogumieniem Michelin Pilot Sport 225/40, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold, Immobilizer, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Kia Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop, KiaSmartParkAssist system – system automatycznego parkowania z przednimi oraz tylnymi czujnikami, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica sportowa, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem GT racing, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie Full LED, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lusterka boczne lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Nawiew wentylacji na tylne miejsca, Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem dla kierowcy i pasażera, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłokietnik centralny tynej kanapy z uchwytem na kubki, Podłokietnik przedni regulowany wzdłużnie, Radio MP3, sterowanie w kierownicy, USB, AUX, Bluetooth, 6 głośników, zestaw głośnomówiący, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Sortownik pod podłogą w bagażniku, Spoiler dachowy, Sportowy układ wydechowy z aktywnymi klapami, Szyby barwione, Szyby tylne dodatkowo przyciemnione, Tapicerka skóra/alcantara GT Line Premium, Tarcze hamulcowe przód: 17-cal, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tryb Sport, Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Uchwyty do składania kanapy w bagażniku, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym na wysoki połysk, Wyświetlacz kolorowy LCD 7", z Apple CarPlay oraz Android Auto, Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw naprawczy do kół, Światła do jazdy dziennej 4-punktowe LED w stylistyce kostki lodu, KiaNaviSystemPlus - nawigacja ekran 8"/TomTom/tuner DAB/nagłoś. JBL/8 głośnik./320W/indukcyjne ładow, Lakier metalik, Pakiet Premium, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	225/40 18 92V	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	225/40 18 92V	7,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	225/40 18 92V	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	225/40 18 92V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

15	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Rama drzwi, przód L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
2	Osłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
3	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
5	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2