

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	02026/3/26-16703	Data raportu	20-03-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) Damian Koch (WSP)	Data oględzin	12-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/12250/26/02/16	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	LVYPSA3UCKP066450
Marka, model	VOLVO S90 16-20
Typ, wersja	S90 T6 GPF AWD Inscription aut
Numer rejestracyjny	DW1FA44
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1969 ccm/228 kW
Stan licznika	117 791 km
Data 1. rej./rok prod.	27-06-2019/2019
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Apple Carplay / Android Auto (z dwoma złączami USB), City Safety - laserowy czujnik ograniczający ryzyko kolizji do 50 km/h, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza i boczki drzwiowe obite materiałem BENOVA, Dywaniki podłogowe, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 18 Silver, 10-ramienne, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją podparcia ud, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Listwy progowe podświetlane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Oświetlenie wnętrza dodatkowe, Podłokietnik przedni, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych sterowane ręcznie, Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, System Drive Alert, System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym, System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 10 głośników, 330W, AUX, USB), System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS, System nawigacji satelitarnej Sensus, System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW), System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert, System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby barwione, Tapicerka skórzana Nappa, Tempomat adaptacyjny ACC, Uchwyt na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, Wykończenie wnętrza Linear Walnut, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zamek centralny zdalnie sterowany, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Światła drogowe LED, Światła przeciwmgielne - przód, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalizowany, Przyciemniane tylne szyby

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTI SPORT CONTACT 5	245/45 18 100W	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI SPORT CONTACT 5	245/45 18 100W	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTI SPORT CONTACT 5	245/45 18 100W	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI SPORT CONTACT 5	245/45 18 100W	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dach	pojedyncze, , wgniecenie		
2	Błotnik tylny L	pojedyncze, , wgniecenie, pojedyncze, , zarysowanie		
3	Tapicerka drzwi, przód L	inne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa

ŚWIADECTWO GWARANCJI

Wersja _____

Typ/nr podwozia 590

Rok modelowy LVYPSA3UCRPO66450

Nr rej. MY 13

Data dostawy

2	0	1	3	0	6	2	8
Y	Y	Y	Y	M	M	D	D

Dealer _____

Nazwa firmy V-Motors

Adres _____

Podpis Kotab

Pieczęć
V-Motors Sp. z o.o.
 61-411 Wrocław, ul. Brücknera 46
 tel. (071) 7800000, fax (071) 7800001
 NIP 899-23-11-177

Dla tego samochodu obowiązuje następujący okres międzyprzeglądowy:
☒ Co 30 000 km/12 miesięcy/motogodzin*
 * Zależnie od tego, co nastąpi wcześniej

Właściciel 1 Elektrotim S.A.

Adres ul. Stargardzka 8

Telefon 54-156 110000

Właściciel 2 _____

Adres _____


Telefon _____

Inne dane _____

Fot. 32

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Dach - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1