

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                 |                  |                                  |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 218879/4/26-11401                               | Data raportu     | 03-04-2026                       |
| Rzeczoznawcy  | Iwo Tokarski (WSP)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 24-03-2026                       |
| Nr zlecenia   | PKOM(DZS)/GDA/24684/26/03/19                    | Miejsce oględzin | AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI... |

### Dane pojazdu

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | WF0FXXWPCFKU76599              |
| Marka, model                | FORD Mondeo Kombi 19-21        |
| Typ, wersja                 | Mondeo 2.0 EcoBlue Edition aut |
| Numer rejestracyjny         | WD4208U                        |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1997 ccm/110 kW         |
| Stan licznika               | 162 615 km                     |
| Data 1. rej./rok prod.      | 28-11-2019/2019                |
| Data nast. bad. techn.      | 25-11-2026                     |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                        |
| Lakier                      | srebrny/METALIK                |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                   |



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu, E-shifter - pokrętło do sterowania skrzynią biegów, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z ogumieniem 215/60, FordPass Connect z modemem GSM, Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl komfortowy, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Inteligentny ogranicznik prędkości, Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Kierownica skórzana, Kieszeń w oparciu fotela kierowcy, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem, Konsola sufitowa - ze schowkiem na okulary i lusterkim do obserwowania dzieci, Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli, Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączenia, Lampy tylne LED, Lane Keeping Alert, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Podsufrta w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd, Poduszki powietrzne kolan, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System aktywnej redukcji hałasu - Active Noise Control, System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System nawigacji Ford SYNC 3/wyś. 8"/AppLink/TMC/Bluetooth/8 głośn./2xUSB/ster. na kierownicy, System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, pakiet, Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa Cypres Ebony, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40 z otworem do przewozu nart i podłokietnikiem, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy diennej, Światła do jazdy diennej LED, reflektory Ford Dynamic LED, pakiet, Światła przeciwmgielne, przód, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik Diffused Silver, Zagłówki foteli przednich z regulacją w 4 kierunkach, Alarm

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | PAXARO, WINTER | 215/60 16 99H | 6,0 mm           |
|          | lewe  | PAXARO, WINTER | 215/60 16 99H | 6,0 mm           |
| tylna    | prawe | PAXARO, WINTER | 215/60 16 99H | 6,5 mm           |
|          | lewe  | PAXARO, WINTER | 215/60 16 99H | 6,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Słupek środkowy lewy  | do 150                                     |
| 2    | Słupek środkowy prawy | do 150                                     |
| 3    | Próg lewy             | do 150                                     |
| 4    | Próg prawy            | do 150                                     |
| 5    | Drzwi przednie lewe   | do 150                                     |
| 6    | Drzwi tylne lewe      | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | 150 - 200                                  |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | 150 - 200                                  |
| 3    | Błotnik przedni prawy  | 150 - 200                                  |
| 4    | Słupek przedni lewy    | 150 - 200                                  |
| 5    | Słupek przedni prawy   | 150 - 200                                  |
| 6    | Dach                   | 150 - 200                                  |

|    |                                         |           |
|----|-----------------------------------------|-----------|
| 7  | Drzwi przednie prawe                    | 150 - 200 |
| 8  | Drzwi tylne prawe                       | 150 - 200 |
| 9  | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | 150 - 200 |
| 10 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 200 |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa bagażnika | 150 - 300                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                       | Opis uszkodzeń           | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Okladzina zderzaka przedniego       | rysa/odprysk             |           |               |
| 2    | Pokrywa przednia                    | rysa/odprysk             |           |               |
| 3    | Klamka zewnętrzna drzwi przednich L | rysa/odprysk             |           |               |
| 4    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L        | rysa/odprysk             |           |               |
| 5    | Błotnik tylny , część górna L       | zarysowanie              |           |               |
| 6    | Błotnik tylny , część górna R       | wgniecenie/odkształcenie |           |               |
| 7    | Nakładka pokrywy tylnej dół         | zarysowanie              |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**


Dowód rej. Str. 1

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 38**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 40**

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 42**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Kłamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1