

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	414429/11/25-9571	Data raportu	24-11-2025
Rzeczoznawcy	Wiktor Łukiesz (NEW) Krzysztof Kalbarczyk	Data oględzin	21-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/88815/25/11/17	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	3C4NJDC8H9KT824287
Marka, model	JEEP Compass 17-20
Typ, wersja	Compass 1.4 TMair Limited 4...
Numer rejestracyjny	DW2UK81
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/125 kW
Stan licznika	78 296 km
Data 1. rej./rok prod.	20-09-2019/2019
Data nast. bad. techn.	22-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, ABS, Adaptacyjne światła tylne, Airbag - 6 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki -przód, kurtyny powietrzne), Aktywne zagłówki przednie, Alarm, Asystent pasa ruchu (Lane Departure Warning plus), Automatyczne włączanie świateł, Bezkluczykowy system dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go przyciskiem START/STOP, Bezkorkowy wlew paliwa, Bluetooth Stearnig Audio, Chromowana listwa ozdobna w zderzaku, Chromowane akcenty nadwozia, Chromowane obwódki reflektorów, Czujnik deszczu i wycieraczek, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe przód/tył, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, ERM - system zapobiegający przed przewróceniem się pojazdu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie blokowane drzwiczki wlewu paliwa, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/55, Filtr powietrza Premium, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego w 4 płaszczyznach, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera - oparcie składane na płasko, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 230V, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Gniazdo USB, dodatkowe, HSA - asystent ruszania pod górę, Hamulec postojowy - elektroniczny, Immobilizer, Kierownica sportowa w skórze, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolorowy 7 calowy wyświetlacz TFT w panelu wskaźników, Kontrola stabilności hamowania, Lakier uni, Lampki powitalne w lusterkach bocznych, Lampy ksenonowe, Lampy tylne w technologii LED, Lampy z systemem SmartBeam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Organizator bagażnika, Oświetlenie wnętrza PREMIUM LED, Podświetlane wejście, Programowane opóźnione wyłączenie reflektorów, Przesuwany podłokietnik pomiędzy fotelami ze schowkiem, Radio cyfrowe - Digital audio broadcast (DAB), Relingi dachowe, jasne satynowe, Srebrne końcówki wydechu, Srebrne obwódki świateł do jazdy dziennej, System kontroli trakcji Selec-Terrain (5 trybów: Auto, Śnieg, Piasek, Błoto, Skąły), System monitorowania ciśnienia w oponach TPM z wyświetlaczem, System multimedialny Uconnect 8,4 z nawigacją - 8,4 ekran dotykowy z Bluetooth i funkcją Mirroring, System ostrzegania o najeźdźaniu na poprzedzający pojazd FCW Plus, Szyby barwione, TSC - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tempomat, Tylne kanapa dzielona w proporcji 40/20/40, Tylne szyby dodatkowo przyciemniane, Uchwyty do mocowania bagażu (8), Uconnect LIVE, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wykładzina bagażnika, Zasłony słoneczne z podświetlanymi lusterkami kosmetycznymi, Zestaw do naprawy przebitej opony - Tire Fit, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Pakiet PARKING, Felgi aluminiowe 18" z ogumieniem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLU EARTH	225/55 18 102V	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLU EARTH	225/55 18 102V	6,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLU EARTH	225/55 18 102V	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLU EARTH	225/55 18 102V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200

3	Drzwi tylne prawe	150 - 200
4	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Łotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	1,5
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	2
3	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk	NA	2
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk	NA	

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1




Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

Jeep

KSIĄŻKA GWARANCYJNA

Książka serwisowa – dane




Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Uszkodzona mata wygłuszająca pokrywę silnika.



Fot. 38

Przebieg pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny cz L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1