

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219696/6/26-11401	Data raportu	29-06-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/50071/26/05/29	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA6D61060D989511
Marka, model	BMW Seria 6 Gran Coupe [F0...
Typ, wersja	650i xDrive Edycja M Sport
Numer rejestracyjny	DW6SW22
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./4395 ccm/330 kW
Stan licznika	125 670 km
Data 1. rej./rok prod.	21-10-2015/2015
Data nast. bad. techn.	20-08-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Active Protection, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Asystent hamowania, Asystent świateł drogowych, Atrapa chłodnicy z grillem w kolorze matowego aluminium i chromowanym obramowaniem, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył, Dostęp komfortowy, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Elektryczne podnoszenie szyb, Fotele przednie regulowane elektrycznie, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Kamera cofania, Kierownica sportowa typu M, Kierownica sportowa, skórzana, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji, Kluczyk samochodowy ze zintegrowanym pilotem radiowym, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Kontroler iDrive, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka zewnętrzne - asferyczne, Lusterka zewnętrzne kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne i lusterka zewnętrzne przyciemniane automatycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Obramowania Shadow Line Individual, wysoki połysk, Obramowania szyb - chromowane, Ogrzewanie przednich foteli, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Pakiet aerodynamiczny, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Progi drzwiowe z chromowanym emblematem BMW, czarne, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Przyciski ulubionych funkcji, 8 przycisków z funkcją zapamiętywania, Reflektory adaptacyjne LED, Reflektory przednie diodowe (LED), Rękaw na narty, Servotronic, System Active Protection, System Auto Start Stop, System alarmowy z czujnikiem przechyłu, System antykapotażowy, System domykania drzwi, System nawigacji satelitarnej Professional, ekran 8,8 cala, dysk 20GB, System odzyskiwania energii hamowania, Szyby o zwiększonym współczynniku izolacji termicznej i promieniowania UV, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Układ wydechowy, sportowy, Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Wielofunkcyjny zestaw wskaźników na desce rozdzielczej (10,25-cala), Wskaźnik Condition Based Service, Wskaźnik uszkodzenia opony, Wyświetlacz Head-Up, Zestaw Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji (Office) z USB, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED, Aktywna wentylacja foteli przednich, Aplikacje ceramiczne na elementach obsługi, Driving Assistant Plus z aktywnym tempomatem Stop&Go, ostrzeganiem przed kolizją i asyst. hamowania, Dynamic Damper Control, Felgi aluminiowe 20 Double Spoke 373 M z ogumieniem mieszanym, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z podparciem lędźwiowym, Internet, Kamera Surround View, Kontrastujące szwy (tylko w połączeniu z deską rozdzielczą pokrytą skórą), Listwy wewnętrzne BMW Individual, czarny lakier fortepianowy, Pakiet Sportowy M, Pakiet dla pałaców, Panel deski rozdzielczej pokryty skórą o rozszerzonym zakresie, Pilot do bramy garażowej, Podsufitka Individual w kolorze antracytowym, Real Time Traffic Information, Rezygnacja z emblematu modelu, Serwis informacyjny (Concierge Services), System Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem o mocy 600 W, System ostrzegania przed przekraczaniem ograniczenia prędkości, Szyberdach szklany, elektryczny, Szyby przyciemniane Individual, Tapicerka skórzana Nappa, ekskluzywna, rozszerzony zakres, Usługi zdalne (Remote Services)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, SP SPORT MAXX GT	245/35 20 95Y	5,0 mm
	lewe	DUNLOP, SP SPORT MAXX GT	245/35 20 95Y	5,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SP SPORT MAXX GT	275/30 20 97Y	3,5 mm
	lewe	DUNLOP, SP SPORT MAXX GT	275/30 20 97Y	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.3
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.5
4	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
5	Blotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
8	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Tarcza koła aluminiowa tył R	wgniecenie/odkształcenie, ubytki materiału	NA	2
10	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
12	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Łótnnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2