

Nr zlecenia: 88/25/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/25

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Adam Żądło/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                              | Dane: [O] VII-2026 |                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>      | VIN:               | <b>VNKKG3D370A081705</b> |
| Marka:                                              | <b>TOYOTA</b>                | Nr rejestracyjny:  | <b>WE809TR</b>           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Yaris 1.5 MR`17 E6c</b>   | Nr Info-Ekspert:   | <b>037-02961</b>         |
| Wersja:                                             | <b>Active</b>                | Rok produkcji:     | <b>2018</b>              |
| Wskazanie drogomierza                               | 220825 km                    |                    |                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2018/07/11                   |                    |                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/08/28                   |                    |                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy         |                    |                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1545 kg                      |                    |                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |                    |                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1496 ccm / 82kW (111KM)      |                    |                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16             |                    |                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                     |                    |                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                |                    |                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni   |                    |                          |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                          |
|------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 18   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD |
| 2    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 19   | System kontroli ciśnienia w oponach                 |
| 3    | Funkcja Follow-Me-Home                    | 20   | System ochrony przedzderzeniowej PCS                |
| 4    | Immobilizer                               | 21   | System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)    |
| 5    | Kierownica wielofunkcyjna                 | 22   | System wspomagania nagłego hamowania                |
| 6    | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia      | 23   | System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC      |
| 7    | Klimatyzacja                              | 24   | Szyby przednie regulowane elektrycznie              |
| 8    | Kolumna kierownicy regulowana             | 25   | Światła do jazdy dziennej                           |

|    |                                                       |    |                                         |
|----|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 9  | Komputer pokładowy                                    | 26 | Światła drogowe automatyczne AHB        |
| 10 | Kurtyny powietrzne boczne                             | 27 | Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym |
| 11 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie           | 28 | Tarcze kół stalowe 15"                  |
| 12 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                | 29 | Wspomaganie układu kierowniczego        |
| 13 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 30 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu        |
| 14 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                 | 31 | Zamek centralny zdalnie sterowany       |
| 15 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 32 | Zderzaki w kolorze nadwozia             |
| 16 | Poduszki powietrzne boczne przednie                   | 33 | Złącze "USB"                            |
| 17 | System Bluetooth                                      |    |                                         |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- System audio: radio + CD + MP3 + WMA + 6 głośników  
Głośniki 6 szt.  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
Odtwarzacz WMA
- Systemy VSC + TRC  
System kontroli trakcji TRC  
System stabilizacji toru jazdy VSC

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył
- Koło zapasowe dojazdowe

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *NEXEN 175/65 R15 84T N'BLUE | 5,0          |
| Przednie prawe: | *NEXEN 175/65 R15 84T N'BLUE | 5,4          |
| Tylne lewe:     | *NEXEN 175/65 R15 84T N'BLUE | 6,4          |
| Tylne prawe:    | *NEXEN 175/65 R15 84T N'BLUE | 5,8          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa                                    | ( - ) |
| Ryzyko uszkodzeń dodatkowych                             | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Adam Żądło

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



## NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 4    | Próg                  | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 5    | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 6    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 7    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej, Wgnieciony             |      |         |
| 8    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 120-130µm            |      |
| 2    | Dach             |       | 110-120µm            |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 140-200µm            |      |

|    |                               |   |           |  |
|----|-------------------------------|---|-----------|--|
| 4  | Drzwi przednie                | L | 120-130µm |  |
| 5  | Drzwi tylne                   | L | 120-130µm |  |
| 6  | Błotnik tylny                 | L | 110-120µm |  |
| 7  | Błotnik przedni               | P | 110-130µm |  |
| 8  | Drzwi przednie                | P | 120-130µm |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 110-130µm |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 110-130µm |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 110-130µm |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia                     | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Zarysowany                             |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego                  | P     | Zarysowana                             |      |         |
| 3    | Zderzak tylny                              |       | Zarysowany                             |      |         |
| 4    | Szyba przednia                             |       | Odpryski warstwy zewnętrznej, Pęknięta |      |         |
| 5    | Szyba drzwi bocznych przednich             | L     | Zarysowania                            |      |         |
| 6    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | P     | Zarysowana                             |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia              | Opis                        | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Zabrudzony                      |                             |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Zabrudzony, Rozdarcie materiału |                             |         |
| 3    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowane                      |                             |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | L     | Zarysowane                      |                             |         |
| 5    | Kierownica                                    |       | Zużycie materiału               |                             |         |
| 6    | Zaślepka zapalniczki                          |       | Pęknięta                        |                             |         |
| 7    | Przestrzeń ładunkowa                          |       | Zabrudzona                      |                             |         |
| 8    | Drażek zmiany biegów                          |       | Hałas                           | Skrzypienie podczas obsługi |         |
| 9    | Ośłona silnika                                |       | Uszkodzona                      |                             |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Kołpak koła przedniego | L     | Zarysowania        |      |         |
| 2    | Kołpak koła przedniego | P     | Brak               |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                   |                                                                                    |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG                                                                           |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG                                                                           |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG                                                                           |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | Zwiększony opór podczas wciskania pedału sprzęgła. Konieczna weryfikacja serwisowa |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG                                                                           |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG                                                                           |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Aktywna kontrolka check engine

Aktywna kontrolka ciśnienia opon

Konieczna weryfikacja serwisowa

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                        |                  |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK              |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK              |
| 4 | Podnośnik samochodowy  | TAK              |
| 5 | Instrukcja obsługi     | TAK              |
| 6 | Gaśnica                | TAK              |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK              |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybitý na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*